

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD1987-B206-01

修正案号: 39-0100

一. 标题: 检查或更换贝尔 206 型直升机的旋翼主轴

二. 适用范围:

本适航指令适用于所有在中国注册登记的贝尔206BIII型直升机。

涉及的部件(包括库存备件): 旋翼主轴

件号: 206-010-332-121

序号: FAJF-58340至58353; 58395至58398; 58400; 58402至58408;
58421; 58423至58434

三. 参考文件:

1. 美国联邦航空局适航指令 AD87-10-11 号

2. 美国贝尔直升机公司紧急服务通告 ASB206-87-37 号

四. 原因、措施和规定

由于制造材料的原因, 本指令第二条所列的旋翼主轴必须送回贝尔公司做金相分析, 以确定能否继续使用, 为此要求:

1. 在收到本指令后的下次飞行前, 检查本指令第二条中所列的旋翼主轴是否正装机使用, 如是, 应立即拆下并换上可用件。

2. 检查库存的旋翼主轴。

3. 按服务通告ASB206-87-37中说明的程序, 将有关的旋翼主轴送回贝尔公司作金相分析。

五. 生效日期: 1987 年 6 月 10 日

六. 颁发日期: 1987 年 6 月 10 日

七. 联系人: 王克俭
中国民航局适航司
4012233-8315