

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-A300-05

修正案号：39-1442

一. 标题： 检查机翼中梁顶部蒙皮

二. 适用范围：
全部A300-600飞机

三. 参考文件：
1. DGAC 95-086-180(B)
2. Airbus SB A300-57-6044R1

四. 原因、措施和规定
为了防止在机翼第1肋与第7肋间中梁上部蒙皮出现裂纹, 要求完成下列工作：
1. 在本适航指令生效之日起3000起落内或按Airbus SB A300-57-6044R1规定的阈值, 以后到为准, 按SB A300-57-6044R1规定进行首检；
2. 按SB A300-57-6044R1规定的间隔进行重复检查。

五. 生效日期：1995年7月12日

六. 颁发日期：1995年7月10日

七. 联系人： 薛平贝

民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6126