

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-MULT-69

修正案号：39-3483

一. 标题： 更换符号发生器 (SGU)

二. 适用范围：

所有未完成No. 12100或No. 12291改装的空客A310和A300-600飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2001-467(B)

2.空客公司 SB A310-34-2157

A300-34-6132 或以后的修改版

四. 原因、措施和规定

有飞机在进近过程中出现严重的颠簸，用户指出在此过程中，所有的PFD和ND有数秒钟无数据显示。分析此不正常现象后，空客公司决定建立EFIS系统符号发生器 (SGU) 的新标准。要求在2004年12月31日前按空客公司SB A310-34-2157或A300-34-6132的规定安装件号为9612660321的符号发生器 (SGU)。

五. 生效日期：2002 年 1 月 1 日

六. 颁发日期：2001 年 12 月 25 日

七. 联系人: 陈岳亭  
民航西北管理局适航处  
029 8703021