

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-340B-12

修正案号：39-1758

一. 标题： 检查加工和更换荧光灯座

二. 适用范围：

序号为342, 359到406的SAAB340B。

三. 参考文件：

1.SAD NO:1-103；

2.1996 年 10 月 29 日颁发的 SB SAAB340-33-040。

四. 原因、措施和规定

装有PAGE AEROSPACE LTD. 公司的飞机发生了数次故障, 均为后盖松动引起荧光灯管插钉和灯座之间跳弧, 造成客舱冒烟。

在本指令生效后3个月内, 按1996年10月29日颁发的SAAB340-33-040或其修改版执行。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1996 年 11 月 11 日

六. 颁发日期：1996 年 11 月 11 日

七. 联系人： 祝海鹰

民航中南管理局适航处  
02086122536