

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-A310-02

修正案号：39-0279

一. 标题： 检查 A310 飞机灭火瓶的电气连接

二. 适用范围：

装有Walter Kidde或APCO灭火瓶的全部A310型飞机

三. 参考文件：

FAA 适航指令 89-09-01,26/88/01 空中客车所有用户电报(AOT)

四. 原因、措施和规定

为了防止在灭火时灭火瓶电爆电路不起作用,须完成如下工作：

1. 本指令生效之日起10天内,按照26/88/01空中客车所有用户电报(AOT)要求的程序检查发动机灭火瓶电气连接故障。如发现故障,按照AOT在再次飞行之前完成修理工作。

2. 无论什么时候更换灭火瓶,都应按上述1段的要求完成检查工作。

五. 生效日期：1989 年 5 月 13 日

六. 颁发日期：1989 年 5 月 12 日

七. 联系人： 刘加祯

中国民航局适航司

4012233-8315