

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-340B-03

修正案号：39-3909

一. 标题： 检查主起落架分离螺栓的导线束

二. 适用范围：

适用于SAAB 340B序系列飞机，序号160到459

三. 参考文件：

1.SAAB 飞机 2002 年 12 月 18 日颁发的(或以后的修改版)强制性
SB SAAB340-32-127

2.SAD 1-186

四. 原因、措施和规定

一系列的报告表明，有导线损坏和连接件腐蚀，且未按原型号设计的要求进行修理和安装。如果系统电线束被不正确的安装或修复，分离螺栓的功能将被抑制，并且导致起落架紧急放出系统不能完全可用。

在本指令生效后三个月内完成2002年12月18日颁发的(或以后的修改版)强制性SB SAAB 340-32-127要求的工作。

五. 生效日期：2003 年 1 月 14 日

六. 颁发日期：2003 年 1 月 13 日

七. 联系人: 李世远
民航华东管理局适航处
021-51126123