

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-S365-03

修正案号：39-0851

一. 标题： 检查尾桨

二. 适用范围：

装有尾桨件号为365A12.0010(所有尾数)、365A12.0020(所有尾数)或365A33.2131.03的SA365N1和AS365N2直升机。

三. 参考文件：

1.DGAC AD 92-185-033(B)

2.法国直升机公司电传服务通告 05.33

四. 原因、措施和规定

接到本指令后，在10个飞行小时以内(除非已经完成了)，根据法国直升机公司电传服务通告No. 05.33，检查尾桨的状况，如果桨叶分层超过标准，必须将有问题的叶片立即换下。

五. 生效日期：1992年9月26日

六. 颁发日期：1992年9月26日

七. 联系人： 赵强

民航总局航空器适航司
4012233-8987