

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-MULT-10

修正案号：39-3959

一. 标题： 检查冲压涡轮支架

二. 适用范围：

所有在中国注册为完成NO. 12259改装的A310和A300-600型飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2002-638(B)

2.空客公司 SB A310-29-2086 A310-29-2088

A300-29-6048 A300-29-6050

或以后的最新修改版

3.HAMILTON SUNDSTRAND 公司 VSB ERPS03/04EJ-29-2

四. 原因、措施和规定

有用户报告出现冲压涡轮支架损坏的事件，这种损伤可能导致在紧急情况下冲压涡轮不能正常放出和使用。

自本指令生效后，除非已完成，要求在2500飞行循环内按SB A310-29-2088或A300-29-6050 (HAMILTON SUNDSTRAND VSB ERPS03/04EJ-29-2) 的规定检查装于飞机上的冲压涡轮支架，并视情采取纠正措施。

完成HAMILTON SUNDSTRAND VSB ERPS03/04EJ-29-2的支架应在部件铭牌上的“MOD AND DATE”区域标注“29-2”和完成日期。

五. 生效日期: 2003 年 3 月 25 日

六. 颁发日期: 2003 年 3 月 18 日

七. 联系人: 陈岳亭  
民航西北管理局适航处  
029 8703021