

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-AR72-01

修正案号：39-3137

一. 标题： 除冰-飞行手册的修改(ATA04,30)

二. 适用范围：

ATR72-101/-102/-201/-202/-211/-212/-212A

三. 参考文件：

DGAC AD2001-045-054(B)

四. 原因、措施和规定

本指令旨在通过对飞行手册的修改以明确：一旦探明飞机有积冰迹象，只要飞机还未脱离结冰条件，机组应立即接通机翼及尾翼除冰系统。

为保证飞行安全，除非事先已完成，15日内完成对已批准的飞行手册的修改，可采取将本指令复印件插入飞行手册的方法完成修改。具体修改要求如下：

正常程序部分--结冰条件：

将“在首次目测到积冰迹象后，只要机身上有积冰，就要执行下列程序”改为“在首次目测到积冰迹象后，只要存在大气结冰条件，就要执行下列程序”。

注：以下机型的飞行手册应与本指令相符。

-ATR72-101, 102, -201, -202, -211, -212型飞机的飞行手册应为2000年9月第14次正式修订；

-ATR72-212A型的飞行手册应为2000年10月第11次临时修订。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 2 月 3 日

六. 颁发日期：2001 年 2 月 22 日

七. 联系人： 徐文
民航乌管局适航代表处
3804025