

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-B206-01

修正案号：39-3615

一. 标题： 检查磁性刹车

二. 适用范围：

所有装有IFR公司206-705-001，-101，-103设备包，和Memcor Truohm公司制造的磁性刹车 (P/N:204-001-376-003)的Bell206L-1和Bell206L-3直升机。

三. 参考文件：

- 1.加拿大适航指令 CF-2002-16,2002 年 3 月 4 日颁发；
- 2.BHTC ASB 206L-01-122,2001 年 10 月 3 日发布或其以后的修订。

四. 原因、措施和规定

由于Memcor Truohm公司制造的磁性刹车 (P/N:204-001-376-003)上的止动螺钉 (P/N:MS51959-3)安装未使用正确的黏合剂，为保证安全性，在下一个100飞行小时内但不迟于2002年4月30日，完成本指令所附加加拿大适航指令CF-2002-16要求的工作。

完成本指令可采取能保证飞行安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 4 月 22 日

六. 颁发日期：2002 年 4 月 19 日

七. 联系人: 赵 阳  
民航西南管理局适航处  
028-85703667