

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-MD82-09

修正案号：39-1441

一. 标题： 定期更换在舱顶开关板上的应急电源开关

二. 适用范围：

列在MD DC-9 SB24-150(1994. 3. 28颁发)的型号为DC-9-81(MD-81)、DC-9-82(MD-82)、DC-9-83(MD-83)和DC-9-87(MD-87)系列飞机

三. 参考文件：

1. FAA 颁发的 AD95-11-12 修正案 39-9245
2. MD DC-9 SB24-150(1994.3.28 颁发和 1995.4.7 颁发的修订 1)

四. 原因、措施和规定

为了确保已经到了最大寿命极限的应急电源开关能及时更换，必须完成下列工作(除非事先已经完成)：

在舱顶开关板上的应急电源开关，自安装后累计达3年之前，或本指令生效后12个月以内，以后到为准，按照MD DC-9 SB24-150(1994. 3. 28颁发或1995. 4. 7颁发的修订1)，用一个新的开关来更换应急电源开关，此后以间隔不超过3年更换应急电源开关。

五. 生效日期：1995 年 7 月 12 日

六. 颁发日期：1995 年 7 月 10 日

七. 联系人: 何正华
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6126