

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A320-03R1

修正案号：39-3102

一. 标题： 燃油箱内增加的导线连接

二. 适用范围：

适用于在制造过程中未执行空客27150和27955改装，或在服役中未执行空客服务通告A320-28-1077的所有型号、所有线号的空客A319/A320/A321飞机。

三. 参考文件：

DGAC AD2000-006-144(B)R1；
空客服务通告 A320-28-1077。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2000-A320-03， 39-2780

通过对应用于A319/A320/A321飞机的各种油箱内部件和燃油管路连接方法进行评审，已经明确了在某些区域内必须改善导线的连接。在某些条件下不正确的导线连接会导致油箱内产生电弧。因此，在本指令规定的有效期限内，完成下列工作：

在2004年12月31日以前，完成空服务通告A320-28-1077的要求，该通告已经通过修改连接螺栓或者增加连接引线改善了在相关区域内的导线连接。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但

必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 1 月 24 日

六. 颁发日期：2001 年 1 月 17 日

七. 联系人： 赵 阳
民航西南管理局适航处
028-5703667