

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-MD11-05

修正案号：39-1203

一. 标题： 改装空中放油系统关断活门

二. 适用范围：

机身号从447至544(包括447、544)的MD11和MD11F型飞机。

三. 参考文件：

1)FAA 颁发的适航指令 94-07-07。

2)一九九三年九月三十日颁发的麦道服务通告 28-48。

3)一九九二年十一月二十日颁发的中国民航适航指令
CAD92-MD11-06 修正案号 39-0892。

四. 原因、措施和规定

为防止由于2号直流汇流条继电器失效，引起2号电源断电，从而引起燃油放油关断活门失效。在本指令生效后24个月内，除非已事先完成，根据MD11服务通告28-48，改装燃油交输放油系统关断活门，以免在放油时放到低于最小允许水平。

五. 生效日期：1994 年 5 月 25 日

六. 颁发日期：1994 年 5 月 23 日

七. 联系人： 张建中

民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6126