

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A340-30

修正案号：39-3041

一. 标题： 检查在低压燃油活门上的驱动组件

二. 适用范围：

适用于装有件号为P/N HTE900212或HTE900160的LP燃油活门并且系列号为0002至0327号的所有A340系列飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD2000-405-152(B)

1.SB AIRBUS INDUSTRIE A340-28A4087(或以后任何批准的修订版)

四. 原因、措施和规定

本适航指令生效后，必须完成下列工作：

在本适航指令生效后累计使用1450飞行小时前，按照SB A340-28A4087的规定，检查低压燃油活门的驱动组件(除非事先已经完成)，并且如必要，在完成检查后的下次飞行前，完成排故工作。

五. 生效日期：2000年11月7日

六. 颁发日期：2000年11月3日

七. 联系人： 何正华

民航华东管理局适航处  
021-62688899-26120