

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-TB20-002

修正案号：39-3345

一. 标题： 检查前轮叉

二. 适用范围：

下列序号的TB20/TB21飞机：

1893、1894、1896-1899、1901、1902、1904-2021、2023-2033、
2035、2036、2038

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2001-304(A)；

2.SOCATA TB 服务通告 BS 10-119-32(2001 年 6 月发布)或其以后的修订。

四. 原因、措施和规定

由于安装在上述飞机上的前轮叉呈现出反相晶流和/或裂纹，将减少疲劳寿命，自本指令生效起，应完成本指令所附的DGAC适航指令2001-304(A)要求的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 9 月 3 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 29 日

七. 联系人: 赵 阳
民航西南管理局适航处
028-5703667