

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-B146-08

修正案号：39-3319

一. 标题： 中部和后部机身外部检查

二. 适用范围：

在中国注册的BAe146-100、-300系列飞机。

三. 参考文件：

1.CAA AD 002-07-2001

2.BAE Systems SB.ISB.53-164

四. 原因、措施和规定

由于在后部机身上部蒙皮上，与机身35号隔框至34号隔框间的2号桁条连接处，以及与机身38号隔框至37隔框间的10号桁条连接处的化学腐蚀孔边缘发现过裂纹。为防止产生裂纹，本指令要求按照BAE Systems SB. ISB 53-164规定的门槛值对中部和后部机身外部蒙皮进行详细的目视检查；并按SB规定的间隔执行重复检查工作。

五. 生效日期：2001 年 8 月 20 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 13 日

七. 联系人： 陈立阁

民航西北管理局适航处

029 8703022