

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-MULT-57

修正案号：39-2410

一. 标题： 改装 APU 燃油管路

二. 适用范围：  
在中国注册的空客A310/A300-600飞机。

三. 参考文件：  
1.DGAC 适航指令 98-480-269(B)  
2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-49-2012R1  
3.AIRBUS INDUSTRIE SB A300-49-6009R1  
(或 SB 的最新修改版)

四. 原因、措施和规定

对于在生产时未完成No. 8797改装，且在使用中又未执行SB A310-49-2012R1或A300-49-6009R1的空客A310或A300-600飞机，为防止在APU燃油管接头焊接处损坏，从而出现燃油泄漏，要求：在2000年3月31日前，按空客SB A310-49-2012R1或A300-49-6009R1的规定更换APU燃油管接头。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1999 年 1 月 10 日

六. 颁发日期: 1999 年 1 月 4 日

七. 联系人: 陈岳亭  
民航西北管理局适航处  
029-8703021