

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-AS35-01

修正案号：39-0948

一. 标题： AS350 主旋翼轴组件的检查。

二. 适用范围：

装有如下件号主旋翼轴组件的所有B、BA、B1、B2、D型AS350直升机。

件号： 350A37. 0004. 02

350A37. 0004. 03

350A37. 0005. 01

三. 参考文件：

EUROCOPTER FRANCE Telex Service N°01-41

四. 原因、措施和规定

由于最近发生了一起AS350 B2型直升机的事故，必须执行以下的工作：

1、不论主旋翼轴工作了多长时间，如果在地面或飞行中出现了不正常的金属摩擦声，必须立即停止飞行，按参考文件中DD(A)或(B)节的内容进行检查，完成参考文件EE节的工作内容。

2、收到此指令后，如果在上100小时内完成过拆卸主减速器组件工作的主旋翼轴，必须立即按参考文件中DD(A)或(B)节的内容进行检查，完成参考文件EE节的工作内容。

五. 生效日期: 1993 年 3 月 16 日

六. 颁发日期: 1993 年 3 月 16 日

七. 联系人: 屠泽轶
民航东北管理局适航处
(024) 8294340