

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-MULT-04

修正案号：39-0258

一. 标题： 拆换某些 Bendix 燃油调节器

二. 适用范围：

装用Bendix燃油调节器的Allisou250-C20, -C30发动机

三. 参考文件：

美国联邦航空局适航指令 88-17-01 号

四. 原因、措施和规定

为防止发动机超温, 失去油门操纵响应或功率突然增加, 要求执行下述规定：

在本指令生效后的10飞行小时内, 拆换附表中所列的Bendix燃油调节器。拆下的燃油调节器在完成了下列Allisou紧急服务通告“检查某些Bendix燃油调节器的膜合组件”后, 可重新装机使用：

发动机型号

通告号

250-C20

CEB-A-1272

250-C30

CEB-A-73-3042

附表中的燃油调节器如已完成上述通告要求的检查, 则在其自锁螺帽的柱体部分会有绿色的标记或在其标牌的“LESS ISSUE”栏中标有字母“A”或“B”。

自颁发之日起生效

需拆换的Bendix燃油调节器：

Bendix 件号: 2524644-26 (Allison 23033917)
序号: 87241174 87490092 88041524
87370001 88041515 88090107
88090122 88090124 87430041
88041516 88090110 88090125
87430042 88041517 88090112
88090126 87430044 88041518
88090114 88090128 87430045
88041519 88090116 88090129
87490081 88041250 88090118
88090130 87490082 88041521
88090119 88090131 87490083
88041522 88090120 87490084
88041523 88090121

Bendix 件号: 2524654-23 (Allison 23036660)
序号: 87251235 87460078

Bendix 件号: 2524886-10 (Allison 23033919)
序号: 87430052 87430055 87490102
87430053 87490101 87490104

Bendix 件号: 2524922-6 (Allison 23033849)
序号: 87370010 88090143 88090144

Bendix 件号: 2524957-3 (Allison 23030614)
序号: 84250105

Bendix 件号: 2524986-2 (Allison 23038954)
序号: 87490095 87490098

Bendix 件号: 2549032-2 (Allison 23037275)
序号: 87430056 87430063 88090154 88090163
87430057 87430065 88090155 88090165
87430059 88090147 88090156 88090166
87430060 88090149 88090157 88130236
87430061 88090151 88090158 88130249
87430062 88090152 88090160 88130250

五. 生效日期: 1989 年 3 月 21 日

六. 颁发日期: 1989 年 3 月 21 日

七. 联系人: 王克俭
中国民航局适航司
4012233-8315