

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B146-03

修正案号：39-0325

一. 标题： 检查机翼根部连接接头

二. 适用范围：

BAE146系列飞机

三. 参考文件：

1.英民航局适航指令 044-09-89

2.英宇航服务通告 57-33

四. 原因、措施和规定

为防止燃油泄漏,保持结构的完整性。须在1990年8月31日前,按英宇航服务通告57-33规定的内容,检查机翼2号肋处后梁根部连接接头的螺栓和螺帽,以确认其是否有松动、丢失或燃油渗漏迹象。重复检查间隔为3000起落。

五. 生效日期：1989 年 10 月 25 日

六. 颁发日期：1989 年 10 月 20 日

七. 联系人： 王春林

中国民航局适航司

4012233-8315