

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-340B-06

修正案号：39-4049

一. 标题： 改装机翼加油门锁扣

二. 适用范围：

适用于SAAB 340B系列飞机, 序号160到459

三. 参考文件：

1. SAD 1-187

2. 强制性 SB SAAB 340-57-042(2003 年 5 月 7 日)

四. 原因、措施和规定

维修实践证实，加油面板后面的信号调节器导线发生磨损。该导线位于加油面板右前沿最外侧锁扣下面(WS 221)。Saab强制性服务通告SAAB 340-57-042提供了重新定位安装最外侧锁扣的方法。

为了避免将来该导线发生磨损，要求在本指令生效后24个月内，完成SAAB 340-57-042(2003-5-7或以后版本)所描述的工作。

五. 生效日期：2003 年 6 月 2 日

六. 颁发日期：2003 年 6 月 2 日

七. 联系人： 吴义长

民航华东管理局适航处

021-51126125