

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-B747-05

修正案号：39-1435

一. 标题： 波音 747 飞机饮用水系统改装

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的生产线号为1至1013的B747型飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 95-11-03 39-9237

2.波音紧急服务通告 SB 747-38A2105R1 1995 年 3 月 2 日

四. 原因、措施和规定

为防止饮用水水箱爆裂，而导致客舱损坏并伤害机组和旅客，要求完成下述工作，已完成者除外：

A. 在本指令生效后6个月内，按照波音紧急服务通告SB 747-38A2105R1的要求，用不可调节的单置式活门更换现有饮用水系统中的释压活门。

B. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1995 年 6 月 23 日

六. 颁发日期：1995 年 6 月 23 日

七. 联系人: 张森
民航华北管理局适航处
(021) 2687788