

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B747-06

修正案号：39-0286

一. 标题： 清洁中央翼后部的空腔

二. 适用范围：

B-2442、B-2444、B-2446、B-2448、B-2450、B-2452、B-2454

三. 参考文件：

FAAAD 89-12-07

四. 原因、措施和规定

为了防止因付翼操纵钢索结冰而影响横向操纵能力，要求完成下述工作：

1. 除在最近三个月内已进行者外，应在本指令生效之日起的15个月内接近中央翼后部空腔，去除全部碎片和外来物，清洁空腔，并查明全部漏水孔是通畅和清洁的。

2. 以时间间隔不超过18个月重复完成上述工作。

3. 执行本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：1989年7月10日

六. 颁发日期：1989年6月28日

七. 联系人: 李经农
中国民航华北局适航处
4562341