

第五章 测量误差的基本知识

§ 5.1 测量误差概述

§ 5.2 衡量精度的标准

§ 5.3 误差传播定律

§ 5.4 等精度直接观测平差

测量实践中可以发现，测量结果不可避免的**存在误差**，比如：

- 1、对同一量多次观测，其观测值不相同。
- 2、观测值之和不等于理论值：

三角形 $\alpha + \beta + \gamma \neq 180^\circ$

闭合水准 $\sum h \neq 0$

一、测量误差的来源

1. 仪器误差

2. 观测误差

3. 外界条件的影响

} 观测条件

等精度观测：观测条件相同的各次观测。

不等精度观测：观测条件不相同的各次观测。

粗差：因读错、记错、测错造成的错误。

二、 测量误差的分类

1、 系统误差 — 误差的大小、符号相同或按一定的规律变化。

在相同的观测条件下，无论在个体和群体上，呈现出以下特性：

- 误差的绝对值为一常量，或按一定的规律变化；
- 误差的正负号保持不变，或按一定的规律变化；
- 误差的绝对值随着单一观测值的倍数而积累。

例：钢尺—尺长、温度、倾斜改正

水准仪— i 角

经纬仪— c 角、 i 角

注意：系统误差具有累积性，对测量成果影响较大。

消除和削弱的方法：

(1) 校正仪器；

(2) 观测值加改正数；

(3) 采用一定的观测方法加以抵消或削弱。

2、偶然误差

在相同的观测条件下，对某个固定量作一系列的观测，如果观测结果的差异在正负号及数值上，都没有表现出一致的倾向，即没有任何规律性，这类误差称为偶然误差。

■ 偶然误差的特性

真误差 $\Delta = l - x = l - 180^\circ$

观测值与理论值之差

误差所在区间	正误差个数	负误差个数	总 数
0.0"—0.5"	19	20	39
0.5"—1.0"	13	12	25
1.0"—1.5"	8	9	17
1.5"—2.0"	5	4	9
2.0"—2.5"	2	2	4
2.5"—3.0"	1	1	2
3.0"以上	0	0	0
	48	48	96

①在一定的条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的限度；（有界性）

②绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会要多；（密集性、区间性）

③绝对值相等的正、负误差出现的机会相等，可相互抵消；

④同一量的等精度观测，其偶然误差的算术平均值，随着观测次数的增加而趋近于零，

即：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta]}{n} = 0$$

（抵偿性）

■ 误差处理的原则：

- 1、粗差：舍弃含有粗差的观测值，并重新进行观测。
- 2、系统误差：按其产生的原因和规律加以改正、抵消和削弱。
- 3、偶然误差：根据误差特性合理的处理观测数据减少其影响。

精度： 又称精密度，指在对某量进行多次观测中，各观测值之间的离散程度。

评定精度的标准

中误差

容许误差

相对误差

一、中误差

定义 在相同条件下，对某量（真值为 X ）进行 n 次独立观测，观测值 l_1, l_2, \dots, l_n ，偶然误差（真误差） $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ ，则中误差 m 的定义为：

$$m = \pm \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$$

式中

$$[\Delta\Delta] = \Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2 + \dots + \Delta_n^2, \Delta_i = l_i - x$$

例：试根据下表数据，分别计算各组观测值的中误差。

第 一 组					第 二 组				
次数	观 。	测 ，	值 "	真误差 Δ "	次数	观 。	测 ，	值 "	真误差 Δ "
1	180	00	00	0	1	180	00	01	- 1
2	179	59	58	+ 2	2	179	59	58	+ 2
3	179	59	59	+ 1	3	180	00	06	- 6
4	180	00	03	- 3	4	180	00	00	0
5	179	59	56	+ 4	5	180	00	01	- 1
6	179	59	57	+ 3	6	179	59	53	+ 7
7	180	00	02	- 2	7	179	59	59	+ 1
8	180	00	01	- 1	8	180	00	00	0
9	179	59	58	+ 2	9	180	00	03	- 3
10	180	00	04	- 4	10	180	00	01	- 1

解：第一组观测值的中误差：

$$m_1 = \pm \sqrt{\frac{0^2 + 2^2 + 1^2 + (-3)^2 + 4^2 + 3^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 2^2 + (-4)^2}{10}} = \pm 2.5''$$

第二组观测值的中误差：

$$m_2 = \pm \sqrt{\frac{(-1)^2 + 2^2 + (-6)^2 + 0^2 + (-1)^2 + 7^2 + 1^2 + 0^2 + (-3)^2 + (-1)^2}{10}} = \pm 3.2''$$

$m_1 < m_2$ ，说明第一组的精度高于第二组的精度。



说明：中误差越小，观测精度越高

二、容许误差（极限误差）

定义 由偶然误差的特性可知，在一定的观测条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的限值。这个限值就是容许（极限）误差。

测量中通常取**2倍或3倍中误差**作为偶然误差的容许误差；

即 $\Delta_{\text{容}} = 2m$ 或 $\Delta_{\text{容}} = 3m$ 。

极限误差的作用：

区别误差和错误的界限。

- 偶然误差的绝对值大于中误差 $9''$ 的有14个，占总数的35%，绝对值大于两倍中误差 $18''$ 的只有一个，占总数的2.5%，而绝对值大于三倍中误差的没有出现。

三角形号数	真误差 Δ "	三角形号数	真误差 Δ "	三角形号数	真误差 Δ "	三角形号数	真误差 Δ "
1	+1.5	11	-13.0	21	-1.5	31	-5.8
2	-0.2	12	-5.6	22	-5.0	32	+9.5
3	-11.5	13	+5.0	23	+0.2	33	-15.5
4	-6.6	14	-5.0	24	-2.5	34	+11.2
5	+11.8	15	+8.2	25	-7.2	35	-6.6
6	+6.7	16	-12.9	26	-12.8	36	+2.5
7	-2.8	17	+1.5	27	+14.5	37	+6.5
8	-1.7	18	-9.1	28	-0.5	38	-2.2
9	-5.2	19	+7.1	29	-24.2	39	+16.5
10	-8.3	20	-12.7	30	+9.8	40	+1.7

◆ 中误差、真误差和容许误差均是绝对误差。

三、 相对误差

相对误差 K 是中误差的绝对值 m 与相应观测值 D 之比，通常以分母为1的分式来表示，称其为相对（中）误差。即：

$$K = \frac{|m|}{D} = \frac{1}{\frac{D}{|m|}}$$

一般情况：角度、高差的误差用 m 表示，
量距误差用 K 表示。

[例] 已知： $D_1=100\text{m}$, $m_1=\pm 0.01\text{m}$,
 $D_2=200\text{m}$, $m_2=\pm 0.01\text{m}$, 求： K_1, K_2


解：

$$K_1 = \frac{m_1}{D_1} = \frac{0.01}{100} = \frac{1}{10000}$$

$$K_2 = \frac{m_2}{D_2} = \frac{0.01}{200} = \frac{1}{20000}$$

概念

误差传播定律：阐述观测值的中误差与观测值函数中误差的关系的定律。



一、一般函数

设非线性函数的一般式为：

$$z = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$$

式中： x_i 为独立观测值； $m_1, m_2, m_3, \cdots, m_n$

为独立观测值的中误差。

求函数的全微分，并用“ Δ ”替代“d”，得

$$\Delta_z = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)\Delta_{x_1} + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)\Delta_{x_2} + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)\Delta_{x_n}$$

式中： $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ($i=1,2,\dots,n$) 是函数F对 x_i 的偏导数，当函数式与观测值确定后，它们均为常数，因此上式是线性函数，其中误差为：

$$m_Z^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 m_1^2 +$$

误差传播定律的一般形式

$$m_Z = \pm \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 m_1^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 m_2^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 m_n^2}$$

[例]已知：测量斜边 $D' = 50.00 \pm 0.05\text{m}$ ，测得倾角 $\alpha = 15^\circ 00' 00'' \pm 30''$ 求：水平距离 D

解：1.函数式

$$D = D' \cos \alpha$$

2.全微分

$$dD = (\cos \alpha) dD' + (D' \cdot \sin \alpha) \frac{d\alpha}{\rho}$$

3.求中误差

$$\begin{aligned} m_D^2 &= [(\cos \alpha) \cdot m_{D'}']^2 + [(D' \cdot \sin \alpha) \frac{m_\alpha}{\rho}]^2 \\ &= [(\cos 15^\circ) \cdot 0.05]^2 + [(50 \cdot \sin 15^\circ) \frac{30''}{\rho}]^2 \end{aligned}$$

$$\therefore m_D = \pm 0.048(m)$$

二、 线性函数的误差传播定律

设线性函数为：

$$z = k_1x_1 \pm k_2x_2 \pm \cdots \pm k_nx_n$$

式中 $x_1, x_2, \cdots x_n$ 为独立的直接观测值，

$k_1, k_2, \cdots k_n$ 为常数， $x_1, x_2, \cdots x_n$ 相应的

观测值的中误差为 $m_1, m_2, \cdots m_n$ 。

$$m_z = \pm \sqrt{k_1^2 m_1^2 + k_2^2 m_2^2 + \cdots + k_n^2 m_n^2}$$

三、运用误差传播定律的步骤

◆ 求观测值函数中误差的步骤：

1. 列出观测值函数的表达式：

$$Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

2. 对函数式全微分，得出函数的真误差与观测值真误差之间的关系式：

$$d_Z = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)d_{x_1} + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)d_{x_2} + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)d_{x_n}$$

式中， $\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)$ 是用观测值代入求得的值。

3、根据误差传播率计算观测值函数中误差：

$$m_Z^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 m_1^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 m_2^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 m_n^2$$

注意：在误差传播定律的推导过程中，要求观测值必须是独立观测值。

◆ 误差传播定的几个主要公式:

函数名称	函数式	函数的中误差
倍数函数	$z = kx$	$m_z = \pm km_x$
和差函数	$z = x_1 \pm x_2 \pm \cdots \pm x_n$	$m_z = \pm \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + \cdots + m_n^2}$
线性函数	$z = k_1x_1 \pm k_2x_2 \pm \cdots \pm k_nx_n$	$m_z = \pm \sqrt{k_1^2m_1^2 + k_2^2m_2^2 + \cdots + k_n^2m_n^2}$
一般函数	$Z = f(x_1, x_2, \cdots x_n)$	$m_z = \pm \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 m_1^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 m_2^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 m_n^2}$

一、求最或是值

设在相同的观测条件下对未知量观测了 n 次，观测值为 l_1 、 l_2 …… l_n ，中误差为 m_1 、 m_2 … m_n ，则其算术平均值（最或然值、似真值） L 为：

$$L = \frac{l_1 + l_2 + \cdots + l_n}{n} = \frac{[l]}{n}$$

推导过程:

设未知量的真值为 x , 可写出观测值的真误差公式为

$$\Delta_i = l_i - x \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

将上式相加得

$$\Delta_1 + \Delta_2 + \dots + \Delta_n = (l_1 + l_2 + \dots + l_n) - nx$$

或

$$[\Delta] = [l] - nx$$

故

$$\frac{[\Delta]}{n} = \frac{[l]}{n} - x$$

由偶然误差第四特性知道，当观测次数无限增多时，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta]}{n} = 0$$

即 $n \rightarrow \infty, x = \frac{[l]}{n} = L$ (算术平均值)

说明，n趋近无穷大时，算术平均值即为真值。

二、 算术平均值中误差 m_L

因为

$$L = \frac{[l]}{n} = \frac{1}{n} l_1 + \frac{1}{n} l_2 + \cdots + \frac{1}{n} l_n$$

式中， $1/n$ 为常数。由于各独立观测值的精度相同，设其中误差均为 m 。

设平均值的中误差为 m_L ，则有

$$m_L^2 = \frac{1}{n^2} m_1^2 + \frac{1}{n^2} m_2^2 + \cdots + \frac{1}{n^2} m_n^2 = \frac{1}{n} m^2$$

故

$$m_L = \frac{m}{\sqrt{n}}$$

由此可知，算术平均值的中误差为观测值的中误差的 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 倍。

三、精度评定

第一公式

$$m = \pm \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$$

条件：观测值真值
X 已知

第二公式

(白塞尔公式)

$$m = \pm \sqrt{\frac{[VV]}{n-1}}$$

条件：观测值真值
X 未知，
算术平均值L已知

其中 V_i —观测值改正数，

$$V_i = L - l_i$$

证明：

$$m = \pm \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}} = \pm \sqrt{\frac{[VV]}{n-1}}$$

解：

$$\Delta_i = l_i - x \quad (i=1, 2, 3, \dots, n)$$

$$V_i = L - l_i \quad (i=1, 2, 3, \dots, n)$$

两式相加，有

$$V_i + \Delta_i = L - x$$

设 $L - x = \delta$ 则

$$\Delta_i = -v_i + \delta$$

将上列等式两端各自平方，并求其和，则

$$[\Delta\Delta] = [VV] - 2\delta[V] + n\delta^2$$

将 $[v] = n \cdot L - [l] = 0$ 代入上式，则 $[\Delta\Delta] = [vv] + n\delta^2$

又因

$$\delta = L - x = \frac{[l]}{n} - x = \frac{[l-x]}{n} = \frac{[\Delta]}{n}$$

故

$$\delta^2 = \frac{[\Delta]^2}{n^2} = \frac{1}{n^2} [(\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \cdots + \Delta_n^2) + 2\Delta_1\Delta_2 + 2\Delta_2\Delta_3 + 2\Delta_3\Delta_4 + \cdots]$$

$$= \frac{[\Delta\Delta]}{n^2} + \frac{2 \sum \Delta_P \Delta_Q}{n} \quad (P \neq Q)$$

由于 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 为偶然误差，它们的非自乘积

$\Delta_P \Delta_Q$ 仍具有偶然误差的性质，根据偶然误差的特性，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum \Delta_P \Delta_Q}{n} = 0$$

$$[\Delta\Delta] = [VV] + \frac{[\Delta\Delta]}{n}$$

$$\frac{[\Delta\Delta]}{n} (n-1) = [VV]$$

$$\frac{[\Delta\Delta]}{n} = \frac{[VV]}{n-1} = m^2$$

例题：设用经纬仪测量某个角6测回，观测之列于表中。试求观测值的中误差及算术平均值中误差。

观测次序	观 测 值	V	VV	计 算
1	36°50'30"	-4"	16	$m = \pm \sqrt{\frac{[VV]}{n-1}}$ $= \pm 2.6''$
2	26	0	0	
3	28	-2	4	
4	24	+2	4	
5	25	+1	1	
6	23	+3	9	
	$L = 36^{\circ}50'26''$	$[V] = 0$	$[VV] = 34$	

算术平均值 L 中误差是：

$$m_L = \frac{m}{\sqrt{n}} = \pm \sqrt{\frac{[VV]}{n(n-1)}} = \pm \sqrt{\frac{34}{6(6-1)}} = \pm 1.1''$$

返回