


DEVIDO A CÂMARA DE AR DA TRAÇÃO DO MB 1620 (ATÉ 98) FICAR MUITO PRÓXIMA DO BRAÇO TENSOR DIANTEIRO, O MESMO BRAÇO É FEITO ESTAMPADO PARA DESVIAR A CÂMARA. ESTA SITUAÇÃO PODE SE REPETIR EM FORD CARGO, VOLKSWAGEN E IVECO.

EIXO
TRAÇÃO →



CÂMARA AR

BRAÇO TENSOR DIANTEIRO