

1 - DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ETE

Razão Social:	CNPJ:	Endereço:
Condomínio Residencial Alto da Boa Vista	21.307.356/0001-42	Rua José Fragoso de Omena, Maceió – AL, 57.044-131

2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

O sistema de tratamento de efluentes é composto por pré-tratamento (gradeamento); tratamento secundário através de tanque anaeróbio, tanque aeróbio, outro tanque anaeróbio (fase de polimento), que também serve como decantador; e sistema de cloração para a eliminação dos patógenos, como tratamento terciário.

3 - ATIVIDADES REALIZADAS

- Monitoramento diário;
- Limpeza no gradeamento; e
- Coleta para análises;

4 - RESULTADOS DAS ANÁLISES

Os resultados analíticos obtidos em ensaios realizados das amostras coletadas no mês de Fevereiro de 2023 encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resultado das Análises.

Ponto	Parâmetro	Unidade	Data	Resultado
Entrada	DBO	mg/L	20-02-2023	334.31
Saída	DBO	mg/L	20-02-2023	65.78
Saída	ph	-	20-02-2023	8.7
Saída	Óleos e Graxas	mg/L	20-02-2023	30.4
Saída	Sólidos sedimentáveis	mL/L	20-02-2023	1.0
Saída	Temperatura	°C	20-02-2023	0.8

Legenda: S/E - Sem especificação
Fonte: Análise Ambiental, 2023.

5- CONCLUSÃO

Maceió, Abril de 2023



Lucas M. Uchôa
Analista Ambiental