

	Hoja de Mejora Rápida	QK No: QK-LR-PAL-045	Area: ROCA	Equipo: MULTIPACK	Realizado por: ERNESTO ROBLEÑO F. JAVIER RUIZ	Ayudado por:	Fecha inicio: 02-11-23					
1) Definición del problema y esquema : (80% dibujo & 20% palabras)					2) Lista las posibles causas del problema:							
 <p>EN LAS MULTIPAKS Y CON DETERMINADOS PRODUCTOS, EL PLASTICO SE DESCENTRA POR FALTA DE FRENOS</p>					1	EVALUACION DEL TRABAJO DE LA MAQUINA EN DISTINTAS CONDICIONES						
					2	FRENOS SOBRE PLASTICOS INSUFICIENTES						
					3							
					4							
					5							
4) Plan de acción para eliminar el problema:			5) Fecha fin:		06-05-24					3) Verifica qué posibles causas son causa real:		
	Acción (Evaluación de Riesgos requerida)		Quién	Cuándo	Hecho?		Qué comprobar	Cómo comprobar	Hallazgos	Causa?		
1	INSTALAR EL MISMO FRENO QUE EL INTALADO EN LOS TUNELES MARTEK, TANTO ARRIBA, COMO ABAJO		ACTINOVA	06-05-24	SI	1	EVALUACION DEL TRABAJO DE LA MAQUINA EN DISTINTAS CONDICIONES	IN SITU	DIFERENCIA ENTRE CONDICIONES	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		
2	REALIZACION DE HOJA DE ÉXITO		ERNESTO Y JAVI	13-05-24	SI	2	FRENOS SOBRE PLASTICOS INSUFICIENTES	IN SITU	INSUFICIENTE	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		
3						3				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		
4						4				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		
5						5				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		