



		<h1>MÉTODO ESTÁNDAR</h1>		Aprobado por (jefe de área): DAVID CALVO		Actualizado a: 10/07/2024			
				Preparado por: ALFONSO C. - ERNESTO R .		Versión : 1			
N°	TÍTULO			Dónde se usa ? (= departamento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, ...)					
	REAPRIETE DE BORNAS DE CONTACTORES			APILADORA					
Quién debe hacerlo ?				Cuándo se hace ?				TIEMPO ESTÁNDAR	
ELECTROMECHANICOS				CADA 5 AÑOS				15'	
(*) SEGURIDAD : prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / CALIDAD : prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS : Eficiencia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de recursos									
N°	PASOS	DETALLES		S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE		TIEMPO ESTÁNDAR	
1	EPIS			T	X	ES OBLIGATORIO EL USO DE EPIS PARA REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN TODA LA FABRICA		1'	
2	ACCESO	PARTE POSTERIOR DE L A APILADORA 		T				30"	

		<h1>MÉTODO ESTÁNDAR</h1>			Aprobado por (jefe de área):		Actualizado a:		
					DAVID CALVO		10/07/2024		
					Preparado por:		Versión :		
					ALFONSO C. - ERNESTO R .		1		
N°	TÍTULO				Dónde se usa ? (= departamento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, ...)				
	REAPRIETE DE BORNAS DE CONTACTORES				APILADORA				
Quién debe hacerlo ?				Cuándo se hace ?				TIEMPO ESTÁNDAR	
ELECTROMECHANICOS				CADA 5 AÑOS				15'	
(*) SEGURIDAD : prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / CALIDAD : prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS : Eficiencia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de recursos									
N°	PASOS	DETALLES			S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE		TIEMPO ESTÁNDAR
3	CONSIGNAR	<div>CONSIGNAR EL CUADRO ELECTRICO, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANIOBRA.</div> <div>TANTOS CANDADOS, COMO PERSONAS TRABAJANDO.</div> <div></div>			T	X	APLICAR PROCEDIMIENTO LOTO		30"
4	COMPROBAR TENSION	<div>CON EL MULTIMETRO, COMPROBAR LA AUSENCIA DE TENSION</div> <div></div>			T	X	EVITAMOS ACCIDENTES POR CONTACTO ELECTRICO		2'

		<h1>MÉTODO ESTÁNDAR</h1>		Aprobado por (jefe de área):		Actualizado a:			
				DAVID CALVO		10/07/2024			
				Preparado por:		Versión :			
				ALFONSO C. - ERNESTO R .		1			
Nº	TÍTULO			Dónde se usa ? (= departamento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, ...)					
	REAPRIETE DE BORNAS DE CONTACTORES			APILADORA					
Quién debe hacerlo ?			Cuándo se hace ?					TIEMPO ESTÁNDAR	
ELECTROMECHANICOS			CADA 5 AÑOS					15'	
(*) SEGURIDAD : prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / CALIDAD : prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS : Eficiencia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de recursos									
Nº	PASOS	DETALLES		S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE		TIEMPO ESTÁNDAR	
5	DESTORNILLADOR	<div>SIEMPRE SE USARA UN DESTORNILLADOR AISLADO</div> 		T	X	EVITAMOS ACCIDENTES POR CONTACTO ELECTRICO			
6	REAPRIETE	<div>LOS TORNILLOS DEBEN ESTAR APRETADOS LO JUSTO PARA QUE NO SE SALGAN LOS CABLES</div> 		T				10'	

		MÉTODO ESTÁNDAR			Aprobado por (jefe de área): DAVID CALVO		Actualizado a: 10/07/2024				
					Preparado por: ALFONSO C. - ERNESTO R .		Versión : 1				
N°	TÍTULO				Dónde se usa ? (= departamento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, ...)						
	REAPRIETE DE BORNAS DE CONTACTORES				APILADORA						
Quién debe hacerlo ?				Cuándo se hace ?						TIEMPO ESTÁNDAR	
ELECTROMECHANICOS				CADA 5 AÑOS						15'	
(*) SEGURIDAD : prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / CALIDAD : prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS : Eficiencia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de recursos											
N°	PASOS		DETALLES			S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE			TIEMPO ESTÁNDAR
7	RETIRAR CONSIGNACION		<div>RETIRAR TODOS AQUELLOS CANDADOS QUE HABIAMOS PUESTO INICIALMENTE</div> 			T	X	APLICAR PROCEDIMIENTO LOTO			30"
8	COMPROBACION		<div>REALIZAR UN CICLO MANUAL PARA COMPROBAR QUE TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE</div> 			T					1'

		<h1>MÉTODO ESTÁNDAR</h1>		Aprobado por (jefe de área):		Actualizado a:				
				DAVID CALVO		10/07/2024				
				Preparado por:		Versión :				
				ALFONSO C. - ERNESTO R .		1				
N°		TÍTULO		Dónde se usa ? (= departamento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, ...)						
		REAPRIETE DE BORNAS DE CONTACTORES		APILADORA						
Quién debe hacerlo ?				Cuándo se hace ?				TIEMPO ESTÁNDAR		
ELECTROMECHANICOS				CADA 5 AÑOS				15'		
(*) SEGURIDAD : prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / CALIDAD : prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS : Eficiencia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de recursos										
N°		PASOS		DETALLES		S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE		TIEMPO ESTÁNDAR
9						T				