

<div></div>		HOJA DE ÉXITO		Fábrica:	Departamento :	Area:	Preparado por:	Fecha:	<div></div>
				AZUQUECA DE HENARES	ROCA	APILADORA	OPERARIOS	24-02-24	
				Miembros del equipo:					
ANTES					DESPUÉS				
<div></div>					<div></div>				
Descripción del PROBLEMA					SOLUCIÓN al Problema				
FALTA DE SISTEMA AUTOMATICO DE ENGRASE EN LOS PUNTOS DE DIFICIL ACCESO.					MONTAR SISTEMA.				
PÉRDIDAS relacionadas con el Problema					BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora				
POSIBLES PAROS INESPERADOS.					ASEGURAR EL ENGRASE DE LA MAQUINA. AHORRO DE 479 MINUTOS EN LUBRICACION.				