

	Hoja de Mejora Rápida	QK No: QK-LR-LPA-036	Area: APILADORA ROCA	Equipo: OPERARIOS ROCA	Realizado por: OPERARIOS ROCA	Ayudado por:	Fecha inicio: 24-02-24		
1) Definición del problema y esquema : (80% dibujo & 20% palabras)				2) Lista las posibles causas del problema:					
<div></div> <div>EL SISTEMA NEUMATICO DE LA APILADORA, SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR, SIN POSIBILIDAD DE VARIACION SIN PARAR LA MISMA.</div>				1	ERROR DE DISEÑO				
				2	FALTA DE EVALUACION DE RIESGOS				
				3					
				4					
				5					
4) Plan de acción para eliminar el problema:		5) Fecha fin:	05-03-24						
	Acción (Evaluación de Riesgos requerida)	Quién	Cuándo	Hecho?		Qué comprobar	Cómo comprobar	Hallazgos	Causa?
1	SACAR FUERA EL SISTEMA	MANTENIMIENTO	05-03-24	SI	1	ERROR DE DISEÑO	IN SITU		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
2	REALIZAR HOJA DE ÉXITO	RAFA GONZALEZ	05-03-24	SI	2	FALTA DE EVALUACION DE RIESGOS	IN SITU		S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
3					3				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
4					4				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
5					5				S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>