

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--|-----------|----------------|----------|---|
|  | HOJA DE ÉXITO | Fábrica: | Departamento : | Area: | Preparado por: | Fecha: |  |
| | | AZUQUECA DE HENARES | ROCA | APILADORA | OPERARIOS | 18-03-24 | |
| | | Miembros del equipo: | | | | | |
| ANTES | | | DESPUÉS | | | | |
|  | | |  | | | | |
| Descripción del PROBLEMA | | | SOLUCIÓN al Problema | | | | |
| EXCESO DE SUCIEDAD EN APILADORA | | | GENERAR LIMPIEZAS RUTINARIAS Y ESTANDAR DE LIMPIEZA EN COMPONENTES CRITICOS | | | | |
| PÉRDIDAS relacionadas con el Problema | | | BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora | | | | |
| 21 AVERIAS EN 2023 | | | REDUCCION A 0 LAS AVERIAS Y REDUCCION DE UN 80% DE SCRAP GENERADO | | | | |