

Chapuis, Bruno UTCFS

De: Chapuis, Bruno UTCFS

Envoyé: vendredi 21 octobre 2011 11:49

À: Adrien, Bruno Chubb Securite; Casales, Bernard UTCFS; Guermache, Abdes Chubb Securite; Hochard, Sebastien UTCFS; Locteau, Patrice UTCFS; Da Cruz, Gilbert UTCFS; Rhie, Olivier UTCFS; Ehrhardt, Philippe UTCFS; Guerin, Loic UTCFS; Maire, Thierry UTCFS; Senot, Laurent UTCFS; Deiss, Marc UTCFS; Lepevedic, Stephane UTCFS; Lusic, Bruce Chubb Securite; Rothier, Patrick UTCFS; Bouhours, Samuel UTCFS; Boulet, Eric UTCFS; Lafforgue, Benoit UTCFS; Bares, Laurent Chubb Securite; Lotode, Stephane UTCFS; Richard, Patrick UTCFS; Colombo, Eric UTCFS; da Silva, Mario UTCFS; Debieve, Pascal UTCFS; Nageotte, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; Bertrand, Renald UTCFS; Duthieuw, Jean Luc Sicli; Guitton, Olivier UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Garino, Gilles UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Viard, Christophe UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Borsova, Daniel UTCFS; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Pamies, Laurent UTCFS; Patry, Laurent UTCFS

Cc: Dujardin, Eric UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Normand, Yves UTCFS; Talabot, Julien UTCFS; Caron, Pierre-Nicolas UTCFS; Detriche, Philippe UTCFS; Khensous, Nordine UTCFS; Laparade, Pascale UTCFS; Lochon, Sylvain UTCFS; Simon, Alexandre UTCFS; Soboleff, Marc UTCFS; Balligand, Frank UTCFS; Cresp, Florent UTCFS; Elayachi, Zohar UTCFS; MARTIN, Regis RM UTCFS; Pamies, Laurent UTCFS

Objet: Flash info Technique : Détecteurs linéaires 6500 et UAI Directe V3

Importance: Haute



Bonjour,

Suite à des remontées terrains, nous vous informons que l'initialisation des détecteurs linéaires 6500 dure 300ms (5 minutes).

Durant ces 5 minutes, un dérangement peut apparaître sur la carte UAI Directe de l'UTI V3, quelque soit sa version logiciel (ce dérangement n'apparaît pas sur la carte UAI LON car la vitesse du microprocesseur est différente).

Après ces 5 minutes, si les réglages ont été correctement effectués et après réarmement de l'UTI, le dérangement disparaîtra.

Merci donc de tenir compte de ces 5 minutes d'initialisation.

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information,

Bruno CHAPUIS

Pour mémoire, tous les Flashs Infos Technique, les versions logiciels et l'historique des versions sont accessibles l'intranet Chubb, Direction Chantiers & Services : [lien](#)