

Chapuis, Bruno UTCFS

De: Chapuis, Bruno UTCFS

Envoyé: jeudi 16 juillet 2009 15:06

À: Benis, Stephane UTCFS; Besson, Boris UTCFS; Ehrhardt, Philippe UTCFS; Guerin, Loic UTCFS; Lepevedic, Stephane UTCFS; Maire, Thierry UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Rotthier, Patrick UTCFS; Da Cruz, Gilbert UTCFS; De Sousa, Acursio Chubb Securite; Khensous, Nordine UTCFS; Bares, Laurent Chubb Securite; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Casales, Bernard UTCFS; Gaillard, Michel Chubb Securite; Garino, Gilles UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Lafforgue, Benoit UTCFS; Lotode, Stephane UTCFS; Martin, Gerard UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Romo, Bernard UTCFS; Barth, Christophe UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Hideux, Sebastien UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Richard, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Senot, Laurent UTCFS; Sztajnowski, Florent UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; da Silva, Mario UTCFS; Hochard, Sebastien UTCFS; Oliveira, Auguste UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Bienvenu, Jerome UTCFS; Carillo, Patrick UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Durand, Michel Chubb Securite; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Gaillard, Herve UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Szymczak, Gerard UTCFS; Cartel, Maryvonne UTCFS; Jardin, Didier Chubb Securite

Cc: Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Elui, Eric UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Normand, Yves UTCFS; Rhie, Olivier UTCFS; Dufeutrelle, Gerard UTCFS; Bourson, Lionel UTCFS; Gratadeix, Christophe Chubb Securite; Hesry, Olivier Chubb Securite; Khensous, Nordine UTCFS; Morel, Philippe UTCFS; Locteau, Patrice UTCFS; Angoso, Vincent UTCFS; De Brito, Jose UTCFS

Objet: Flash info DCS : Modification carte UAI AD1000 - CE00471

Importance: Haute

Pièces jointes: image002.gif; image003.gif; image004.gif



Flash Info D.C.S



Bonjour,

La carte UAI AD1000 (CE00471) a été modifiée :

- ▶ suppression du support du microcontrôleur U1 qui occasionnait des faux contacts en cas de contraintes mécaniques dans les racks,
- ▶ évolution du logiciel U21 qui passe en V4.11 (programmable en usine)

Ces modifications règlent les différents problèmes de communication et de défaut de ligne apparaissant sur certains sites.

Les cartes modifiées sont maintenant à l'édition 0006 : Les stocks de cartes neuves et SAV ont été remis à niveau

Vous pouvez dès à présent les commander

Rappel : Pour chaque carte, il faut prévoir une alimentation de 60W.

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

La Direction Chantiers & Services

Pour mémoire, tous les Flash Infos D.C.S sont accessibles sur \\10.65.0.067\data\Direction Chantiers & Services\07 - Documents Métiers Partagés\11-Flash Infos DCS\Recapitulatif_flash_infos.xls

Historique des versions logiciels : <\\10.65.0.67\data\Direction Chantiers & Services\07 - Documents Métiers Partagés\01-Incendie\05-Gamme RESONANCE\suivi-versions.xls>