

Chapuis, Bruno UTCFS

De: Chapuis, Bruno UTCFS

Envoyé: vendredi 11 septembre 2009 09:47

À: Locteau, Patrice UTCFS; Cartel, Maryvonne UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Hideux, Sebastien UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Richard, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Senot, Laurent UTCFS; Sztajnowski, Florent UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; da silva, Mario UTCFS; Hochard, Sebastien UTCFS; Oliveira, Auguste UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Bienvenu, jerome UTCFS; Carillo, Patrick UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Durand, Michel Chubb Securite; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Gaillard, Herve UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Szymczak, Gerard UTCFS; Benis, Stephane UTCFS; Besson, Boris UTCFS; Ehrhardt, Philippe UTCFS; Guerin, Loic UTCFS; Lepevedic, Stephane UTCFS; Maire, Thierry UTCFS; Rotthier, Patrick UTCFS; Da Cruz, Gilbert UTCFS; De Sousa, Acursio Chubb Securite; Khenous, Nordine UTCFS; Bares, Laurent Chubb Securite; Casales, Bernard UTCFS; Gaillard, Michel Chubb Securite; Garino, Gilles UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Lafforgue, Benoit UTCFS; Lotode, Stephane UTCFS; Martin, Gerard UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Romo, Bernard UTCFS

Cc: Dufeutrelle, Gerard UTCFS; Clement, Franck UTCFS; Lambert, Jean-Marc UTCFS; Detriche, Philippe UTCFS; De Brito, Jose UTCFS; Pasek, Patrick UTCFS; Ryckeboer, Noel UTCFS; Bourson, Lionel UTCFS; Gratadeix, Christophe Chubb Securite; Hesry, Olivier Chubb Securite; Morel, Philippe UTCFS; Rhie, Olivier UTCFS; Allais, Daniel UTCFS; Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Castellant, Jean UTCFS; Elui, Eric UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Legrand, Ludovic UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Normand, Yves UTCFS

Objet: Flash info DCS : Carte extension UTEX V2 (CE00559) en remplacement des cartes extension CE00554

Importance: Haute



Flash Info D.C.S



Bonjour,

En cas de remplacement de cartes extension UTEX.COM (CE00554), par des cartes extension V2 (CE00559), vous devez mettre à jour aux dernières versions, les logiciels des autres cartes de l'UTEX.COM, soit :

- ▶ Les cartes affichages de base CE00550,
- ▶ Les cartes affichages zone CE00552,
- ▶ Les cartes chantiers zone CE00553
- ▶ Et bien sûr, le logiciel UTEX.COM Expert.

Si ces mises à jour ne sont pas effectuées, un « défaut CO vanne n°2 » apparaîtra sur l'UTEX.COM

La récupération des versions logiciels à jour ainsi que la mise à jour de l'UTEX nécessite une procédure particulière disponible sur Intrahelp en cliquant sur le lien suivant : [Intrahelp](#)

Merci de diffuser largement cette information auprès de vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information,

La Direction Chantiers & Services

Pour mémoire, tous les Flash Infos D.C.S sont accessibles sur [\\10.65.0.067\data\Direction Chantiers & Services\07 - Documents Métiers Partagés\11-Flash Infos DCS](#)

Historique des versions logiciels : [\\10.65.0.67\data\Direction Chantiers & Services\07 - Documents Métiers Partagés\01-Incendie\05-Gamme RESONANCE\suivi-versions.xls](#)