

Chapuis, Bruno UTCFS

De: Chapuis, Bruno UTCFS

Envoyé: mercredi 23 juin 2010 15:01

À: Da Cruz, Gilbert UTCFS; De Sousa, Acursio Chubb Securite; Ehrhardt, Philippe UTCFS; Guerin, Loic UTCFS; Maire, Thierry UTCFS; Senot, Laurent UTCFS; Bares, Laurent Chubb Securite; Lotode, Stephane UTCFS; da Silva, Mario UTCFS; Oliveira, Auguste UTCFS; Adrien, Bruno Chubb Securite; Guermache, Abdes Chubb Securite; Locteau, Patrice UTCFS; Benis, Stephane UTCFS; Besson, Boris UTCFS; Deiss, Marc UTCFS; Lepevedic, Stephane UTCFS; Rotthier, Patrick UTCFS; Casales, Bernard UTCFS; Gaillard, Michel Chubb Securite; Garino, Gilles UTCFS; Lafforgue, Benoit UTCFS; Martin, Gerard UTCFS; Bruart, Marc UTCFS; Debieve, Pascal UTCFS; Nageotte, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; Bertrand, Renald UTCFS; Duthieuw, Jean Luc Sicli; Guitton, Olivier UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Hochard, Sebastien UTCFS; Patry, Laurent UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Carillo, Patrick UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Viard, Christophe UTCFS; Zamora, Antoine UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Borsova, Daniel UTCFS; Durand, Michel Chubb Securite; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Pamies, Laurent UTCFS

Cc: Dufeutrelle, Gerard UTCFS; Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Elui, Eric UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Normand, Yves UTCFS; Rhie, Olivier UTCFS; Soboleff, Marc UTCFS; Talabot, Julien UTCFS; Balligand, Frank UTCFS; Becker, Cyrille UTCFS; Cresp, Florent UTCFS; Hesry, Olivier Chubb Securite; MARTIN, Regis RM UTCFS; Monfray, Eric UTCFS; Lambert, Jean-Marc UTCFS; Simon, Alexandre UTCFS; Detriche, Philippe UTCFS

Objet: Flash info Technique : Dysfonctionnement sur centrale UTI.MicroPack

Importance: Haute



Flash Info Technique



Bonjour,

Depuis quelques jours, il nous a été remonté quelques dysfonctionnements sur les centrales UTI MicroPack.

En effet, quelques mois après la mise en service, certaines centrales passent en « Défaut système », le buzzer émet un son discontinu et l'afficheur se fige en inscrivant :

Etat de Sécurité (SimuReso)

Notre Département R&D travaille sur une nouvelle version logicielle qui réglera ce bug ; en attendant cette version, si vous êtes confrontés à ce dysfonctionnement, il faut couper l'alimentation du tableau (secteur et batterie), attendre 10 secondes puis la remettre.

Délai prévu de mise à disposition de la future version logicielle : 2^{ème} quinzaine de juillet

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information,

Bruno CHAPUIS

Pour mémoire, tous les Flash Infos D.C.S sont accessibles sur [\\10.65.0.067\data\Direction Chantiers & Services\07 - Documents Métiers Partagés\11-Flash Infos DCS](#)

Historique des versions logiciels : [\\10.65.0.67\data\Direction Chantiers & Services\07 - Documents Métiers Partagés\01-Incendie\05-Gamme RESONANCE\suivi-versions.xls](#)