




# Frequency Analysis

Motivation, peak resonance, resonant frequency, bandwidth, gain and phase cross-over frequencies, roll-off rate, the frequency response of second-order systems.

## چرا پاسخ فرکانسی؟

انگیزه برای انجام تحلیل فرکانسی این است که بفهمیم چگونه سیستم‌ها به اجزای فرکانسی مختلف یک سیگنال ورودی پاسخ می‌دهند، مانند فیلترها، سیستم‌های کنترلی یا سیستم‌های ارتباطی. این تحلیل به طراحی سیستم‌هایی کمک می‌کند که فرکانس‌های خاصی را تقویت یا تضعیف کنند.



## پیک رزونانس (Peak Resonance)

پیک رزونانس به بیشترین دامنه پاسخ سیستم در یک فرکانس خاص اشاره دارد. در سیستم‌هایی مانند نوسانگرهای مکانیکی یا الکتریکی، رزونانس زمانی اتفاق می‌افتد که فرکانس ورودی با فرکانس طبیعی سیستم همخوانی داشته باشد و منجر به نوسانات بزرگ شود.

از نظر ریاضی، پیک رزونانس جایی است که تابع انتقال سیستم حداکثر بهره را نشان می‌دهد.

## فرکانس رزونانس (Resonant Frequency)

فرکانس رزونانس فرکانسی است که در آن سیستم بیشترین رزونانس را نشان می‌دهد. این فرکانس معمولاً جایی است که دامنه خروجی سیستم برای یک ورودی خاص بیشترین مقدار را دارد. در یک سیستم مرتبه دوم، فرکانس رزونانس به فرکانس طبیعی و ضریب میرایی سیستم بستگی دارد.

$$f_r = \frac{\omega_n}{2\pi} \sqrt{1 - 2\zeta}$$

## پهنای باند (Bandwidth)

پهنای باند محدوده فرکانس‌هایی است که در آن سیستم به طور مؤثری پاسخ می‌دهد، که معمولاً بین فرکانس‌هایی اندازه‌گیری می‌شود که در آن‌ها پاسخ سیستم به مقدار خاصی کاهش می‌یابد (معمولاً 3 دسی‌بل زیر پیک رزونانس).


بنا به تعریف، فرکانسی است که در آن مقدار  $|M(j\omega)|$  به 70.7 درصد مقدارش در فرکانس صفر برسد. یا به عبارت دیگر به 3db زیر مقدارش در فرکانس صفر برسد. به طور کلی پهنای باند یک سیستم کنترلی معیاری برای مشخصه های پاسخ گذرای آن است، به طوری که:

- پهنای باند بزرگ متناظر با زمان خیز کمتر می باشد.
- پهنای باند بزرگ متناظر با حضور بیشتر نویز می باشد.

برای یک سیستم رزونانس، پهنای باند می تواند به عنوان تفاوت بین فرکانس های قطع بالا و پایین در نقاط -3 دسی بل از فرکانس رزونانس تعریف شود:

$$f_1 - f_2 = \text{باند پهنای}$$

$f_1$  فرکانس قطع پایین و  $f_2$  فرکانس قطع بالا هستند.



فرکانس عبور بهره (Gain Crossover Frequency)

فرکانس عبور بهره فرکانسی است که در آن قدر مطلق تابع انتقال حلقه باز برابر با 1 (یا 0 دسی بل) می شود. این فرکانس در سیستم های کنترلی مهم است، زیرا جایی است که سیستم از تقویت کردن به تضعیف کردن سیگنال ها تغییر می کند.


فرکانس عبور فاز (Phase Crossover Frequency)

فرکانس عبور فاز، فرکانسی است که در آن فاز تابع انتقال سیستم برابر با -180 درجه می شود. این فرکانس در تعیین پایداری سیستم های کنترلی فیدبک بسیار مهم است.

## نرخ افت (Roll-off Rate)


نرخ افت توصیف می‌کند که پاسخ سیستم با افزایش فرکانس چقدر سریع کاهش می‌یابد. برای یک سیستم مرتبه دوم، نرخ افت معمولاً 40- دسی‌بل/دهه یا 12- دسی‌بل/اکتاو است، یعنی بهره به ازای هر افزایش ده برابری (دهه) یا دو برابری (اکتاو) در فرکانس به این میزان کاهش می‌یابد.

- در سیستم‌های مرتبه بالاتر، نرخ افت تندتر است.



پاسخ فرکانسی سیستم‌های مرتبه دوم

فرم سیستم‌های مرتبه دوم به صورت زیر است:



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$\omega_n$  فرکانس طبیعی و  $\zeta$  ضریب میرایی هستند.

برای به دست آوردن گین سیستم باید به جای  $s$  در تابع تبدیل  $j\omega$  قرار دهیم.

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

و همچنین برای بدست آوردن فاز سیستم باید به صورت زیر عمل کنیم:


$$\varphi = \tan\left(\frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$$

رفتار سیستم به سه نوع تقسیم می‌شود:

میرای ضعیف ( $\zeta < 1$ ): سیستم نوسان می‌کند و پاسخ فرکانسی آن دارای یک پیک رزونانس است.


میرای بحرانی ( $\zeta = 1$ ): سیستم نوسان ندارد و سریع‌ترین زمان نشست را دارد.

میرای شدید ( $\zeta > 1$ ): سیستم به آهستگی پاسخ می‌دهد و نوسان ندارد.



مثال:

در سیستم مدار بسته زیر پهنای باند سیستم حلقه بسته کدام است؟



$$T(s) = \frac{\frac{k}{s}}{1 + \frac{k}{s}} = \frac{k}{s + k} \rightarrow |T(0)| = 1$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{k}{\sqrt{\omega^2 + k^2}} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{k^2}{\omega^2 + k^2} \rightarrow \omega^2 = k^2 \rightarrow \beta\omega = k$$

مثال:

تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید.

$$\frac{16}{s^2 + 1.6s + 16}$$

حالت کلی سیستم های مرتبه دوم به صورت زیر بود:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n + \omega_n^2}$$


پس می توانیم  $w_n$  و  $\zeta$  را بیابیم.

$$w_n = \sqrt{16} = 4$$

$$\zeta = \frac{1.6}{2 \times 4} = 0.2 < 1$$

پس سیستم میرای ضعیف است.

پاسخ پله سیستم به صورت زیر است:



برای یافتن فرکانس رزونانس باید از فرم زیر استفاده کنیم:


$$f_r = \frac{w_n}{2\pi} \sqrt{1 - 2\zeta} = \frac{4}{2\pi} \sqrt{1 - 2 \times 0.2} = 0.493$$

حالا باید فرکانس عبور بهره و فرکانس عبور فاز را بدست بیاورم.

$$\angle GH(j\omega_p) = -\tan^{-1}\left(\frac{1.6w}{16 - w^2}\right) = -180$$


$$|G(j\omega)| = 1 \rightarrow \frac{16}{\sqrt{(w^2)^2 + (1.6w)^2}} = 1 \rightarrow w_c = 3.84$$

$$\rightarrow \text{PM} = 22.6$$



مثال:

سیستم زیر را در نظر بگیرید.



الف) به کمک نمودار نایکوئیست حدود  $k$  را برای پایداری سیستم حلقه بسته محاسبه کنید. (مسیر نایکوئیست را یکبار طوری در نظر بگیرید که قطب در مبدا را شامل شود و بار دیگر طوری در نظر بگیرید که آن را شامل نشود). نتیجه بدست آمده را تحلیل کنید.

ب) حد بهره و حد فاز سیستم را بدست آورید.

ج) به کمک دستور Nyquist در MATLAB نمودار نایکوئیست آن را بدست آورید و نتیجه آن را با قسمت "الف" مقایسه کنید.

الف)

اینکه قطب در مرکز را جز کانتور بگیریم یا نه در جهت دور زدن نمودار تاثیر دارد ولی در شکل کلی آن تاثیری ندارد. اما چون سوال گفته است که دو حالت را بررسی کنیم ما دو حالت را در رنگ های مختلف نشان می دهیم.

فقط باید دقت کرد قطبی که جز کانتور نیست قطب پایدار به حساب می آید ولی قطبی که جز کانتور هست قطب ناپایدار به حساب خواهد آمد. باید دقت داشت ما برای بهره یک نمودار نایکوئیست را رسم می کنیم سپس برای پایداری نقطه  $-1/k$  روی محور حقیقی را باید چک کنیم.

$$G(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+2)} \quad G(j\omega) = \frac{k}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{k}{\omega(\sqrt{\omega^2+1})(\sqrt{\omega^2+4})} \quad p = 0$$

$$\omega = 0 \rightarrow \begin{cases} |G| = \infty \\ \angle G = -90 \end{cases} \quad Re = \frac{-3\omega^2}{9\omega^4 + (2\omega + \omega^3)^2} \quad Im = \frac{\omega^3 - 2\omega}{9\omega^4 + (2\omega + \omega^3)^2}$$

$$\omega = \infty \rightarrow \begin{cases} |G| = 0 \\ \angle G = -270 \end{cases} \quad Im = 0 \rightarrow \begin{cases} \omega = 0 \rightarrow Re = 0 \\ \omega = \sqrt{2} \rightarrow Re = \frac{-1}{6} \end{cases}$$


$$s^3 + 3s^2 + 2s + k = 0 \rightarrow k > 0 \quad 6 < k \rightarrow 0 < k < 6 \quad \text{ناحیه پایداری}$$



سیستم پایدار است  $z = n + p = 0$


صفر را شامل نشود:

$$\begin{aligned} \text{if } k = 1 \rightarrow n = -1 \quad p = 1 \rightarrow z = -1 + 1 = 0 \rightarrow \\ -\infty < \frac{-1}{k} < \frac{-1}{6} \rightarrow n = -1 \quad z = -1 + 1 = 0 \rightarrow \quad \text{پایدار است} \\ \frac{-1}{6} < \frac{-1}{k} < 0 \rightarrow n = 1 \quad z = 1 + 1 = 2 \rightarrow \quad \text{ناپایدار است} \\ 0 < \frac{-1}{k} < \infty \rightarrow n = 0 \quad z = 0 + 1 = 1 \rightarrow \quad \text{ناپایدار است} \end{aligned}$$



صفر را شامل شود:

$$\begin{aligned} -\infty < \frac{-1}{k} < \frac{-1}{6} \rightarrow n = 0 \quad z = 0 + 0 = 0 \rightarrow \quad \text{پایدار است} \\ \frac{-1}{6} < \frac{-1}{k} < 0 \rightarrow n = 2 \quad z = 2 + 0 = 2 \rightarrow \quad \text{ناپایدار است} \\ 0 < \frac{-1}{k} < \infty \rightarrow n = 1 \quad z = 1 + 0 = 1 \rightarrow \quad \text{ناپایدار است} \end{aligned}$$



در حالتی که  $N > 0$  است فقط حالت  $0 < k < 6$  سیستم پایدار است.

(ب)

$$\angle GH(j\omega_p) = -90 - \tan^{-1}(\omega_p) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = -180 \rightarrow \omega_p = \sqrt{2}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{6}$$


$$GM = 20 \log \frac{1}{6} = 15.5 \text{ dB}$$

$$|G(j\omega)| = 1 \rightarrow \frac{1}{\omega(\sqrt{\omega^2 + 1})(\sqrt{\omega^2 + 4})} = 1 \rightarrow \omega_c = 0.445$$

$$\angle GH(j\omega_c) = 90 - \tan^{-1}(\omega_c) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = 233.46 \text{ or } 1.297\pi \text{ Rad}$$

$$PM = 1.297\pi - \pi = 0.297\pi$$

(ج)



همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است همانند حل دستی هستند و حاشیه فاز و بهره آن نیز به صورت بالاست.

مثال:

سیستم حلقه بسته ای با فیدبک واحد در نظر بگیرید که تابع تبدیل حلقه باز آن به صورت زیر است:

$$G(s) = \frac{k}{s(s^2 + 2s + 6)}$$

الف) مقدار k را به گونه ای تعیین کنید که PM آن 60 درجه باشد. سپس GM را برحسب db بدست آورید.

ب) اگر یک ترم تاخیر به صورت  $e^{-t_d s}$  در تابع تبدیل حلقه باز ضرب شود. محدوده ی  $t_d$  که سیستم پایدار می ماند را تعیین کنید.

ج) قسمت الف و ب را با متلب چک کنید.

(الف)

$$G(s) = \frac{k}{s(s^2 + 2s + 6)} \xrightarrow{s=j\omega} G(j\omega) = \frac{k}{j\omega(-\omega^2 + 2j\omega + 6)}$$
$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega(\sqrt{4\omega^2 + (-\omega^2 + 6)^2})} \quad G(s) = \frac{1}{s(s + 1 + j\sqrt{5})(s + 1 - j\sqrt{5})}$$

$$\phi_{pm} = \frac{\pi}{3} = \pi + \phi \rightarrow \phi = -\frac{2}{3}\pi = \angle GH(j\omega_c)$$

$$\angle GH(j\omega_c) = -90 - \tan^{-1}(\omega_c + \sqrt{5}) - \tan^{-1}(\omega_c - \sqrt{5}) = -120$$

$$\tan^{-1}(\omega_c + \sqrt{5}) + \tan^{-1}(\omega_c - \sqrt{5}) = 30$$

$$\frac{\omega_c + \sqrt{5} + \omega_c - \sqrt{5}}{1 - \omega_c^2 + 5} = 0.58 \rightarrow \omega_c = 1.27 \text{ Rad/Sec}$$

$$|GH(j\omega_c)| = 1 \rightarrow \frac{k}{1.27\sqrt{4(1.27)^2 + (-(1.27)^2 + 6)^2}} = 1 \rightarrow k = 3.11$$

$$\angle GH(j\omega_p) = -90 - \tan^{-1}(\omega_p + \sqrt{5}) - \tan^{-1}(\omega_p - \sqrt{5}) = -180 \rightarrow$$

$$\tan^{-1}(\omega_p + \sqrt{5}) + \tan^{-1}(\omega_p - \sqrt{5}) = 90 \rightarrow \omega_p = \sqrt{6}$$

$$k_{Gm} = \frac{1}{|GH(j\omega_p)|} = \sqrt{6}(\sqrt{4 \times 6}) = 12^{dB}$$

(ب)

$$G(s) = \frac{ke^{-t_d s}}{s(s+1+j\sqrt{5})(s+1-j\sqrt{5})} \quad G(j\omega) = \frac{ke^{-jt_d \omega}}{j\omega(j\omega+1+j\sqrt{5})(j\omega+1-j\sqrt{5})}$$




$$|GH(j\omega_p)| = 1 \rightarrow \frac{1}{1.27 \sqrt{4\omega_p^2 + (-\omega_p^2 + 6)^2}} = 1 \rightarrow \omega_p = 0.167$$

$$\angle GH(j\omega_p) = \pi - \frac{\pi}{2} - 0.167t_d - \tan^{-1}(0.167 + \sqrt{5}) - \tan^{-1}(0.167 - \sqrt{5}) > 0 \rightarrow$$




$$t_d < -1.389$$

(ج)

سیستم بدون تاخیر:



سیستم تاخیر دار:



در نمودار نایکوئیست سیستم دارای تاخیر یک دایره دیگر نیز اضافه شده است و حاشیه بهره در آن نقاط کاهش پیدا کرده است.

مثال:

تابع تبدیل حلقه باز سیستمی به صورت زیر است:

$$G(s)H(s) = \frac{(s+1)^3}{s^3}$$

حاشیه بهره سیستم تقریباً چند db است و در مورد پایداری سیستم حلقه بسته چه می توان گفت؟

$$\angle G = -\pi \rightarrow -\frac{3\pi}{2} + 3\tan^{-1}\omega = -\pi \rightarrow \tan^{-1}\omega = \frac{\pi}{6} \rightarrow \omega_p = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$GM = \frac{1}{|G(\omega_p)|} = \frac{1}{\frac{(\sqrt{\omega_p^2 + 1})^3}{\omega_p^3}} \xrightarrow{\omega_p = \frac{\sqrt{3}}{3}} GM = \frac{1}{8}$$

$$20 \log \frac{1}{8} = -20 \log 8 = -60 \log 2 \xrightarrow{\log 2 = 0.3} -18 \text{ db}$$

برای بررسی پایداری معادله مشخصه را برای سیستم حلقه بسته چک میکنیم:

$$\Delta = s^3 + (s+3)^3 = 2s^3 + 3s^2 + 3s + 1$$

تمامی ضرایب مثبت است، اگر جدول راث را تشکیل دهیم هیچ تغییر علامتی در ستون اول نخواهیم داشت،

بنابراین سیستم پایدار است .

حاشیه بهره و فاز این سوال در متلب به صورت زیر آمده است:

