

PLAN DE ACCION Nº53

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

Fue originado en informe PVP 7.2

TIPO: OPORTUNIDAD DE MEJORA

ORIGEN: PROGRAMA VERIFICACION DE PROVEE

FECHA ELABORACION: 28-feb-17

DESCRIPCION: Garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionar para verificar su integridad e identificar daños dejando registro de la misma

PROCESO MANTENIMIENTO

RESPONSABLE PLAN ACCION: LESTER HERRERA PULGARIN

FECHA PROPUESTA:

CAUSA RAIZAL: Los perimetros cuentan con concertinas que en algunas areas se encuentran deterioradas. Se encuentran estibas apiladas muy cerca de los muros que sirven de escalimiento. En otro caso hay un arbol que tambien sirve de escalamiento a personas desconocidas

QUE (Actividad) Reforzar concertinas en altura y en zonas deterioradas. Evitar que se apilen estibas serca de los muros y que no superen su altura

POR QUÉ (Objetivo) Evitar que personas puedan dentrar a la compañía sin autorizacion y sin ser detectadas po el personal de seguridad y vigilancia.

COMO (Metodo) Prohibir, controlar y verificar el apilamiento de estibas cerca de los muros y realizar revision periodica de las concertinas.

QUIEN LESTER HERRERA PULGARIN

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar) ALFREDO MARTINEZ S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD registro fotografico de zonas deterioradas y registro fotografico de zonas repradas y reforzadas

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por JHENIFER MOSQUERA M

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA