

Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
33.5	کد خطا
Automatic ignition controller	نام خطا
کنترل کننده ایگنیشن اتوماتیک	

علت: ایگنیشن انجام نمی شود.

دلایل ممکن: عدم مطابقت نوع گاز ، ایراد برنر

نحوه ی تست:

- بررسی نوع گاز
 - وارد منوی تکنسین شوید و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تغییر دهید.
- برنر را بررسی کنید.
- متصل بودن منبع گاز را بررسی کنید.
- در صورت لزوم تست گاز را انجام دهید و در صورت لزوم به دستورالعمل شماره MFR4 مراجعه نمایید.

33.5

