


Problema 2



1


compensador en adelanto

$$s_{1,2} = -1 \pm j$$

Diagrama de L.R. en lazo abierto

para la planta $\frac{1}{s^2}$

Polo en ll. deseado



Plano 's'

El lugar de las raíces indica que si solo se aumenta $K = G_c(s)$ el sistema oscila.

La función de transferencia de lazo cerrado es

$$G_c(s) = \frac{1/s^2}{1 + 1/s^2} = \frac{1}{s^2 + 1}$$

Los polos en lazo cerrado están en

$$s_{1,2} = \pm j$$


$$s^2 = -1$$

$$s = \sqrt{-1}$$

$$s = \pm j$$

De la gráfica del lugar de las raíces, no es posible llevar los polos dominantes en lazo cerrado a $-1 \pm j$ tal y como es solicitada sin compensador.

La deficiencia del ángulo en el polo deseado en lazo cerrado $s = -1 \pm j$ es ②




$$135^\circ + 135^\circ - 180^\circ = 90^\circ = \phi$$

Deficiencia

Dada la función de transferencia de un controlador por adelantado

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad (0 < \alpha < 1)$$

Entonces el compensador debe contribuir con el ángulo por lo cual, se hace el trazo de un punto B




$$\theta = 135^\circ = 180^\circ - \theta$$

$$\frac{\theta}{2} = 67^\circ 30'$$

• Dado que el ángulo de deficiencia es 90° se trazan dos líneas AC y AD dividiendo $\phi/2 = 45^\circ$

Ubicación del punto B



$$\theta = 45^\circ$$

$$\frac{\pi}{2} = 67^\circ 30'$$

$$x = 180^\circ - \frac{\pi}{2} - \theta$$

$$x = 67^\circ 30'$$


$$\omega_d^2 = 1^2 + 1^2 \therefore \omega_d = \sqrt{2} \text{ rad/s}$$

Aplicando ley de senos

$$\frac{\sqrt{2}}{\sin \frac{\pi}{2}} = \frac{\overline{OB}}{\sin \frac{\pi}{2}}$$

$$\overline{OB} = \sqrt{2}$$

Ubicación del polo C



$$\frac{\phi}{2} = 45^\circ$$

$$\frac{\overline{AB}}{\sin x} = \frac{\overline{BC}}{\sin \phi/2} \therefore \overline{BC} = \frac{\overline{AB} \sin \phi/2}{\sin x}$$

$$\overline{BC} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sin(45^\circ)}{\sin(22^\circ 30')} \approx 2.6131$$


$$\therefore \underline{\overline{OC} \approx 4.0273}$$

$$x = 180^\circ - (180^\circ - \frac{\pi}{2}) - \frac{\phi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2}$$

$$x = 22^\circ 30'$$

Ubicación de cero D



$$\frac{\overline{BD}}{\sin \phi/2} = \frac{\overline{AB}}{\sin x}$$

$$\begin{aligned} \overline{BD} &= \frac{\overline{AB} \sin \phi/2}{\sin x} \\ &= \frac{\sqrt{2} \cdot \sin 45^\circ}{\sin 67^\circ 30'} \end{aligned}$$

$$\overline{BD} = 1.0824$$

El valor del cero


se determina como: $\overline{OD} = \overline{OB} - \overline{BD}$

$$= \sqrt{2} - 1.0824 \approx 0.3318$$

$$\begin{aligned} x &= 180^\circ - \frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2} \\ x &= 67.5^\circ \end{aligned}$$

El lugar de los polos queda como

(4)



Por lo que la función de transferencia del controlador

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} = K_c \frac{s + 1.0824}{s + 4.0273}$$

Para determinar K_c se aplica la condición del módulo.

$$\left| K_c \frac{s + 1.0824}{s + 4.0273} \cdot \frac{1}{s^2} \right|_{s = -1+j} = 1$$

$$K_c = \left| \frac{s^2(s + 4.0273)}{s + 1.0824} \right|_{s = -1+j}$$

$$K = \frac{(-1+j)^2(-1+j+4.0273)}{-1+j+1.0824} = \underline{6.3548}$$

⑤

Por lo tanto la función del controlador es

$$G_c(s) = 6.3548 \frac{s + 1.0824}{s + 4.0273}$$