

Informe de Detección de Desperfectos

Fecha de creación: 2025-06-19 17:20:53


Tiempo procesamiento: 0 min 23 s

Frames procesados con detecciones: 19

Pares únicos defecto-parte: 2

Desperfecto	Parte	Confianza	Área (cm2)
dent	Quarter-panel	0.57	2168.92
glass_shatter	Back-window	0.52	2675.22

Frame 15: Desperfecto dent - Parte Quarter-panel



Frame 17: Desperfecto glass_shatter - Parte Back-window

