

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#142, \$130	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16783	Position[x, y]	72.9 [mm], 7826.1 [m], (65.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:16.4 ,V:38.1 [mm]
Result	OK	Area	17.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image

G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#142, \$130	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16783	Position[x, y]	7.9 [mm], 7826.2 [m], (65.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:12.0 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	19.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#142, \$130	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16783	Position[x, y]	19.6 [mm], 7826.1 [m], (65.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:47.0 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	32.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image

G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#142, \$130	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16783	Position[x, y]	50.2 [mm], 7826.2 [m], (65.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:86.9 ,V:27.4 [mm]
Result	OK	Area	75.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#141, \$129	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16782	Position[x, y]	219.1 [mm], 7825.5 [m], (66.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:24.6 ,V:18.3 [mm]
Result	OK	Area	23.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#141, \$129	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16782	Position[x, y]	24.0 [mm], 7825.7 [m], (66.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:43.9 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	38.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#141, \$129	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16782	Position[x, y]	54.4 [mm], 7825.8 [m], (66.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:80.1 ,V:24.2 [mm]
Result	OK	Area	54.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#141, \$129	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16782	Position[x, y]	48.0 [mm], 7825.5 [m], (66.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:87.2 ,V:222.7 [mm]
Result	OK	Area	55.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#140, \$128	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16781	Position[x, y]	8.2 [mm], 7825.1 [m], (66.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.9 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	19.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#140, \$128	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16781	Position[x, y]	16.6 [mm], 7825.2 [m], (66.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:47.3 ,V:18.7 [mm]
Result	OK	Area	30.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#140, \$128	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16781	Position[x, y]	60.0 [mm], 7825.0 [m], (66.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:71.6 ,V:60.7 [mm]
Result	OK	Area	48.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#140, \$128	Date	2023/7/18 上午 09:32:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	16781	Position[x, y]	29.7 [mm], 7825.0 [m], (66.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:72.8 ,V:191.7 [mm]
Result	OK	Area	54.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#139, \$127	Date	2023/7/18 上午 09:32:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	16780	Position[x, y]	228.2 [mm], 7824.6 [m], (67.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:40.6 ,V:122.2 [mm]
Result	OK	Area	18.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#139, \$127	Date	2023/7/18 上午 09:32:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	16780	Position[x, y]	44.3 [mm], 7824.8 [m], (67.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:76.5 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	44.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#139, \$127	Date	2023/7/18 上午 09:32:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	16780	Position[x, y]	22.5 [mm], 7824.5 [m], (67.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:44.4 ,V:61.9 [mm]
Result	OK	Area	45.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#139, \$127	Date	2023/7/18 上午 09:32:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	16780	Position[x, y]	45.4 [mm], 7824.5 [m], (67.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:87.5 ,V:191.7 [mm]
Result	OK	Area	48.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#138, \$126	Date	2023/7/18 上午 09:32:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	16779	Position[x, y]	8.4 [mm], 7824.1 [m], (67.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.6 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	21.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#138, \$126	Date	2023/7/18 上午 09:32:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	16779	Position[x, y]	23.1 [mm], 7824.0 [m], (67.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:56.0 ,V:91.3 [mm]
Result	OK	Area	53.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#138, \$126	Date	2023/7/18 上午 09:32:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	16779	Position[x, y]	53.6 [mm], 7824.4 [m], (67.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:71.9 ,V:27.4 [mm]
Result	OK	Area	53.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#138, \$126	Date	2023/7/18 上午 09:32:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	16779	Position[x, y]	52.5 [mm], 7824.1 [m], (67.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:81.4 ,V:178.2 [mm]
Result	OK	Area	56.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#135, \$125	Date	2023/7/18 上午 09:32:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	16769	Position[x, y]	35.3 [mm], 7818.1 [m], (73.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:103.3 ,V:120.7 [mm]
Result	OK	Area	791.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#135, \$125	Date	2023/7/18 上午 09:32:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	16769	Position[x, y]	204.1 [mm], 7818.2 [m], (73.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:133.0 ,V:146.1 [mm]
Result	OK	Area	1215.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#135, \$125	Date	2023/7/18 上午 09:32:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	16769	Position[x, y]	305.1 [mm], 7818.1 [m], (73.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:117.8 ,V:76.2 [mm]
Result	OK	Area	1226.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#135, \$125	Date	2023/7/18 上午 09:32:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	16769	Position[x, y]	115.4 [mm], 7818.2 [m], (73.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:236.3 ,V:251.2 [mm]
Result	OK	Area	1343.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$124	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16768	Position[x, y]	43.2 [mm], 7817.7 [m], (74.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:109.3 ,V:244.5 [mm]
Result	OK	Area	741.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$124	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16768	Position[x, y]	217.0 [mm], 7817.7 [m], (74.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:102.2 ,V:127.4 [mm]
Result	OK	Area	1073.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$124	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16768	Position[x, y]	137.5 [mm], 7817.7 [m], (74.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:166.0 ,V:112.7 [mm]
Result	OK	Area	1091.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$124	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16768	Position[x, y]	302.3 [mm], 7817.7 [m], (74.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:179.3 ,V:125.8 [mm]
Result	OK	Area	1095.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#133, \$123	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16767	Position[x, y]	214.3 [mm], 7817.4 [m], (74.5 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:92.9 ,V:75.8 [mm]
Result	OK	Area	681.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#133, \$123	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16767	Position[x, y]	315.3 [mm], 7817.2 [m], (74.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:96.1 ,V:73.4 [mm]
Result	OK	Area	998.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#133, \$123	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16767	Position[x, y]	245.9 [mm], 7817.2 [m], (74.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:154.4 ,V:159.6 [mm]
Result	OK	Area	1029.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#133, \$123	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16767	Position[x, y]	120.5 [mm], 7817.2 [m], (74.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:265.9 ,V:289.7 [mm]
Result	OK	Area	1090.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$122	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16766	Position[x, y]	30.1 [mm], 7816.7 [m], (75.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:78.1 ,V:108.8 [mm]
Result	OK	Area	624.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$122	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16766	Position[x, y]	120.1 [mm], 7816.7 [m], (75.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:135.4 ,V:68.7 [mm]
Result	OK	Area	811.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$122	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16766	Position[x, y]	318.0 [mm], 7816.8 [m], (75.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:100.5 ,V:311.2 [mm]
Result	OK	Area	856.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$122	Date	2023/7/18 上午 09:32:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16766	Position[x, y]	221.0 [mm], 7816.8 [m], (75.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:167.3 ,V:181.0 [mm]
Result	OK	Area	964.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$121	Date	2023/7/18 上午 09:32:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	16765	Position[x, y]	45.7 [mm], 7816.3 [m], (75.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:117.0 ,V:126.6 [mm]
Result	OK	Area	556.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$121	Date	2023/7/18 上午 09:32:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	16765	Position[x, y]	215.4 [mm], 7816.4 [m], (75.4 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:91.4 ,V:66.7 [mm]
Result	OK	Area	585.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$121	Date	2023/7/18 上午 09:32:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	16765	Position[x, y]	215.3 [mm], 7816.3 [m], (75.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:148.1 ,V:165.9 [mm]
Result	OK	Area	890.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$121	Date	2023/7/18 上午 09:32:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	16765	Position[x, y]	321.8 [mm], 7816.3 [m], (75.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:83.3 ,V:254.4 [mm]
Result	OK	Area	950.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$120	Date	2023/7/18 上午 09:32:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	16754	Position[x, y]	218.6 [mm], 7810.8 [m], (81.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:59.2 ,V:81.0 [mm]
Result	OK	Area	174.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$120	Date	2023/7/18 上午 09:32:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	16754	Position[x, y]	67.3 [mm], 7810.9 [m], (81.0 [m])
Type	淡瑕疵	Size	H:12.3 ,V:25.4 [mm]
Result	OK	Area	176.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$120	Date	2023/7/18 上午 09:32:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	16754	Position[x, y]	284.7 [mm], 7810.4 [m], (81.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:147.1 ,V:134.5 [mm]
Result	OK	Area	2442.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$120	Date	2023/7/18 上午 09:32:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	16754	Position[x, y]	183.5 [mm], 7810.6 [m], (81.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:358.7 ,V:520.7 [mm]
Result	OK	Area	92825.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$119	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16753	Position[x, y]	123.3 [mm], 7810.2 [m], (81.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:72.7 ,V:74.2 [mm]
Result	OK	Area	200.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$119	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16753	Position[x, y]	201.4 [mm], 7810.2 [m], (81.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:94.9 ,V:67.5 [mm]
Result	OK	Area	217.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$119	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16753	Position[x, y]	239.6 [mm], 7810.1 [m], (81.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:114.6 ,V:200.0 [mm]
Result	OK	Area	229.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$119	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16753	Position[x, y]	181.7 [mm], 7810.3 [m], (81.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:358.7 ,V:510.8 [mm]
Result	OK	Area	40533.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$118	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16752	Position[x, y]	38.3 [mm], 7809.7 [m], (82.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:85.1 ,V:202.4 [mm]
Result	OK	Area	156.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$118	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16752	Position[x, y]	41.4 [mm], 7809.9 [m], (81.9 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:65.2 ,V:21.8 [mm]
Result	OK	Area	158.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$118	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16752	Position[x, y]	205.0 [mm], 7809.8 [m], (82.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:55.2 ,V:126.6 [mm]
Result	OK	Area	158.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$118	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16752	Position[x, y]	108.8 [mm], 7809.8 [m], (82.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:39.1 ,V:240.5 [mm]
Result	OK	Area	167.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$117	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16751	Position[x, y]	193.5 [mm], 7809.5 [m], (82.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:44.8 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	70.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$117	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16751	Position[x, y]	41.3 [mm], 7809.2 [m], (82.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:106.2 ,V:305.2 [mm]
Result	OK	Area	85.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$117	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16751	Position[x, y]	234.8 [mm], 7809.5 [m], (82.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:80.7 ,V:52.8 [mm]
Result	OK	Area	116.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$117	Date	2023/7/18 上午 09:32:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16751	Position[x, y]	30.3 [mm], 7809.4 [m], (82.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:74.9 ,V:46.4 [mm]
Result	OK	Area	151.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#124, \$116	Date	2023/7/18 上午 09:32:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	16750	Position[x, y]	242.4 [mm], 7809.0 [m], (82.9 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:16.4 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	9.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#124, \$116	Date	2023/7/18 上午 09:32:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	16750	Position[x, y]	158.2 [mm], 7809.0 [m], (82.8 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:5.3 ,V:6.4 [mm]
Result	OK	Area	9.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#124, \$116	Date	2023/7/18 上午 09:32:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	16750	Position[x, y]	45.7 [mm], 7808.7 [m], (83.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.0 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	10.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#124, \$116	Date	2023/7/18 上午 09:32:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	16750	Position[x, y]	49.6 [mm], 7808.6 [m], (83.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:42.0 ,V:138.1 [mm]
Result	OK	Area	12.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$115	Date	2023/7/18 上午 09:31:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	16699	Position[x, y]	174.6 [mm], 7784.9 [m], (106.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:146.1 [mm]
Result	OK	Area	99.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$114	Date	2023/7/18 上午 09:31:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16672	Position[x, y]	137.5 [mm], 7772.5 [m], (119.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#115, \$113	Date	2023/7/18 上午 09:31:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	16629	Position[x, y]	233.9 [mm], 7752.2 [m], (139.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#114, \$112	Date	2023/7/18 上午 09:30:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	16506	Position[x, y]	25.0 [mm], 7695.0 [m], (196.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:11.9 [mm]
Result	OK	Area	12.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#113, \$111	Date	2023/7/18 上午 09:29:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	16289	Position[x, y]	138.1 [mm], 7593.9 [m], (298.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#112, \$110	Date	2023/7/18 上午 09:28:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16159	Position[x, y]	91.6 [mm], 7533.2 [m], (358.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:154.0 [mm]
Result	OK	Area	128.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#111, \$109	Date	2023/7/18 上午 09:26:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	15713	Position[x, y]	249.6 [mm], 7324.8 [m], (567.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$108	Date	2023/7/18 上午 09:25:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	15546	Position[x, y]	216.2 [mm], 7246.9 [m], (644.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:108.0 [mm]
Result	OK	Area	75.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#109, \$107	Date	2023/7/18 上午 09:24:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	15437	Position[x, y]	325.3 [mm], 7196.4 [m], (695.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:5.2 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#108, \$106	Date	2023/7/18 上午 09:22:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	15101	Position[x, y]	308.2 [mm], 7039.5 [m], (852.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#107, \$105	Date	2023/7/18 上午 09:21:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	14884	Position[x, y]	335.3 [mm], 6938.3 [m], (953.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:20.2 [mm]
Result	OK	Area	28.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#106, \$104	Date	2023/7/18 上午 09:21:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	14883	Position[x, y]	335.3 [mm], 6938.2 [m], (953.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:154.4 [mm]
Result	OK	Area	192.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#105, \$103	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14636	Position[x, y]	243.6 [mm], 6822.9 [m], (1069.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:9.9 [mm]
Result	OK	Area	2.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#104, \$102	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14635	Position[x, y]	182.3 [mm], 6822.4 [m], (1069.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:13.9 [mm]
Result	OK	Area	6.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#104, \$102	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14635	Position[x, y]	48.4 [mm], 6822.4 [m], (1069.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.1 ,V:24.2 [mm]
Result	OK	Area	8.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#104, \$102	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14635	Position[x, y]	47.3 [mm], 6822.6 [m], (1069.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	9.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#104, \$102	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14635	Position[x, y]	330.1 [mm], 6822.4 [m], (1069.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.4 ,V:44.8 [mm]
Result	OK	Area	10.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#103, \$101	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14634	Position[x, y]	182.3 [mm], 6822.0 [m], (1069.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:13.9 [mm]
Result	OK	Area	5.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#103, \$101	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14634	Position[x, y]	47.7 [mm], 6821.9 [m], (1069.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:21.0 [mm]
Result	OK	Area	7.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#103, \$101	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14634	Position[x, y]	47.3 [mm], 6822.1 [m], (1069.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	8.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#103, \$101	Date	2023/7/18 上午 09:19:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14634	Position[x, y]	330.1 [mm], 6821.9 [m], (1069.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.4 ,V:26.2 [mm]
Result	OK	Area	11.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#102, \$100	Date	2023/7/18 上午 09:19:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	14633	Position[x, y]	47.7 [mm], 6821.7 [m], (1070.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.9 ,V:24.2 [mm]
Result	OK	Area	7.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#102, \$100	Date	2023/7/18 上午 09:19:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	14633	Position[x, y]	47.3 [mm], 6821.6 [m], (1070.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	7.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#102, \$100	Date	2023/7/18 上午 09:19:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	14633	Position[x, y]	330.3 [mm], 6821.5 [m], (1070.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.4 ,V:24.2 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#102, \$100	Date	2023/7/18 上午 09:19:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	14633	Position[x, y]	333.1 [mm], 6821.7 [m], (1070.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:17.3 ,V:49.6 [mm]
Result	OK	Area	9.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#101, \$99	Date	2023/7/18 上午 09:15:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	13868	Position[x, y]	236.1 [mm], 6465.2 [m], (1426.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#100, \$98	Date	2023/7/18 上午 09:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	13842	Position[x, y]	84.8 [mm], 6453.4 [m], (1438.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:129.8 [mm]
Result	OK	Area	140.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#99, \$97	Date	2023/7/18 上午 09:14:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	13671	Position[x, y]	272.0 [mm], 6373.7 [m], (1518.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#98, \$96	Date	2023/7/18 上午 09:13:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	13533	Position[x, y]	84.9 [mm], 6309.2 [m], (1582.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:128.2 [mm]
Result	OK	Area	125.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#97, \$95	Date	2023/7/18 上午 09:13:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	13532	Position[x, y]	231.8 [mm], 6308.7 [m], (1583.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#96, \$94	Date	2023/7/18 上午 09:13:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	13460	Position[x, y]	308.9 [mm], 6275.2 [m], (1616.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#95, \$93	Date	2023/7/18 上午 09:12:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	13436	Position[x, y]	222.9 [mm], 6263.9 [m], (1627.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#94, \$92	Date	2023/7/18 上午 09:11:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	13268	Position[x, y]	258.3 [mm], 6186.0 [m], (1705.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#93, \$91	Date	2023/7/18 上午 09:10:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	13037	Position[x, y]	352.7 [mm], 6078.5 [m], (1813.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:25.8 [mm]
Result	OK	Area	21.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#92, \$90	Date	2023/7/18 上午 09:09:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	12876	Position[x, y]	258.6 [mm], 6003.2 [m], (1888.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:32.9 [mm]
Result	OK	Area	25.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image




G

M

G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#91, \$89	Date	2023/7/18 上午 09:03:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	11883	Position[x, y]	147.5 [mm], 5540.9 [m], (2350.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#90, \$88	Date	2023/7/18 上午 09:03:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	11868	Position[x, y]	131.5 [mm], 5533.7 [m], (2358.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:4.8 [mm]
Result	OK	Area	4.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#89, \$87	Date	2023/7/18 上午 09:03:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	11846	Position[x, y]	242.5 [mm], 5523.7 [m], (2368.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#88, \$86	Date	2023/7/18 上午 09:03:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	11838	Position[x, y]	232.9 [mm], 5520.1 [m], (2371.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:78.2 [mm]
Result	OK	Area	63.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#87, \$85	Date	2023/7/18 上午 09:02:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	11657	Position[x, y]	245.9 [mm], 5435.7 [m], (2456.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#86, \$84	Date	2023/7/18 上午 09:02:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	11650	Position[x, y]	253.8 [mm], 5432.3 [m], (2459.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#85, \$83	Date	2023/7/18 上午 09:02:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	11625	Position[x, y]	243.1 [mm], 5420.9 [m], (2470.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#84, \$82	Date	2023/7/18 上午 09:00:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	11353	Position[x, y]	86.8 [mm], 5293.9 [m], (2597.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:110.7 [mm]
Result	OK	Area	92.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#83, \$81	Date	2023/7/18 上午 09:00:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	11299	Position[x, y]	213.4 [mm], 5268.8 [m], (2623.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#82, \$80	Date	2023/7/18 上午 08:58:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	10878	Position[x, y]	89.3 [mm], 5073.1 [m], (2818.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#81, \$79	Date	2023/7/18 上午 08:57:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	10752	Position[x, y]	195.1 [mm], 5014.3 [m], (2877.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#80, \$78	Date	2023/7/18 上午 08:56:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	10621	Position[x, y]	88.3 [mm], 4953.1 [m], (2938.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:116.7 [mm]
Result	OK	Area	91.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#79, \$77	Date	2023/7/18 上午 08:55:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	10518	Position[x, y]	116.7 [mm], 4905.1 [m], (2986.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:53.2 [mm]
Result	OK	Area	47.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#78, \$76	Date	2023/7/18 上午 08:55:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	10517	Position[x, y]	116.7 [mm], 4905.1 [m], (2986.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:53.2 [mm]
Result	OK	Area	47.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#77, \$75	Date	2023/7/18 上午 08:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	10310	Position[x, y]	350.3 [mm], 4808.4 [m], (3083.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:128.2 [mm]
Result	OK	Area	95.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#76, \$74	Date	2023/7/18 上午 08:51:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	9751	Position[x, y]	164.4 [mm], 4548.5 [m], (3343.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	3.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#75, \$73	Date	2023/7/18 上午 08:49:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	9409	Position[x, y]	244.6 [mm], 4389.3 [m], (3502.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#74, \$72	Date	2023/7/18 上午 08:49:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	9350	Position[x, y]	213.4 [mm], 4361.6 [m], (3530.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:69.9 [mm]
Result	OK	Area	76.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#74, \$72	Date	2023/7/18 上午 08:49:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	9350	Position[x, y]	84.5 [mm], 4361.5 [m], (3530.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:128.2 [mm]
Result	OK	Area	157.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#73, \$71	Date	2023/7/18 上午 08:47:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	9134	Position[x, y]	231.1 [mm], 4261.1 [m], (3630.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.9 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	6.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#72, \$70	Date	2023/7/18 上午 08:47:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	9132	Position[x, y]	233.9 [mm], 4260.0 [m], (3631.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#71, \$69	Date	2023/7/18 上午 08:47:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	9122	Position[x, y]	221.0 [mm], 4255.3 [m], (3636.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#70, \$68	Date	2023/7/18 上午 08:47:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	9089	Position[x, y]	208.5 [mm], 4240.1 [m], (3651.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#69, \$67	Date	2023/7/18 上午 08:47:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	9071	Position[x, y]	257.9 [mm], 4231.7 [m], (3660.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#68, \$66	Date	2023/7/18 上午 08:47:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	9070	Position[x, y]	266.1 [mm], 4231.5 [m], (3660.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#67, \$65	Date	2023/7/18 上午 08:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	9068	Position[x, y]	244.3 [mm], 4230.3 [m], (3661.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.3 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#66, \$64	Date	2023/7/18 上午 08:47:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	9035	Position[x, y]	228.5 [mm], 4215.0 [m], (3676.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#65, \$63	Date	2023/7/18 上午 08:47:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	8981	Position[x, y]	84.0 [mm], 4189.8 [m], (3702.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:127.0 [mm]
Result	OK	Area	98.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#64, \$62	Date	2023/7/18 上午 08:46:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	8908	Position[x, y]	249.0 [mm], 4156.2 [m], (3735.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:4.4 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#63, \$61	Date	2023/7/18 上午 08:46:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	8842	Position[x, y]	308.7 [mm], 4125.1 [m], (3766.8 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:1.2 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#62, \$60	Date	2023/7/18 上午 08:45:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	8744	Position[x, y]	302.6 [mm], 4079.8 [m], (3812.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	2.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#61, \$59	Date	2023/7/18 上午 08:44:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	8494	Position[x, y]	241.8 [mm], 3963.1 [m], (3928.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#60, \$58	Date	2023/7/18 上午 08:43:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	8406	Position[x, y]	218.4 [mm], 3922.5 [m], (3969.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#59, \$57	Date	2023/7/18 上午 08:43:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	8327	Position[x, y]	277.8 [mm], 3885.8 [m], (4006.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#58, \$56	Date	2023/7/18 上午 08:42:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	8222	Position[x, y]	252.8 [mm], 3836.6 [m], (4055.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:4.4 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#57, \$55	Date	2023/7/18 上午 08:42:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	8161	Position[x, y]	182.9 [mm], 3808.4 [m], (4083.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:32.1 [mm]
Result	OK	Area	37.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#57, \$55	Date	2023/7/18 上午 08:42:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	8161	Position[x, y]	183.1 [mm], 3808.5 [m], (4083.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:65.1 [mm]
Result	OK	Area	70.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#56, \$54	Date	2023/7/18 上午 08:35:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	6953	Position[x, y]	225.8 [mm], 3246.0 [m], (4645.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.2 ,V:23.0 [mm]
Result	OK	Area	22.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#56, \$54	Date	2023/7/18 上午 08:35:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	6953	Position[x, y]	230.1 [mm], 3245.9 [m], (4645.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.4 ,V:56.8 [mm]
Result	OK	Area	35.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#55, \$53	Date	2023/7/18 上午 08:32:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	6529	Position[x, y]	70.1 [mm], 3047.8 [m], (4844.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#54, \$52	Date	2023/7/18 上午 08:32:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	6519	Position[x, y]	220.7 [mm], 3043.4 [m], (4848.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:2.1 ,V:4.8 [mm]
Result	OK	Area	3.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#53, \$51	Date	2023/7/18 上午 08:31:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	6294	Position[x, y]	238.6 [mm], 2938.2 [m], (4953.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#52, \$50	Date	2023/7/18 上午 08:29:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	5898	Position[x, y]	310.3 [mm], 2753.4 [m], (5138.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:144.1 [mm]
Result	OK	Area	145.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#51, \$49	Date	2023/7/18 上午 08:27:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	5595	Position[x, y]	201.5 [mm], 2612.3 [m], (5279.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#50, \$48	Date	2023/7/18 上午 08:26:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	5487	Position[x, y]	100.9 [mm], 2562.3 [m], (5329.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.3 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	6.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#49, \$47	Date	2023/7/18 上午 08:25:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	5350	Position[x, y]	269.2 [mm], 2498.5 [m], (5393.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:67.1 [mm]
Result	OK	Area	56.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#48, \$46	Date	2023/7/18 上午 08:24:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	5177	Position[x, y]	224.5 [mm], 2417.9 [m], (5473.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#47, \$45	Date	2023/7/18 上午 08:24:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	5106	Position[x, y]	72.6 [mm], 2384.9 [m], (5506.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#46, \$44	Date	2023/7/18 上午 08:23:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	4945	Position[x, y]	71.9 [mm], 2309.9 [m], (5581.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#45, \$43	Date	2023/7/18 上午 08:21:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	4658	Position[x, y]	240.3 [mm], 2175.9 [m], (5715.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#44, \$42	Date	2023/7/18 上午 08:21:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4637	Position[x, y]	327.0 [mm], 2166.1 [m], (5725.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:44.1 [mm]
Result	OK	Area	44.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#43, \$41	Date	2023/7/18 上午 08:21:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4636	Position[x, y]	327.0 [mm], 2166.1 [m], (5725.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:53.2 [mm]
Result	OK	Area	49.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#42, \$40	Date	2023/7/18 上午 08:21:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	4594	Position[x, y]	205.5 [mm], 2146.3 [m], (5745.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	26.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#41, \$39	Date	2023/7/18 上午 08:21:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	4548	Position[x, y]	126.8 [mm], 2125.1 [m], (5766.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:152.4 [mm]
Result	OK	Area	117.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#40, \$38	Date	2023/7/18 上午 08:17:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	3976	Position[x, y]	196.1 [mm], 1858.4 [m], (6033.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:9.1 [mm]
Result	OK	Area	3.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#39, \$37	Date	2023/7/18 上午 08:17:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	3975	Position[x, y]	197.3 [mm], 1858.0 [m], (6033.9 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:6.3 ,V:18.3 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#39, \$37	Date	2023/7/18 上午 08:17:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	3975	Position[x, y]	106.1 [mm], 1858.0 [m], (6033.9 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:5.6 ,V:16.3 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#39, \$37	Date	2023/7/18 上午 08:17:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	3975	Position[x, y]	105.6 [mm], 1858.0 [m], (6033.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	5.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#39, \$37	Date	2023/7/18 上午 08:17:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	3975	Position[x, y]	196.5 [mm], 1858.0 [m], (6033.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.2 ,V:21.8 [mm]
Result	OK	Area	7.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#38, \$36	Date	2023/7/18 上午 08:17:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	3974	Position[x, y]	39.4 [mm], 1857.7 [m], (6034.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#37, \$35	Date	2023/7/18 上午 08:17:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3924	Position[x, y]	269.0 [mm], 1834.2 [m], (6057.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#36, \$34	Date	2023/7/18 上午 08:15:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	3529	Position[x, y]	59.0 [mm], 1650.7 [m], (6241.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#35, \$33	Date	2023/7/18 上午 08:14:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	3480	Position[x, y]	210.9 [mm], 1627.9 [m], (6264.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:4.4 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#34, \$32	Date	2023/7/18 上午 08:13:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	3142	Position[x, y]	60.3 [mm], 1470.5 [m], (6421.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#33, \$31	Date	2023/7/18 上午 08:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	3093	Position[x, y]	79.5 [mm], 1447.7 [m], (6444.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#32, \$30	Date	2023/7/18 上午 08:11:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	2872	Position[x, y]	70.8 [mm], 1344.9 [m], (6546.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#31, \$29	Date	2023/7/18 上午 08:11:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	2870	Position[x, y]	47.1 [mm], 1343.7 [m], (6548.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:22.6 [mm]
Result	OK	Area	17.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#30, \$28	Date	2023/7/18 上午 08:11:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	2828	Position[x, y]	70.7 [mm], 1324.2 [m], (6567.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#29, \$27	Date	2023/7/18 上午 08:11:05
Segment	1	Camera	0
Pattern	2811	Position[x, y]	199.5 [mm], 1316.4 [m], (6575.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:14.7 [mm]
Result	OK	Area	14.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#28, \$26	Date	2023/7/18 上午 08:09:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	2575	Position[x, y]	88.3 [mm], 1206.4 [m], (6685.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:172.3 [mm]
Result	OK	Area	78.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#27, \$25	Date	2023/7/18 上午 08:08:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	2321	Position[x, y]	241.1 [mm], 1088.3 [m], (6803.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#26, \$24	Date	2023/7/18 上午 08:07:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	2256	Position[x, y]	249.7 [mm], 1058.1 [m], (6833.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:38.1 [mm]
Result	OK	Area	44.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#25, \$23	Date	2023/7/18 上午 08:05:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	1895	Position[x, y]	83.7 [mm], 889.8 [m], (7002.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:129.0 [mm]
Result	OK	Area	105.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#24, \$22	Date	2023/7/18 上午 08:05:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	1861	Position[x, y]	230.4 [mm], 874.2 [m], (7017.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#23, \$21	Date	2023/7/18 上午 08:02:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	1359	Position[x, y]	17.4 [mm], 640.2 [m], (7251.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#22, \$20	Date	2023/7/18 上午 08:01:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	1154	Position[x, y]	353.7 [mm], 545.0 [m], (7346.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#21, \$19	Date	2023/7/18 上午 08:01:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	1152	Position[x, y]	334.7 [mm], 544.1 [m], (7347.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#20, \$18	Date	2023/7/18 上午 08:01:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	1150	Position[x, y]	317.7 [mm], 542.8 [m], (7349.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#19, \$17	Date	2023/7/18 上午 08:01:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	1105	Position[x, y]	260.3 [mm], 522.3 [m], (7369.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	3.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$16	Date	2023/7/18 上午 08:01:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	1101	Position[x, y]	289.0 [mm], 520.3 [m], (7371.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$16	Date	2023/7/18 上午 08:01:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	1101	Position[x, y]	294.4 [mm], 520.0 [m], (7371.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	5.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$16	Date	2023/7/18 上午 08:01:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	1101	Position[x, y]	307.3 [mm], 520.1 [m], (7371.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:13.0 ,V:81.0 [mm]
Result	OK	Area	28.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$15	Date	2023/7/18 上午 08:01:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	1100	Position[x, y]	294.4 [mm], 520.0 [m], (7371.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	5.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$14	Date	2023/7/18 上午 08:01:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	1099	Position[x, y]	321.0 [mm], 519.2 [m], (7372.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$14	Date	2023/7/18 上午 08:01:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	1099	Position[x, y]	326.8 [mm], 519.4 [m], (7372.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$13	Date	2023/7/18 上午 08:01:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	1097	Position[x, y]	331.3 [mm], 518.3 [m], (7373.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.3 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#14, \$12	Date	2023/7/18 上午 08:01:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	1082	Position[x, y]	352.4 [mm], 511.6 [m], (7380.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#13, \$11	Date	2023/7/18 上午 08:01:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	1080	Position[x, y]	354.1 [mm], 510.6 [m], (7381.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:8.3 [mm]
Result	OK	Area	3.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#12, \$10	Date	2023/7/18 上午 08:00:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	1053	Position[x, y]	251.6 [mm], 498.1 [m], (7393.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#11, \$9	Date	2023/7/18 上午 08:00:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	1004	Position[x, y]	236.7 [mm], 475.1 [m], (7416.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#10, \$8	Date	2023/7/18 上午 08:00:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	921	Position[x, y]	111.0 [mm], 436.6 [m], (7455.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:110.3 [mm]
Result	OK	Area	72.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#9, \$7	Date	2023/7/18 上午 07:58:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	664	Position[x, y]	239.9 [mm], 316.9 [m], (7575.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#8, \$6	Date	2023/7/18 上午 07:56:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	346	Position[x, y]	11.7 [mm], 168.7 [m], (7723.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#7, \$5	Date	2023/7/18 上午 07:56:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	326	Position[x, y]	202.1 [mm], 159.5 [mm], (7732.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#6, \$4	Date	2023/7/18 上午 07:56:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	318	Position[x, y]	57.8 [mm], 155.7 [m], (7736.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#5, \$3	Date	2023/7/18 上午 07:56:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	304	Position[x, y]	223.2 [mm], 149.4 [m], (7742.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#4, \$2	Date	2023/7/18 上午 07:55:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	108	Position[x, y]	249.6 [mm], 57.8 [m], (7834.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#4, \$2	Date	2023/7/18 上午 07:55:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	108	Position[x, y]	86.5 [mm], 57.8 [m], (7834.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:127.8 [mm]
Result	OK	Area	90.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 2

Inspected date : 2023/7/18 上午 07:54:43 ~ 2023/7/18 上午 09:33:22

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	130	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7891.8 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#3, \$1	Date	2023/7/18 上午 07:55:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	101	Position[x, y]	11.8 [mm], 54.4 [m], (7837.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image

