

Inspection Result Report

Inspected date : 2023/8/9 上午 11:35:04 ~ 2023/8/9 下午 12:59:28

Lot number : 4

ID information	(No. 2)	
商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3
Test condition		
Total defects	26	Label 0
Web length	5749.9 [m]	Segments 1 (從左側)
InspectWindow	940.6 [mm]	
Reference mode	週期10<平時>/週期10<平時>	
Lighting	#0:On:等級6,#1:On:等級6,#2:On:等級3	

疵號	X位	種類	逆位置	縱向	橫向	缺點面積	混合像	暗缺點	明亮缺	結果
* 1	392.7	点状疵点縱向刀絲疵點	5113.9	2.0	2.4	4.0	0	0	12	-
* 2	727.6	縱向刀絲疵點	2293.3	8.4	11.5	3.6	5	1	45	-
* 3	725.0	縱向刀絲疵點	2292.6	9.2	0.5	3.3	4	0	32	-
* 4	734.7	縱向刀絲疵點	2279.0	53.6	8.1	4.2	3	59	4	-
* 5	738.6	縱向刀絲疵點	2278.7	9.2	0.5	4.4	0	46	0	-
* 6	939.3	点状疵点縱向刀絲疵點	2277.7	14.4	5.6	6.7	0	59	25	-
* 7	939.6	点状疵点縱向刀絲疵點	2276.9	14.4	1.2	8.5	0	90	0	-
* 8	939.8	点状疵点縱向刀絲疵點	2276.2	14.4	1.2	8.8	0	90	0	-
* 9	568.2	縱向刀絲疵點	2266.3	426.8	0.5	108.8	9	261	17	-
* 10	568.0	点状疵点縱向刀絲疵點	2265.7	793.6	1.2	152.8	0	240	0	-
* 11	568.0	点状疵点縱向刀絲疵點	2265.0	808.0	1.2	147.1	0	249	0	-
* 12	568.0	点状疵点縱向刀絲疵點	2264.2	808.0	1.2	149.1	0	236	0	-
* 13	243.0	点状疵点縱向刀絲疵點	2263.5	793.6	2.2	115.5	0	1	0	-
* 14	879.3	縱向刀絲疵點	1872.9	2.4	1.7	2.9	0	1	31	-
* 15	831.4	縱向刀絲疵點	1661.4	94.8	2.9	101.2	0	1068	0	-
* 16	482.0	縱向刀絲疵點	1122.5	2.4	1.7	2.6	0	31	0	-
* 17	482.0	縱向刀絲疵點	1121.9	4.8	2.2	5.0	0	54	0	-
* 18	178.3	点状疵点縱向刀絲疵點	610.6	4.8	2.2	7.7	0	13	0	-
* 19	125.6	点状疵点	169.4	1.6	108.2	-	-	-	-	-
* 20	133.4	点状疵点縱向刀絲疵點橫向刀絲	168.2	159.2	184.1	-	-	-	-	-
* 21	871.0	点状疵点縱向刀絲疵點	62.5	431.2	26.6	230.9	0	1432	0	-
* 22	554.3	点状疵点縱向刀絲疵點	61.8	418.4	28.1	146.3	0	287	0	-
* 23	698.6	点状疵点縱向刀絲疵點	61.1	324.8	4.2	169.8	0	0	1430	-
* 24	703.5	点状疵点縱向刀絲疵點	60.3	392.8	27.3	114.0	0	0	1207	-
* 25	870.0	点状疵点縱向刀絲疵點	59.5	218.4	26.1	92.2	0	78	0	-
* 26	12.6	点状疵点縱向刀絲疵點橫向刀絲	1.9	18.8	24.9	316.8	0	3397	0	-