

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#204, \$193	Date	2023/7/19 下午 12:57:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	16242	Position[x, y]	53.7 [mm], 7956.6 [m], (93.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:126.7 ,V:251.6 [mm]
Result	OK	Area	126.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#204, \$193	Date	2023/7/19 下午 12:57:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	16242	Position[x, y]	206.5 [mm], 7956.8 [m], (92.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:122.0 ,V:176.2 [mm]
Result	OK	Area	145.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#204, \$193	Date	2023/7/19 下午 12:57:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	16242	Position[x, y]	273.6 [mm], 7956.7 [m], (92.9 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:174.3 ,V:298.9 [mm]
Result	OK	Area	12983.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#204, \$193	Date	2023/7/19 下午 12:57:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	16242	Position[x, y]	112.4 [mm], 7956.6 [m], (92.9 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:270.7 ,V:344.1 [mm]
Result	OK	Area	22888.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#203, \$192	Date	2023/7/19 下午 12:57:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16241	Position[x, y]	256.4 [mm], 7956.0 [m], (93.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:26.7 ,V:52.8 [mm]
Result	OK	Area	144.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#203, \$192	Date	2023/7/19 下午 12:57:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16241	Position[x, y]	202.4 [mm], 7956.1 [m], (93.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:93.6 ,V:170.7 [mm]
Result	OK	Area	185.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#203, \$192	Date	2023/7/19 下午 12:57:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16241	Position[x, y]	258.9 [mm], 7956.3 [m], (93.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:182.2 ,V:327.0 [mm]
Result	OK	Area	14240.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#203, \$192	Date	2023/7/19 下午 12:57:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16241	Position[x, y]	100.4 [mm], 7956.2 [m], (93.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:270.4 ,V:402.1 [mm]
Result	OK	Area	22298.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#202, \$191	Date	2023/7/19 下午 12:57:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16240	Position[x, y]	54.3 [mm], 7955.8 [m], (93.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:44.5 ,V:78.6 [mm]
Result	OK	Area	127.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#202, \$191	Date	2023/7/19 下午 12:57:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16240	Position[x, y]	32.6 [mm], 7955.8 [m], (93.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:81.4 ,V:394.9 [mm]
Result	OK	Area	144.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#202, \$191	Date	2023/7/19 下午 12:57:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16240	Position[x, y]	245.2 [mm], 7955.8 [m], (93.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:209.6 ,V:421.1 [mm]
Result	OK	Area	13717.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#202, \$191	Date	2023/7/19 下午 12:57:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16240	Position[x, y]	112.1 [mm], 7955.8 [m], (93.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:269.4 ,V:373.9 [mm]
Result	OK	Area	21384.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#201, \$190	Date	2023/7/19 下午 12:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	16239	Position[x, y]	153.2 [mm], 7955.3 [m], (94.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:19.0 ,V:93.7 [mm]
Result	OK	Area	75.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#201, \$190	Date	2023/7/19 下午 12:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	16239	Position[x, y]	38.6 [mm], 7955.3 [m], (94.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:75.0 ,V:158.8 [mm]
Result	OK	Area	170.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#201, \$190	Date	2023/7/19 下午 12:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	16239	Position[x, y]	256.0 [mm], 7955.3 [m], (94.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:176.1 ,V:406.4 [mm]
Result	OK	Area	12983.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#201, \$190	Date	2023/7/19 下午 12:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	16239	Position[x, y]	103.8 [mm], 7955.3 [m], (94.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:269.1 ,V:419.9 [mm]
Result	OK	Area	23155.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#200, \$189	Date	2023/7/19 下午 12:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	16238	Position[x, y]	350.0 [mm], 7954.7 [m], (94.9 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:18.3 ,V:93.7 [mm]
Result	OK	Area	62.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#200, \$189	Date	2023/7/19 下午 12:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	16238	Position[x, y]	305.5 [mm], 7954.6 [m], (95.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:44.7 ,V:195.3 [mm]
Result	OK	Area	90.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#200, \$189	Date	2023/7/19 下午 12:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	16238	Position[x, y]	270.5 [mm], 7954.8 [m], (94.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:156.6 ,V:412.0 [mm]
Result	OK	Area	12372.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#200, \$189	Date	2023/7/19 下午 12:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	16238	Position[x, y]	111.4 [mm], 7954.8 [m], (94.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:269.4 ,V:419.5 [mm]
Result	OK	Area	23208.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#197, \$188	Date	2023/7/19 下午 12:57:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	16223	Position[x, y]	295.5 [mm], 7946.0 [m], (103.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:34.5 [mm]
Result	OK	Area	5.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#197, \$188	Date	2023/7/19 下午 12:57:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	16223	Position[x, y]	272.7 [mm], 7946.1 [m], (103.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:11.0 ,V:59.5 [mm]
Result	OK	Area	6.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#197, \$188	Date	2023/7/19 下午 12:57:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	16223	Position[x, y]	339.6 [mm], 7945.8 [m], (103.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:10.1 ,V:61.9 [mm]
Result	OK	Area	12.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#197, \$188	Date	2023/7/19 下午 12:57:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	16223	Position[x, y]	335.1 [mm], 7946.0 [m], (103.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:33.7 ,V:81.4 [mm]
Result	OK	Area	16.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#196, \$187	Date	2023/7/19 下午 12:57:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	16222	Position[x, y]	205.9 [mm], 7945.6 [m], (104.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#196, \$187	Date	2023/7/19 下午 12:57:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	16222	Position[x, y]	206.0 [mm], 7945.4 [m], (104.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:8.7 [mm]
Result	OK	Area	7.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#196, \$187	Date	2023/7/19 下午 12:57:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	16222	Position[x, y]	113.8 [mm], 7945.4 [m], (104.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:11.7 ,V:13.1 [mm]
Result	OK	Area	9.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#196, \$187	Date	2023/7/19 下午 12:57:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	16222	Position[x, y]	333.0 [mm], 7945.6 [m], (104.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:27.4 [mm]
Result	OK	Area	15.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#195, \$186	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16221	Position[x, y]	105.3 [mm], 7944.9 [m], (104.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:19.9 ,V:69.1 [mm]
Result	OK	Area	7.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#195, \$186	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16221	Position[x, y]	341.5 [mm], 7944.8 [m], (104.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:18.8 ,V:72.2 [mm]
Result	OK	Area	8.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#195, \$186	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16221	Position[x, y]	189.2 [mm], 7944.8 [m], (104.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:36.5 ,V:98.8 [mm]
Result	OK	Area	13.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#195, \$186	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16221	Position[x, y]	341.8 [mm], 7945.1 [m], (104.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.0 ,V:61.1 [mm]
Result	OK	Area	16.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#194, \$185	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16220	Position[x, y]	206.0 [mm], 7944.4 [m], (105.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:9.1 [mm]
Result	OK	Area	5.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#194, \$185	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16220	Position[x, y]	71.4 [mm], 7944.6 [m], (105.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:17.9 ,V:66.7 [mm]
Result	OK	Area	7.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#194, \$185	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16220	Position[x, y]	113.9 [mm], 7944.6 [m], (105.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:19.2 ,V:8.7 [mm]
Result	OK	Area	16.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#194, \$185	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16220	Position[x, y]	203.4 [mm], 7944.6 [m], (104.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:51.6 ,V:39.7 [mm]
Result	OK	Area	19.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#193, \$184	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16219	Position[x, y]	194.3 [mm], 7943.9 [m], (105.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#193, \$184	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16219	Position[x, y]	69.7 [mm], 7944.1 [m], (105.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:9.1 ,V:33.3 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#193, \$184	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16219	Position[x, y]	200.6 [mm], 7944.1 [m], (105.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:13.6 ,V:8.7 [mm]
Result	OK	Area	9.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#193, \$184	Date	2023/7/19 下午 12:57:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	16219	Position[x, y]	114.2 [mm], 7944.1 [m], (105.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:17.3 ,V:8.7 [mm]
Result	OK	Area	9.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#186, \$183	Date	2023/7/19 下午 12:56:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	16087	Position[x, y]	340.5 [mm], 7879.0 [m], (170.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:92.9 [mm]
Result	OK	Area	100.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#185, \$182	Date	2023/7/19 下午 12:55:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	15942	Position[x, y]	143.1 [mm], 7807.9 [m], (241.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#184, \$181	Date	2023/7/19 下午 12:55:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	15940	Position[x, y]	134.7 [mm], 7807.0 [m], (242.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#183, \$180	Date	2023/7/19 下午 12:55:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	15901	Position[x, y]	147.4 [mm], 7787.5 [m], (262.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:119.9 [mm]
Result	OK	Area	134.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#182, \$179	Date	2023/7/19 下午 12:55:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	15900	Position[x, y]	147.6 [mm], 7787.4 [m], (262.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:133.8 [mm]
Result	OK	Area	142.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#181, \$178	Date	2023/7/19 下午 12:55:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	15842	Position[x, y]	144.8 [mm], 7758.5 [m], (291.1 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:3.2 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	4.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#181, \$178	Date	2023/7/19 下午 12:55:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	15842	Position[x, y]	144.5 [mm], 7758.5 [m], (291.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.0 ,V:13.1 [mm]
Result	OK	Area	8.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#180, \$177	Date	2023/7/19 下午 12:54:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	15795	Position[x, y]	134.7 [mm], 7735.8 [m], (313.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#179, \$176	Date	2023/7/19 下午 12:54:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	15736	Position[x, y]	148.6 [mm], 7706.5 [m], (343.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:128.6 [mm]
Result	OK	Area	138.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#178, \$175	Date	2023/7/19 下午 12:54:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	15735	Position[x, y]	148.9 [mm], 7706.4 [m], (343.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:116.3 [mm]
Result	OK	Area	139.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#177, \$174	Date	2023/7/19 下午 12:53:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	15637	Position[x, y]	197.8 [mm], 7658.0 [m], (391.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#176, \$173	Date	2023/7/19 下午 12:52:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	15359	Position[x, y]	148.2 [mm], 7521.6 [m], (528.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:84.9 [mm]
Result	OK	Area	108.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#175, \$172	Date	2023/7/19 下午 12:52:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	15358	Position[x, y]	149.1 [mm], 7521.3 [m], (528.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:62.7 [mm]
Result	OK	Area	64.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#175, \$172	Date	2023/7/19 下午 12:52:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	15358	Position[x, y]	148.2 [mm], 7521.5 [m], (528.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:133.0 [mm]
Result	OK	Area	172.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#174, \$171	Date	2023/7/19 下午 12:51:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	15281	Position[x, y]	148.3 [mm], 7483.4 [m], (566.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:148.8 [mm]
Result	OK	Area	129.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#173, \$170	Date	2023/7/19 下午 12:51:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	15280	Position[x, y]	149.5 [mm], 7483.0 [m], (566.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:160.3 [mm]
Result	OK	Area	103.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#173, \$170	Date	2023/7/19 下午 12:51:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	15280	Position[x, y]	148.6 [mm], 7483.3 [m], (566.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:131.4 [mm]
Result	OK	Area	124.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#172, \$169	Date	2023/7/19 下午 12:50:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	15026	Position[x, y]	5.5 [mm], 7358.8 [m], (690.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:77.8 [mm]
Result	OK	Area	71.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#171, \$168	Date	2023/7/19 下午 12:47:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	14574	Position[x, y]	242.7 [mm], 7137.8 [m], (911.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#170, \$167	Date	2023/7/19 下午 12:46:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	14502	Position[x, y]	228.6 [mm], 7102.6 [m], (946.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#169, \$166	Date	2023/7/19 下午 12:46:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	14454	Position[x, y]	66.9 [mm], 7079.1 [m], (970.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image




G

M

G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#168, \$165	Date	2023/7/19 下午 12:40:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	13443	Position[x, y]	149.1 [mm], 6584.3 [m], (1465.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:110.3 [mm]
Result	OK	Area	96.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#167, \$164	Date	2023/7/19 下午 12:39:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	13371	Position[x, y]	313.6 [mm], 6549.2 [m], (1500.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#166, \$163	Date	2023/7/19 下午 12:36:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	12810	Position[x, y]	86.2 [mm], 6274.6 [m], (1774.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:64.7 [mm]
Result	OK	Area	72.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#165, \$162	Date	2023/7/19 下午 12:35:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	12722	Position[x, y]	340.5 [mm], 6231.6 [m], (1818.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:128.2 [mm]
Result	OK	Area	102.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#164, \$161	Date	2023/7/19 下午 12:34:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	12591	Position[x, y]	84.5 [mm], 6167.5 [m], (1882.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:79.8 [mm]
Result	OK	Area	75.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#163, \$160	Date	2023/7/19 下午 12:34:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	12516	Position[x, y]	85.8 [mm], 6130.6 [m], (1919.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:123.4 [mm]
Result	OK	Area	96.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#162, \$159	Date	2023/7/19 下午 12:34:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	12493	Position[x, y]	147.9 [mm], 6118.9 [m], (1930.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:56.4 [mm]
Result	OK	Area	32.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#161, \$158	Date	2023/7/19 下午 12:33:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	12385	Position[x, y]	340.4 [mm], 6066.0 [m], (1983.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:99.2 [mm]
Result	OK	Area	81.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#160, \$157	Date	2023/7/19 下午 12:33:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	12346	Position[x, y]	209.0 [mm], 6046.8 [m], (2002.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#159, \$156	Date	2023/7/19 下午 12:31:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	11996	Position[x, y]	325.7 [mm], 5875.3 [m], (2174.2 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:9.2 ,V:31.8 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#158, \$155	Date	2023/7/19 下午 12:30:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	11943	Position[x, y]	152.3 [mm], 5849.0 [m], (2200.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.7 ,V:31.8 [mm]
Result	OK	Area	5.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#157, \$154	Date	2023/7/19 下午 12:30:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	11942	Position[x, y]	152.3 [mm], 5848.9 [m], (2200.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#157, \$154	Date	2023/7/19 下午 12:30:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	11942	Position[x, y]	152.0 [mm], 5849.0 [m], (2200.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.7 ,V:19.8 [mm]
Result	OK	Area	3.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#156, \$153	Date	2023/7/19 下午 12:29:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	11714	Position[x, y]	177.6 [mm], 5737.1 [m], (2312.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:100.8 [mm]
Result	OK	Area	89.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#155, \$152	Date	2023/7/19 下午 12:29:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	11680	Position[x, y]	240.0 [mm], 5720.3 [m], (2329.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:3.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#154, \$151	Date	2023/7/19 下午 12:27:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	11432	Position[x, y]	344.5 [mm], 5598.6 [m], (2451.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:204.4 [mm]
Result	OK	Area	178.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#153, \$150	Date	2023/7/19 下午 12:27:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	11394	Position[x, y]	243.8 [mm], 5579.9 [m], (2469.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#152, \$149	Date	2023/7/19 下午 12:26:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	11289	Position[x, y]	221.7 [mm], 5528.7 [m], (2520.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:13.1 [mm]
Result	OK	Area	15.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#151, \$148	Date	2023/7/19 下午 12:26:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	11189	Position[x, y]	344.0 [mm], 5479.4 [m], (2570.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:83.7 [mm]
Result	OK	Area	68.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#150, \$147	Date	2023/7/19 下午 12:24:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	10958	Position[x, y]	147.6 [mm], 5366.1 [m], (2683.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:100.0 [mm]
Result	OK	Area	113.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#149, \$146	Date	2023/7/19 下午 12:24:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	10957	Position[x, y]	148.0 [mm], 5366.0 [m], (2683.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:119.5 [mm]
Result	OK	Area	140.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#148, \$145	Date	2023/7/19 下午 12:22:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	10617	Position[x, y]	307.3 [mm], 5199.0 [m], (2850.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:106.8 [mm]
Result	OK	Area	148.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#147, \$144	Date	2023/7/19 下午 12:22:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	10616	Position[x, y]	307.1 [mm], 5198.9 [m], (2850.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:107.2 [mm]
Result	OK	Area	177.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#146, \$143	Date	2023/7/19 下午 12:20:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	10212	Position[x, y]	176.6 [mm], 5000.7 [m], (3048.9 [m])
Type	淡瑕疵	Size	H:7.8 ,V:10.3 [mm]
Result	OK	Area	61.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#145, \$142	Date	2023/7/19 下午 12:19:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	10100	Position[x, y]	341.7 [mm], 4946.0 [m], (3103.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:62.3 [mm]
Result	OK	Area	62.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#144, \$141	Date	2023/7/19 下午 12:18:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	9892	Position[x, y]	328.5 [mm], 4844.0 [m], (3205.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:92.1 [mm]
Result	OK	Area	90.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#143, \$140	Date	2023/7/19 下午 12:18:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	9891	Position[x, y]	328.6 [mm], 4843.9 [m], (3205.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:101.2 [mm]
Result	OK	Area	90.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#142, \$139	Date	2023/7/19 下午 12:16:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	9659	Position[x, y]	321.0 [mm], 4730.3 [m], (3319.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:4.4 [mm]
Result	OK	Area	3.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#141, \$138	Date	2023/7/19 下午 12:13:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	9171	Position[x, y]	188.9 [mm], 4490.9 [m], (3558.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#140, \$137	Date	2023/7/19 下午 12:07:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	8252	Position[x, y]	195.2 [mm], 4041.1 [m], (4008.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.3 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#139, \$136	Date	2023/7/19 下午 12:03:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	7551	Position[x, y]	356.8 [mm], 3698.2 [m], (4351.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:108.4 [mm]
Result	OK	Area	87.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#138, \$135	Date	2023/7/19 下午 12:03:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	7527	Position[x, y]	148.0 [mm], 3686.8 [m], (4362.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:134.2 [mm]
Result	OK	Area	140.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#137, \$134	Date	2023/7/19 下午 12:03:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	7507	Position[x, y]	149.2 [mm], 3676.6 [m], (4372.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:127.8 [mm]
Result	OK	Area	131.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#136, \$133	Date	2023/7/19 下午 12:03:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	7506	Position[x, y]	149.4 [mm], 3676.6 [m], (4373.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:134.5 [mm]
Result	OK	Area	132.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#135, \$132	Date	2023/7/19 下午 12:03:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	7505	Position[x, y]	148.9 [mm], 3676.1 [m], (4373.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:122.6 [mm]
Result	OK	Area	117.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#134, \$131	Date	2023/7/19 下午 12:03:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	7483	Position[x, y]	148.9 [mm], 3664.9 [m], (4384.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:125.0 [mm]
Result	OK	Area	122.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#133, \$130	Date	2023/7/19 下午 12:03:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	7482	Position[x, y]	149.1 [mm], 3664.9 [m], (4384.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:118.7 [mm]
Result	OK	Area	99.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#132, \$129	Date	2023/7/19 下午 12:02:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	7405	Position[x, y]	149.2 [mm], 3626.7 [m], (4422.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:129.8 [mm]
Result	OK	Area	122.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$128	Date	2023/7/19 下午 12:02:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	7404	Position[x, y]	150.1 [mm], 3626.3 [m], (4423.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:44.5 [mm]
Result	OK	Area	31.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$128	Date	2023/7/19 下午 12:02:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	7404	Position[x, y]	149.4 [mm], 3626.7 [m], (4422.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:138.5 [mm]
Result	OK	Area	149.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#130, \$127	Date	2023/7/19 下午 12:02:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	7382	Position[x, y]	149.9 [mm], 3615.5 [m], (4434.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:108.8 [mm]
Result	OK	Area	117.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#130, \$127	Date	2023/7/19 下午 12:02:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	7382	Position[x, y]	149.2 [mm], 3615.7 [m], (4433.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:177.0 [mm]
Result	OK	Area	136.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#129, \$126	Date	2023/7/19 下午 12:02:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	7381	Position[x, y]	149.9 [mm], 3615.4 [m], (4434.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:103.2 [mm]
Result	OK	Area	109.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#128, \$125	Date	2023/7/19 下午 12:02:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	7316	Position[x, y]	150.2 [mm], 3583.2 [m], (4466.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:91.3 [mm]
Result	OK	Area	96.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$124	Date	2023/7/19 下午 12:01:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	7210	Position[x, y]	149.8 [mm], 3531.4 [m], (4518.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:136.1 [mm]
Result	OK	Area	119.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#126, \$123	Date	2023/7/19 下午 12:01:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	7199	Position[x, y]	88.4 [mm], 3526.0 [m], (4523.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:68.7 [mm]
Result	OK	Area	59.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$122	Date	2023/7/19 上午 11:59:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	6946	Position[x, y]	148.5 [mm], 3402.3 [m], (4647.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:93.7 [mm]
Result	OK	Area	81.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#124, \$121	Date	2023/7/19 上午 11:59:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	6945	Position[x, y]	148.6 [mm], 3402.2 [m], (4647.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:64.7 [mm]
Result	OK	Area	58.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#123, \$120	Date	2023/7/19 上午 11:59:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	6871	Position[x, y]	345.8 [mm], 3365.7 [m], (4683.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#122, \$119	Date	2023/7/19 上午 11:59:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	6851	Position[x, y]	150.2 [mm], 3355.8 [m], (4693.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:92.5 [mm]
Result	OK	Area	86.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#121, \$118	Date	2023/7/19 上午 11:59:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	6833	Position[x, y]	75.8 [mm], 3347.3 [m], (4702.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:28.2 [mm]
Result	OK	Area	36.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#120, \$117	Date	2023/7/19 上午 11:57:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	6595	Position[x, y]	78.6 [mm], 3230.9 [m], (4818.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	3.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#119, \$116	Date	2023/7/19 上午 11:55:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	6274	Position[x, y]	148.3 [mm], 3073.7 [m], (4975.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:94.9 [mm]
Result	OK	Area	102.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$115	Date	2023/7/19 上午 11:55:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	6273	Position[x, y]	149.4 [mm], 3073.3 [m], (4976.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:47.6 [mm]
Result	OK	Area	23.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$115	Date	2023/7/19 上午 11:55:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	6273	Position[x, y]	148.5 [mm], 3073.7 [m], (4975.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:110.7 [mm]
Result	OK	Area	122.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$114	Date	2023/7/19 上午 11:55:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	6159	Position[x, y]	60.6 [mm], 3017.5 [m], (5032.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.0 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#116, \$113	Date	2023/7/19 上午 11:54:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	6107	Position[x, y]	166.3 [mm], 2992.1 [m], (5057.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:88.1 [mm]
Result	OK	Area	90.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#115, \$112	Date	2023/7/19 上午 11:54:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	6106	Position[x, y]	166.6 [mm], 2992.0 [m], (5057.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:94.9 [mm]
Result	OK	Area	92.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#114, \$111	Date	2023/7/19 上午 11:54:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6100	Position[x, y]	58.2 [mm], 2989.0 [m], (5060.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#114, \$111	Date	2023/7/19 上午 11:54:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6100	Position[x, y]	211.2 [mm], 2989.0 [m], (5060.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#114, \$111	Date	2023/7/19 上午 11:54:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6100	Position[x, y]	236.1 [mm], 2989.0 [m], (5060.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.5 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	5.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#113, \$110	Date	2023/7/19 上午 11:54:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	6062	Position[x, y]	166.6 [mm], 2970.1 [m], (5079.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:81.4 [mm]
Result	OK	Area	96.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#112, \$109	Date	2023/7/19 上午 11:54:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	6061	Position[x, y]	148.3 [mm], 2970.0 [m], (5079.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:88.5 [mm]
Result	OK	Area	71.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#112, \$109	Date	2023/7/19 上午 11:54:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	6061	Position[x, y]	166.8 [mm], 2970.0 [m], (5079.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:90.1 [mm]
Result	OK	Area	87.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#112, \$109	Date	2023/7/19 上午 11:54:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	6061	Position[x, y]	149.8 [mm], 2969.6 [m], (5080.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:165.5 [mm]
Result	OK	Area	159.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#111, \$108	Date	2023/7/19 上午 11:54:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	6060	Position[x, y]	149.9 [mm], 2969.6 [m], (5080.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:45.2 [mm]
Result	OK	Area	44.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$107	Date	2023/7/19 上午 11:53:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	5982	Position[x, y]	148.5 [mm], 2931.4 [m], (5118.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:117.5 [mm]
Result	OK	Area	91.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$107	Date	2023/7/19 上午 11:53:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	5982	Position[x, y]	149.2 [mm], 2931.2 [m], (5118.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:167.1 [mm]
Result	OK	Area	166.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#109, \$106	Date	2023/7/19 上午 11:53:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	5972	Position[x, y]	149.2 [mm], 2926.0 [m], (5123.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:120.3 [mm]
Result	OK	Area	129.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#108, \$105	Date	2023/7/19 上午 11:53:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	5971	Position[x, y]	150.7 [mm], 2925.7 [m], (5123.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:40.5 [mm]
Result	OK	Area	26.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#108, \$105	Date	2023/7/19 上午 11:53:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	5971	Position[x, y]	149.2 [mm], 2926.0 [m], (5123.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:136.5 [mm]
Result	OK	Area	152.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#107, \$104	Date	2023/7/19 上午 11:53:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	5967	Position[x, y]	149.2 [mm], 2923.6 [m], (5126.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:120.3 [mm]
Result	OK	Area	140.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#106, \$103	Date	2023/7/19 上午 11:53:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	5966	Position[x, y]	149.1 [mm], 2923.6 [m], (5126.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:134.2 [mm]
Result	OK	Area	152.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#105, \$102	Date	2023/7/19 上午 11:53:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	5932	Position[x, y]	107.8 [mm], 2906.5 [m], (5143.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:107.2 [mm]
Result	OK	Area	96.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#104, \$101	Date	2023/7/19 上午 11:53:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	5931	Position[x, y]	107.8 [mm], 2906.5 [m], (5143.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:83.3 [mm]
Result	OK	Area	73.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#103, \$100	Date	2023/7/19 上午 11:53:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	5927	Position[x, y]	148.3 [mm], 2904.0 [m], (5145.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:109.5 [mm]
Result	OK	Area	76.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#102, \$99	Date	2023/7/19 上午 11:53:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	5859	Position[x, y]	149.1 [mm], 2870.8 [m], (5178.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:94.1 [mm]
Result	OK	Area	109.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#101, \$98	Date	2023/7/19 上午 11:53:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	5858	Position[x, y]	149.1 [mm], 2870.8 [m], (5178.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:122.6 [mm]
Result	OK	Area	171.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#101, \$98	Date	2023/7/19 上午 11:53:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	5858	Position[x, y]	149.2 [mm], 2870.5 [m], (5179.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:227.8 [mm]
Result	OK	Area	198.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#100, \$97	Date	2023/7/19 上午 11:53:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	5836	Position[x, y]	148.8 [mm], 2859.6 [m], (5189.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	11.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#99, \$96	Date	2023/7/19 上午 11:52:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	5802	Position[x, y]	148.9 [mm], 2843.4 [m], (5206.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:119.5 [mm]
Result	OK	Area	117.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#98, \$95	Date	2023/7/19 上午 11:52:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	5793	Position[x, y]	147.7 [mm], 2838.5 [m], (5211.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:81.4 [mm]
Result	OK	Area	61.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#97, \$94	Date	2023/7/19 上午 11:52:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	5792	Position[x, y]	148.0 [mm], 2838.5 [m], (5211.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:145.3 [mm]
Result	OK	Area	129.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#96, \$93	Date	2023/7/19 上午 11:52:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	5782	Position[x, y]	148.9 [mm], 2833.2 [m], (5216.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:117.5 [mm]
Result	OK	Area	125.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#95, \$92	Date	2023/7/19 上午 11:52:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	5781	Position[x, y]	149.2 [mm], 2833.1 [m], (5216.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:122.6 [mm]
Result	OK	Area	134.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#95, \$92	Date	2023/7/19 上午 11:52:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	5781	Position[x, y]	150.7 [mm], 2832.7 [m], (5216.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:168.3 [mm]
Result	OK	Area	178.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#94, \$91	Date	2023/7/19 上午 11:52:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	5730	Position[x, y]	231.1 [mm], 2807.9 [m], (5241.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#93, \$90	Date	2023/7/19 上午 11:52:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	5725	Position[x, y]	148.9 [mm], 2805.3 [m], (5244.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:104.4 [mm]
Result	OK	Area	84.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#92, \$89	Date	2023/7/19 上午 11:52:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	5724	Position[x, y]	149.1 [mm], 2805.2 [m], (5244.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:106.0 [mm]
Result	OK	Area	86.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#91, \$88	Date	2023/7/19 上午 11:52:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	5692	Position[x, y]	147.7 [mm], 2789.1 [m], (5260.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:121.8 [mm]
Result	OK	Area	144.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#90, \$87	Date	2023/7/19 上午 11:52:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	5691	Position[x, y]	147.9 [mm], 2789.1 [m], (5260.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:139.3 [mm]
Result	OK	Area	162.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#89, \$86	Date	2023/7/19 上午 11:50:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	5408	Position[x, y]	128.4 [mm], 2650.4 [m], (5399.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#88, \$85	Date	2023/7/19 上午 11:49:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	5269	Position[x, y]	222.3 [mm], 2582.7 [m], (5466.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#87, \$84	Date	2023/7/19 上午 11:49:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	5196	Position[x, y]	345.1 [mm], 2546.8 [m], (5502.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:56.8 [mm]
Result	OK	Area	56.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#86, \$83	Date	2023/7/19 上午 11:46:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	4717	Position[x, y]	339.2 [mm], 2312.7 [m], (5736.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:50.4 [mm]
Result	OK	Area	40.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#85, \$82	Date	2023/7/19 上午 11:44:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	4516	Position[x, y]	77.0 [mm], 2214.5 [m], (5835.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#84, \$81	Date	2023/7/19 上午 11:44:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	4499	Position[x, y]	18.0 [mm], 2206.3 [m], (5843.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#83, \$80	Date	2023/7/19 上午 11:44:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	4421	Position[x, y]	151.4 [mm], 2168.2 [m], (5881.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:106.8 [mm]
Result	OK	Area	67.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#82, \$79	Date	2023/7/19 上午 11:43:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	4359	Position[x, y]	273.7 [mm], 2137.6 [m], (5911.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:4.8 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#81, \$78	Date	2023/7/19 上午 11:43:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	4326	Position[x, y]	147.7 [mm], 2121.3 [m], (5928.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:124.6 [mm]
Result	OK	Area	132.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#80, \$77	Date	2023/7/19 上午 11:43:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	4325	Position[x, y]	147.9 [mm], 2121.3 [m], (5928.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:133.4 [mm]
Result	OK	Area	138.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#79, \$76	Date	2023/7/19 上午 11:43:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	4314	Position[x, y]	148.8 [mm], 2115.9 [m], (5933.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:129.8 [mm]
Result	OK	Area	115.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#79, \$76	Date	2023/7/19 上午 11:43:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	4314	Position[x, y]	150.1 [mm], 2115.6 [m], (5934.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:351.7 [mm]
Result	OK	Area	354.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#78, \$75	Date	2023/7/19 上午 11:43:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	4313	Position[x, y]	150.7 [mm], 2115.4 [m], (5934.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:67.1 [mm]
Result	OK	Area	61.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#77, \$74	Date	2023/7/19 上午 11:43:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	4271	Position[x, y]	148.8 [mm], 2094.4 [m], (5955.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:111.9 [mm]
Result	OK	Area	92.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#76, \$73	Date	2023/7/19 上午 11:43:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	4270	Position[x, y]	150.2 [mm], 2094.1 [m], (5955.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:47.2 [mm]
Result	OK	Area	36.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/19 上午 11:17:03 ~ 2023/7/19 下午 12:59:06

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	193	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	8049.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#76, \$73	Date	2023/7/19 上午 11:43:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	4270	Position[x, y]	149.1 [mm], 2094.4 [m], (5955.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:102.8 [mm]
Result	OK	Area	121.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image

