

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#96, \$87	Date	2023/8/10 下午 02:50:13
Segment	1	Camera	1
Pattern	8102	Position[ x, y ]	14.1 [mm], 6059.8 [m], ( 1.9 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:24.7 ,V:16.0 [mm]
Result	-	Area	292.0 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#93, \$86	Date	2023/8/10 下午 02:49:01
Segment	1	Camera	1
Pattern	7979	Position[ x, y ]	703.5 [mm], 5967.9 [m], ( 93.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:8.8 ,V:58.4 [mm]
Result	-	Area	9.7 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#93, \$86	Date	2023/8/10 下午 02:49:01
Segment	1	Camera	1
Pattern	7979	Position[ x, y ]	700.8 [mm], 5967.6 [m], ( 94.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:76.4 [mm]
Result	-	Area	27.8 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#93, \$86	Date	2023/8/10 下午 02:49:01
Segment	1	Camera	1
Pattern	7979	Position[ x, y ]	376.4 [mm], 5967.7 [m], ( 94.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:9.0 ,V:425.6 [mm]
Result	-	Area	36.2 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#93, \$86	Date	2023/8/10 下午 02:49:01
Segment	1	Camera	1
Pattern	7979	Position[ x, y ]	702.3 [mm], 5967.8 [m], ( 94.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:9.8 ,V:216.0 [mm]
Result	-	Area	53.4 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#92, \$85	Date	2023/8/10 下午 02:49:00
Segment	1	Camera	1
Pattern	7978	Position[ x, y ]	568.5 [mm], 5966.8 [m], ( 94.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:37.6 [mm]
Result	-	Area	6.4 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#92, \$85	Date	2023/8/10 下午 02:49:00
Segment	1	Camera	1
Pattern	7978	Position[ x, y ]	700.8 [mm], 5967.1 [m], ( 94.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:176.0 [mm]
Result	-	Area	12.0 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#92, \$85	Date	2023/8/10 下午 02:49:00
Segment	1	Camera	1
Pattern	7978	Position[ x, y ]	702.3 [mm], 5966.9 [m], ( 94.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:9.8 ,V:160.4 [mm]
Result	-	Area	13.3 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#92, \$85	Date	2023/8/10 下午 02:49:00
Segment	1	Camera	1
Pattern	7978	Position[ x, y ]	375.1 [mm], 5967.0 [m], ( 94.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.2 ,V:426.4 [mm]
Result	-	Area	36.1 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#91, \$84	Date	2023/8/10 下午 02:49:00
Segment	1	Camera	1
Pattern	7977	Position[ x, y ]	568.5 [mm], 5966.3 [m], ( 95.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:401.2 [mm]
Result	-	Area	14.6 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#91, \$84	Date	2023/8/10 下午 02:49:00
Segment	1	Camera	1
Pattern	7977	Position[ x, y ]	375.1 [mm], 5966.1 [m], ( 95.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.2 ,V:74.4 [mm]
Result	-	Area	18.2 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#91, \$84	Date	2023/8/10 下午 02:49:00
Segment	1	Camera	1
Pattern	7977	Position[ x, y ]	375.1 [mm], 5966.4 [m], ( 95.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.2 ,V:447.6 [mm]
Result	-	Area	36.2 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#91, \$84	Date	2023/8/10 下午 02:49:00
Segment	1	Camera	1
Pattern	7977	Position[ x, y ]	701.8 [mm], 5966.4 [m], ( 95.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:9.8 ,V:559.2 [mm]
Result	-	Area	71.7 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#90, \$83	Date	2023/8/10 下午 02:48:59
Segment	1	Camera	1
Pattern	7976	Position[ x, y ]	700.8 [mm], 5965.9 [m], ( 95.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:145.6 [mm]
Result	-	Area	23.4 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#90, \$83	Date	2023/8/10 下午 02:48:59
Segment	1	Camera	1
Pattern	7976	Position[ x, y ]	700.8 [mm], 5965.3 [m], ( 96.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:86.0 [mm]
Result	-	Area	29.1 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#90, \$83	Date	2023/8/10 下午 02:48:59
Segment	1	Camera	1
Pattern	7976	Position[ x, y ]	375.1 [mm], 5965.5 [m], ( 96.2 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:1.0 ,V:618.4 [mm]
Result	-	Area	36.3 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#90, \$83	Date	2023/8/10 下午 02:48:59
Segment	1	Camera	1
Pattern	7976	Position[ x, y ]	700.8 [mm], 5965.6 [m], ( 96.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:328.0 [mm]
Result	-	Area	53.6 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#89, \$82	Date	2023/8/10 下午 02:48:59
Segment	1	Camera	1
Pattern	7975	Position[ x, y ]	374.9 [mm], 5965.2 [m], ( 96.5 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:1.0 ,V:210.4 [mm]
Result	-	Area	21.5 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#89, \$82	Date	2023/8/10 下午 02:48:59
Segment	1	Camera	1
Pattern	7975	Position[ x, y ]	700.8 [mm], 5964.7 [m], ( 97.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:153.6 [mm]
Result	-	Area	35.0 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#89, \$82	Date	2023/8/10 下午 02:48:59
Segment	1	Camera	1
Pattern	7975	Position[ x, y ]	375.1 [mm], 5964.8 [m], ( 96.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.2 ,V:502.0 [mm]
Result	-	Area	36.1 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#89, \$82	Date	2023/8/10 下午 02:48:59
Segment	1	Camera	1
Pattern	7975	Position[ x, y ]	700.8 [mm], 5964.9 [m], ( 96.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:288.8 [mm]
Result	-	Area	47.0 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#86, \$81	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7921	Position[ x, y ]	61.2 [mm], 5924.4 [m], ( 137.3 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:17.3 ,V:612.8 [mm]
Result	-	Area	362.3 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#86, \$81	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7921	Position[ x, y ]	378.8 [mm], 5924.4 [m], ( 137.3 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:18.3 ,V:429.6 [mm]
Result	-	Area	462.5 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#86, \$81	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7921	Position[ x, y ]	240.1 [mm], 5924.7 [m], ( 137.1 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:2.7 ,V:638.4 [mm]
Result	-	Area	487.5 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#86, \$81	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7921	Position[ x, y ]	372.7 [mm], 5924.8 [m], ( 136.9 [m] )
Type	点状疵点	Size	H:4.2 ,V:265.2 [mm]
Result	-	Area	500.6 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#85, \$80	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7920	Position[ x, y ]	126.4 [mm], 5924.1 [m], ( 137.6 [m] )
Type	面状重疵点	Size	H:1.2 ,V:93.6 [mm]
Result	-	Area	80.7 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#85, \$80	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7920	Position[ x, y ]	758.4 [mm], 5923.7 [m], ( 138.1 [m] )
Type	面状重疵点縱向刀絲疵點	Size	H:53.5 ,V:179.6 [mm]
Result	-	Area	102.4 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3





## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#85, \$80	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7920	Position[ x, y ]	108.5 [mm], 5923.7 [m], ( 138.1 [m] )
Type	面状重疵点縱向刀絲疵點	Size	H:64.5 ,V:179.6 [mm]
Result	-	Area	126.0 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#85, \$80	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7920	Position[ x, y ]	430.1 [mm], 5923.7 [m], ( 138.1 [m] )
Type	面状重疵点縱向刀絲疵點	Size	H:68.4 ,V:179.2 [mm]
Result	-	Area	127.9 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#84, \$79	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7919	Position[ x, y ]	126.4 [mm], 5923.4 [m], ( 138.4 [m] )
Type	面狀重疵點	Size	H:1.0 ,V:93.2 [mm]
Result	-	Area	47.2 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#84, \$79	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7919	Position[ x, y ]	769.4 [mm], 5923.0 [m], ( 138.8 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:15.1 ,V:178.0 [mm]
Result	-	Area	106.9 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#84, \$79	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7919	Position[ x, y ]	126.8 [mm], 5923.0 [m], ( 138.7 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:2.7 ,V:97.6 [mm]
Result	-	Area	112.2 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#84, \$79	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7919	Position[ x, y ]	448.4 [mm], 5923.0 [m], ( 138.7 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:2.7 ,V:97.6 [mm]
Result	-	Area	115.4 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#83, \$78	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7918	Position[ x, y ]	448.1 [mm], 5922.2 [m], ( 139.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:90.4 [mm]
Result	-	Area	43.3 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#83, \$78	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7918	Position[ x, y ]	771.4 [mm], 5922.6 [m], ( 139.1 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:97.2 [mm]
Result	-	Area	51.7 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#83, \$78	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7918	Position[ x, y ]	448.6 [mm], 5922.6 [m], ( 139.1 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:2.4 ,V:97.2 [mm]
Result	-	Area	71.9 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#83, \$78	Date	2023/8/10 下午 02:48:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7918	Position[ x, y ]	126.8 [mm], 5922.6 [m], ( 139.1 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:2.4 ,V:97.2 [mm]
Result	-	Area	81.2 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#82, \$77	Date	2023/8/10 下午 02:48:25
Segment	1	Camera	1
Pattern	7917	Position[ x, y ]	448.4 [mm], 5921.9 [m], ( 139.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:24.4 [mm]
Result	-	Area	11.9 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#82, \$77	Date	2023/8/10 下午 02:48:25
Segment	1	Camera	1
Pattern	7917	Position[ x, y ]	126.6 [mm], 5921.9 [m], ( 139.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:24.0 [mm]
Result	-	Area	14.9 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#81, \$76	Date	2023/8/10 下午 02:47:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	7820	Position[ x, y ]	573.9 [mm], 5849.2 [m], ( 212.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.0 ,V:1.2 [mm]
Result	-	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#80, \$75	Date	2023/8/10 下午 02:35:22
Segment	1	Camera	1
Pattern	6578	Position[ x, y ]	589.5 [mm], 4921.3 [m], ( 1140.4 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:3.4 ,V:2.4 [mm]
Result	-	Area	5.7 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#79, \$74	Date	2023/8/10 下午 02:31:25
Segment	1	Camera	1
Pattern	6173	Position[ x, y ]	755.0 [mm], 4618.9 [m], ( 1442.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.2 ,V:3.6 [mm]
Result	-	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#78, \$73	Date	2023/8/10 下午 02:23:04
Segment	1	Camera	1
Pattern	5314	Position[ x, y ]	142.2 [mm], 3976.5 [m], ( 2085.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.4 ,V:23.6 [mm]
Result	-	Area	5.7 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image




G

M

G

M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#77, \$72	Date	2023/8/10 下午 02:22:26
Segment	1	Camera	1
Pattern	5249	Position[ x, y ]	93.4 [mm], 3928.6 [m], ( 2133.2 [m] )
Type	点状疵点縱向刀絲疵點	Size	H:5.1 ,V:22.8 [mm]
Result	-	Area	40.8 [mm2]
Inspection level	5/5,5/5,5/5,5/5,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3





## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#76, \$71	Date	2023/8/10 下午 02:11:32
Segment	1	Camera	1
Pattern	4131	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3092.7 [m], ( 2969.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:7.6 [mm]
Result	-	Area	1.3 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#75, \$70	Date	2023/8/10 下午 02:11:32
Segment	1	Camera	1
Pattern	4130	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3092.4 [m], ( 2969.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:4.0 [mm]
Result	-	Area	0.9 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#74, \$69	Date	2023/8/10 下午 02:11:31
Segment	1	Camera	1
Pattern	4129	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3091.2 [m], ( 2970.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:3.2 [mm]
Result	-	Area	0.3 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#73, \$68	Date	2023/8/10 下午 02:11:30
Segment	1	Camera	1
Pattern	4127	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3090.1 [m], ( 2971.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:2.4 [mm]
Result	-	Area	0.7 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#73, \$68	Date	2023/8/10 下午 02:11:30
Segment	1	Camera	1
Pattern	4127	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3089.7 [m], ( 2972.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:8.0 [mm]
Result	-	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

ID information ( No. 2 )




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

Defect information

No.	#72, \$67	Date	2023/8/10 下午 02:11:29
Segment	1	Camera	1
Pattern	4125	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3088.2 [m], ( 2973.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:5.6 [mm]
Result	-	Area	1.2 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#71, \$66	Date	2023/8/10 下午 02:11:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	4124	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3087.9 [m], ( 2973.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:7.2 [mm]
Result	-	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	




## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#70, \$65	Date	2023/8/10 下午 02:11:28
Segment	1	Camera	1
Pattern	4123	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3086.8 [m], ( 2975.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:7.6 [mm]
Result	-	Area	1.5 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#69, \$64	Date	2023/8/10 下午 02:11:27
Segment	1	Camera	1
Pattern	4122	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3086.0 [m], ( 2975.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:1.2 [mm]
Result	-	Area	0.5 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#68, \$63	Date	2023/8/10 下午 02:11:25
Segment	1	Camera	1
Pattern	4119	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3084.1 [m], ( 2977.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:4.0 [mm]
Result	-	Area	0.9 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#67, \$62	Date	2023/8/10 下午 02:11:25
Segment	1	Camera	1
Pattern	4118	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3083.0 [m], ( 2978.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:6.4 [mm]
Result	-	Area	1.0 [mm2]
Inspection level	1/5,1/5,1/5,1,5/1,5/5	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#66, \$61	Date	2023/8/10 下午 02:10:47
Segment	1	Camera	1
Pattern	4053	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3034.8 [m], ( 3026.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:4.8 [mm]
Result	-	Area	1.2 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#65, \$60	Date	2023/8/10 下午 02:10:46
Segment	1	Camera	1
Pattern	4052	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3034.1 [m], ( 3027.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:2.4 [mm]
Result	-	Area	0.7 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#64, \$59	Date	2023/8/10 下午 02:10:35
Segment	1	Camera	1
Pattern	4032	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3019.1 [m], ( 3042.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:2.0 [mm]
Result	-	Area	0.5 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#63, \$58	Date	2023/8/10 下午 02:10:32
Segment	1	Camera	1
Pattern	4027	Position[ x, y ]	880.3 [mm], 3015.4 [m], ( 3046.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.0 ,V:7.6 [mm]
Result	-	Area	5.8 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#62, \$57	Date	2023/8/10 下午 02:10:30
Segment	1	Camera	1
Pattern	4025	Position[ x, y ]	736.7 [mm], 3013.9 [m], ( 3047.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:5.6 [mm]
Result	-	Area	0.8 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#62, \$57	Date	2023/8/10 下午 02:10:30
Segment	1	Camera	1
Pattern	4025	Position[ x, y ]	120.5 [mm], 3013.8 [m], ( 3047.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.7 ,V:0.8 [mm]
Result	-	Area	1.2 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#61, \$56	Date	2023/8/10 下午 02:10:18
Segment	1	Camera	1
Pattern	4003	Position[ x, y ]	379.8 [mm], 2997.1 [m], ( 3064.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.7 ,V:3.6 [mm]
Result	-	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	





## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#60, \$55	Date	2023/8/10 下午 02:09:41
Segment	1	Camera	1
Pattern	3940	Position[ x, y ]	736.2 [mm], 2950.0 [m], ( 3111.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:2.8 [mm]
Result	-	Area	0.4 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#60, \$55	Date	2023/8/10 下午 02:09:41
Segment	1	Camera	1
Pattern	3940	Position[ x, y ]	736.5 [mm], 2950.4 [m], ( 3111.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:2.4 [mm]
Result	-	Area	0.9 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#59, \$54	Date	2023/8/10 下午 02:09:40
Segment	1	Camera	1
Pattern	3939	Position[ x, y ]	736.2 [mm], 2949.3 [m], ( 3112.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:5.2 [mm]
Result	-	Area	1.0 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image




G

M

G

M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#58, \$53	Date	2023/8/10 下午 02:09:39
Segment	1	Camera	1
Pattern	3937	Position[ x, y ]	736.5 [mm], 2947.8 [m], ( 3114.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:3.2 [mm]
Result	-	Area	0.4 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#57, \$52	Date	2023/8/10 下午 02:09:38
Segment	1	Camera	1
Pattern	3936	Position[ x, y ]	736.5 [mm], 2947.4 [m], ( 3114.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:1.6 [mm]
Result	-	Area	0.5 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	



## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#57, \$52	Date	2023/8/10 下午 02:09:38
Segment	1	Camera	1
Pattern	3936	Position[ x, y ]	736.2 [mm], 2947.0 [m], ( 3114.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:5.2 [mm]
Result	-	Area	1.0 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#56, \$51	Date	2023/8/10 下午 02:09:34
Segment	1	Camera	1
Pattern	3928	Position[ x, y ]	732.3 [mm], 2941.6 [m], ( 3120.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.0 ,V:1.2 [mm]
Result	-	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#55, \$50	Date	2023/8/10 下午 02:09:33
Segment	1	Camera	1
Pattern	3927	Position[ x, y ]	742.1 [mm], 2940.8 [m], ( 3120.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.0 ,V:1.2 [mm]
Result	-	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	



## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#54, \$49	Date	2023/8/10 下午 02:09:23
Segment	1	Camera	1
Pattern	3909	Position[ x, y ]	412.0 [mm], 2926.9 [m], ( 3134.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:1.6 [mm]
Result	-	Area	0.5 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)



商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	



## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#53, \$48	Date	2023/8/10 下午 02:09:22
Segment	1	Camera	1
Pattern	3908	Position[ x, y ]	695.4 [mm], 2926.4 [m], ( 3135.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.2 ,V:1.2 [mm]
Result	-	Area	0.6 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)



商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#53, \$48	Date	2023/8/10 下午 02:09:22
Segment	1	Camera	1
Pattern	3908	Position[ x, y ]	695.9 [mm], 2926.5 [m], ( 3135.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.7 ,V:10.4 [mm]
Result	-	Area	4.7 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	


## Coil Information

Total defects	87	檢查範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		


## Defect information

No.	#52, \$47	Date	2023/8/10 下午 02:09:20
Segment	1	Camera	1
Pattern	3904	Position[ x, y ]	412.0 [mm], 2923.1 [m], ( 3138.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:1.2 [mm]
Result	-	Area	0.3 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G

M

G

M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#51, \$46	Date	2023/8/10 下午 02:09:19
Segment	1	Camera	1
Pattern	3903	Position[ x, y ]	412.0 [mm], 2922.4 [m], ( 3139.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:4.4 [mm]
Result	-	Area	0.6 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#50, \$45	Date	2023/8/10 下午 02:09:13
Segment	1	Camera	1
Pattern	3892	Position[ x, y ]	695.7 [mm], 2914.3 [m], ( 3147.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.7 ,V:2.8 [mm]
Result	-	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範囲 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	参照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#49, \$44	Date	2023/8/10 下午 02:09:11
Segment	1	Camera	1
Pattern	3889	Position[ x, y ]	471.8 [mm], 2912.0 [m], ( 3149.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:2.4 [mm]
Result	-	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#49, \$44	Date	2023/8/10 下午 02:09:11
Segment	1	Camera	1
Pattern	3889	Position[ x, y ]	471.8 [mm], 2912.4 [m], ( 3149.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:2.8 [mm]
Result	-	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#49, \$44	Date	2023/8/10 下午 02:09:11
Segment	1	Camera	1
Pattern	3889	Position[ x, y ]	471.6 [mm], 2911.8 [m], ( 3149.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.7 ,V:4.0 [mm]
Result	-	Area	4.3 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#48, \$43	Date	2023/8/10 下午 02:09:10
Segment	1	Camera	1
Pattern	3888	Position[ x, y ]	471.6 [mm], 2911.3 [m], ( 3150.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.7 ,V:4.0 [mm]
Result	-	Area	4.2 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)

商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#47, \$42	Date	2023/8/10 下午 02:09:10
Segment	1	Camera	1
Pattern	3887	Position[ x, y ]	471.8 [mm], 2910.7 [m], ( 3151.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.7 ,V:2.0 [mm]
Result	-	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	



## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm] 寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#46, \$41	Date	2023/8/10 下午 02:08:31
Segment	1	Camera	1
Pattern	3821	Position[ x, y ]	412.2 [mm], 2861.1 [m], ( 3200.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:0.8 [mm]
Result	-	Area	0.3 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	



## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/8/10 下午 02:08:24
Segment	1	Camera	1
Pattern	3808	Position[ x, y ]	423.0 [mm], 2851.7 [m], ( 3210.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.5 ,V:1.2 [mm]
Result	-	Area	0.6 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 6

Inspected date : 2023/8/10 下午 01:31:18 ~ 2023/8/10 下午 02:50:20

## ID information (No. 2)




商品名	標準透明6-6-3	周長	
顧客名		Ex1	
CODE番号		Ex2	
基材		Ex3	

## Coil Information

Total defects	87	検査範圍 : 86.5 ~ 1024.2 [mm]	寬度 : 937.7 [mm]
Web length	6061.7 [m]	參照更新 : 無更新/無更新	
Segments	1 ( 從左側 )		

## Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/8/10 下午 02:08:24
Segment	1	Camera	1
Pattern	3808	Position[ x, y ]	171.8 [mm], 2851.3 [m], ( 3210.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.4 ,V:2.0 [mm]
Result	-	Area	3.5 [mm2]
Inspection level	1/1,1/1,1/1,1/1,1/1	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
