

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#165, \$151	Date	2023/7/19 上午 11:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14289	Position[ x, y ]	243.1 [mm], 7003.2 [m], ( 112.5 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:85.4 ,V:153.2 [mm]
Result	OK	Area	219.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#165, \$151	Date	2023/7/19 上午 11:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14289	Position[ x, y ]	237.8 [mm], 7003.5 [m], ( 112.2 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:74.1 ,V:109.9 [mm]
Result	OK	Area	266.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#165, \$151	Date	2023/7/19 上午 11:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14289	Position[ x, y ]	223.8 [mm], 7003.1 [m], ( 112.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:102.2 ,V:65.1 [mm]
Result	OK	Area	323.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#165, \$151	Date	2023/7/19 上午 11:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14289	Position[ x, y ]	226.4 [mm], 7003.4 [m], ( 112.3 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:124.4 ,V:136.9 [mm]
Result	OK	Area	373.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#163, \$150	Date	2023/7/19 上午 11:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14288	Position[ x, y ]	244.0 [mm], 7003.0 [m], ( 112.7 [m] )
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:51.9 ,V:23.4 [mm]
Result	OK	Area	176.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#163, \$150	Date	2023/7/19 上午 11:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14288	Position[ x, y ]	230.7 [mm], 7002.7 [m], ( 113.0 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:129.1 ,V:167.1 [mm]
Result	OK	Area	206.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#163, \$150	Date	2023/7/19 上午 11:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14288	Position[ x, y ]	211.2 [mm], 7002.7 [m], ( 113.0 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:144.4 ,V:134.5 [mm]
Result	OK	Area	333.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#163, \$150	Date	2023/7/19 上午 11:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14288	Position[ x, y ]	225.2 [mm], 7002.9 [m], ( 112.8 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:124.5 ,V:125.8 [mm]
Result	OK	Area	378.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#162, \$149	Date	2023/7/19 上午 11:15:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	14287	Position[ x, y ]	44.2 [mm], 7002.4 [m], ( 113.3 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:88.6 ,V:345.7 [mm]
Result	OK	Area	165.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#162, \$149	Date	2023/7/19 上午 11:15:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	14287	Position[ x, y ]	243.2 [mm], 7002.3 [m], ( 113.4 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:71.0 ,V:103.6 [mm]
Result	OK	Area	230.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#162, \$149	Date	2023/7/19 上午 11:15:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	14287	Position[ x, y ]	223.0 [mm], 7002.2 [m], ( 113.5 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:102.4 ,V:134.2 [mm]
Result	OK	Area	363.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#162, \$149	Date	2023/7/19 上午 11:15:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	14287	Position[ x, y ]	230.7 [mm], 7002.4 [m], ( 113.3 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:124.5 ,V:248.9 [mm]
Result	OK	Area	380.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#161, \$148	Date	2023/7/19 上午 11:15:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	14286	Position[ x, y ]	56.8 [mm], 7001.9 [m], ( 113.9 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:130.5 ,V:438.2 [mm]
Result	OK	Area	187.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#161, \$148	Date	2023/7/19 上午 11:15:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	14286	Position[ x, y ]	240.5 [mm], 7001.8 [m], ( 113.9 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:71.3 ,V:175.0 [mm]
Result	OK	Area	236.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#161, \$148	Date	2023/7/19 上午 11:15:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	14286	Position[ x, y ]	227.7 [mm], 7001.7 [m], ( 114.0 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:103.9 ,V:134.2 [mm]
Result	OK	Area	339.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#161, \$148	Date	2023/7/19 上午 11:15:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	14286	Position[ x, y ]	220.5 [mm], 7001.9 [m], ( 113.8 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:124.5 ,V:131.8 [mm]
Result	OK	Area	392.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#160, \$147	Date	2023/7/19 上午 11:15:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	14285	Position[ x, y ]	25.1 [mm], 7001.5 [m], ( 114.2 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:41.3 ,V:85.7 [mm]
Result	OK	Area	181.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#160, \$147	Date	2023/7/19 上午 11:15:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	14285	Position[ x, y ]	235.0 [mm], 7001.3 [m], ( 114.5 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:100.6 ,V:166.7 [mm]
Result	OK	Area	223.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#160, \$147	Date	2023/7/19 上午 11:15:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	14285	Position[ x, y ]	217.3 [mm], 7001.2 [m], ( 114.5 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:142.7 ,V:134.5 [mm]
Result	OK	Area	345.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#160, \$147	Date	2023/7/19 上午 11:15:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	14285	Position[ x, y ]	230.5 [mm], 7001.4 [m], ( 114.3 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:103.1 ,V:211.9 [mm]
Result	OK	Area	404.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#157, \$146	Date	2023/7/19 上午 11:15:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	14276	Position[ x, y ]	216.3 [mm], 6995.1 [m], ( 120.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:100.3 ,V:120.7 [mm]
Result	OK	Area	129.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#157, \$146	Date	2023/7/19 上午 11:15:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	14276	Position[ x, y ]	210.7 [mm], 6995.3 [m], ( 120.4 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:82.2 ,V:84.9 [mm]
Result	OK	Area	131.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#157, \$146	Date	2023/7/19 上午 11:15:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	14276	Position[ x, y ]	218.8 [mm], 6995.2 [m], ( 120.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:127.0 ,V:201.2 [mm]
Result	OK	Area	216.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#157, \$146	Date	2023/7/19 上午 11:15:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	14276	Position[ x, y ]	220.4 [mm], 6995.4 [m], ( 120.3 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:89.9 ,V:77.8 [mm]
Result	OK	Area	284.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#156, \$145	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14275	Position[ x, y ]	256.9 [mm], 6994.5 [m], ( 121.2 [m] )
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:13.2 ,V:48.0 [mm]
Result	OK	Area	101.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#156, \$145	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14275	Position[ x, y ]	226.8 [mm], 6994.9 [m], ( 120.8 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:84.1 ,V:146.9 [mm]
Result	OK	Area	117.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#156, \$145	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14275	Position[ x, y ]	290.3 [mm], 6994.6 [m], ( 121.1 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:133.3 ,V:205.6 [mm]
Result	OK	Area	1628.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#156, \$145	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14275	Position[ x, y ]	93.8 [mm], 6994.6 [m], ( 121.1 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:272.3 ,V:252.0 [mm]
Result	OK	Area	8492.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#155, \$144	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14274	Position[ x, y ]	162.1 [mm], 6994.2 [m], ( 121.5 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:153.5 ,V:165.9 [mm]
Result	OK	Area	608.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#155, \$144	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14274	Position[ x, y ]	293.2 [mm], 6994.2 [m], ( 121.5 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:125.0 ,V:147.6 [mm]
Result	OK	Area	736.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#155, \$144	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14274	Position[ x, y ]	284.3 [mm], 6994.1 [m], ( 121.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:76.9 ,V:153.2 [mm]
Result	OK	Area	3411.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#155, \$144	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14274	Position[ x, y ]	136.5 [mm], 6994.1 [m], ( 121.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:276.0 ,V:228.2 [mm]
Result	OK	Area	17331.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#154, \$143	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14273	Position[ x, y ]	271.5 [mm], 6993.5 [m], ( 122.2 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:41.7 ,V:66.3 [mm]
Result	OK	Area	962.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#154, \$143	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14273	Position[ x, y ]	139.4 [mm], 6993.7 [m], ( 122.0 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:149.9 ,V:127.0 [mm]
Result	OK	Area	1006.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#154, \$143	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14273	Position[ x, y ]	309.6 [mm], 6993.7 [m], ( 122.0 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:132.3 ,V:235.0 [mm]
Result	OK	Area	1092.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#154, \$143	Date	2023/7/19 上午 11:15:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	14273	Position[ x, y ]	120.3 [mm], 6993.6 [m], ( 122.1 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:272.9 ,V:237.0 [mm]
Result	OK	Area	7696.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#153, \$142	Date	2023/7/19 上午 11:15:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	14272	Position[ x, y ]	310.0 [mm], 6993.1 [m], ( 122.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:34.7 ,V:177.4 [mm]
Result	OK	Area	911.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#153, \$142	Date	2023/7/19 上午 11:15:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	14272	Position[ x, y ]	141.1 [mm], 6993.2 [m], ( 122.5 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:152.8 ,V:170.7 [mm]
Result	OK	Area	934.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#153, \$142	Date	2023/7/19 上午 11:15:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	14272	Position[ x, y ]	297.3 [mm], 6993.2 [m], ( 122.5 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:131.0 ,V:335.8 [mm]
Result	OK	Area	1235.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#153, \$142	Date	2023/7/19 上午 11:15:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	14272	Position[ x, y ]	163.1 [mm], 6993.1 [m], ( 122.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:237.6 ,V:182.2 [mm]
Result	OK	Area	7976.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#150, \$141	Date	2023/7/19 上午 11:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14258	Position[ x, y ]	235.5 [mm], 6984.9 [m], ( 130.8 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:67.1 ,V:141.3 [mm]
Result	OK	Area	46.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#150, \$141	Date	2023/7/19 上午 11:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14258	Position[ x, y ]	237.1 [mm], 6985.1 [m], ( 130.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:16.4 ,V:72.2 [mm]
Result	OK	Area	48.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#150, \$141	Date	2023/7/19 上午 11:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14258	Position[ x, y ]	284.7 [mm], 6985.1 [m], ( 130.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:46.9 ,V:67.5 [mm]
Result	OK	Area	52.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#150, \$141	Date	2023/7/19 上午 11:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14258	Position[ x, y ]	232.1 [mm], 6985.1 [m], ( 130.6 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:89.8 ,V:208.8 [mm]
Result	OK	Area	167.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#149, \$140	Date	2023/7/19 上午 11:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14257	Position[ x, y ]	268.4 [mm], 6984.4 [m], ( 131.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:19.2 ,V:124.2 [mm]
Result	OK	Area	35.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#149, \$140	Date	2023/7/19 上午 11:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14257	Position[ x, y ]	314.6 [mm], 6984.4 [m], ( 131.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:71.9 ,V:131.8 [mm]
Result	OK	Area	38.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#149, \$140	Date	2023/7/19 上午 11:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14257	Position[ x, y ]	143.8 [mm], 6984.4 [m], ( 131.3 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:39.7 ,V:57.6 [mm]
Result	OK	Area	39.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#149, \$140	Date	2023/7/19 上午 11:15:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14257	Position[ x, y ]	243.7 [mm], 6984.4 [m], ( 131.3 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:20.4 ,V:93.7 [mm]
Result	OK	Area	45.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#148, \$139	Date	2023/7/19 上午 11:15:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14256	Position[ x, y ]	271.7 [mm], 6984.2 [m], ( 131.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:14.2 ,V:134.2 [mm]
Result	OK	Area	23.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#148, \$139	Date	2023/7/19 上午 11:15:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14256	Position[ x, y ]	240.5 [mm], 6983.9 [m], ( 131.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:6.6 ,V:44.8 [mm]
Result	OK	Area	25.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#148, \$139	Date	2023/7/19 上午 11:15:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14256	Position[ x, y ]	317.1 [mm], 6983.9 [m], ( 131.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:48.3 ,V:67.5 [mm]
Result	OK	Area	33.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#148, \$139	Date	2023/7/19 上午 11:15:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14256	Position[ x, y ]	241.2 [mm], 6984.1 [m], ( 131.6 [m] )
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:6.3 ,V:38.1 [mm]
Result	OK	Area	36.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#147, \$138	Date	2023/7/19 上午 11:15:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14255	Position[ x, y ]	241.2 [mm], 6983.4 [m], ( 132.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.4 ,V:27.0 [mm]
Result	OK	Area	10.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#147, \$138	Date	2023/7/19 上午 11:15:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14255	Position[ x, y ]	81.8 [mm], 6983.7 [m], ( 132.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:9.8 ,V:87.7 [mm]
Result	OK	Area	16.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#147, \$138	Date	2023/7/19 上午 11:15:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14255	Position[ x, y ]	322.4 [mm], 6983.4 [m], ( 132.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:56.0 ,V:66.7 [mm]
Result	OK	Area	20.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#147, \$138	Date	2023/7/19 上午 11:15:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14255	Position[ x, y ]	330.8 [mm], 6983.7 [m], ( 132.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:7.9 ,V:31.8 [mm]
Result	OK	Area	21.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#146, \$137	Date	2023/7/19 上午 11:15:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	14254	Position[ x, y ]	47.4 [mm], 6983.2 [m], ( 132.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:8.7 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#144, \$136	Date	2023/7/19 上午 11:14:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	14201	Position[ x, y ]	222.2 [mm], 6957.2 [m], ( 158.5 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.3 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#143, \$135	Date	2023/7/19 上午 11:14:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	14187	Position[ x, y ]	137.8 [mm], 6950.3 [m], ( 165.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:167.1 [mm]
Result	OK	Area	169.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#142, \$134	Date	2023/7/19 上午 11:14:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	14146	Position[ x, y ]	149.8 [mm], 6930.2 [m], ( 185.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:54.8 [mm]
Result	OK	Area	48.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#140, \$133	Date	2023/7/19 上午 11:14:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	14063	Position[ x, y ]	230.1 [mm], 6889.9 [m], ( 225.8 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#139, \$132	Date	2023/7/19 上午 11:13:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	13945	Position[ x, y ]	282.7 [mm], 6831.8 [m], ( 283.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	5.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#138, \$131	Date	2023/7/19 上午 11:11:05
Segment	1	Camera	0
Pattern	13590	Position[ x, y ]	165.6 [mm], 6658.1 [m], ( 457.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:110.7 [mm]
Result	OK	Area	69.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#138, \$131	Date	2023/7/19 上午 11:11:05
Segment	1	Camera	0
Pattern	13590	Position[ x, y ]	166.5 [mm], 6657.9 [m], ( 457.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:84.1 [mm]
Result	OK	Area	83.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#137, \$130	Date	2023/7/19 上午 11:11:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	13589	Position[ x, y ]	166.8 [mm], 6657.9 [m], ( 457.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:105.2 [mm]
Result	OK	Area	95.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#136, \$129	Date	2023/7/19 上午 11:11:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	13586	Position[ x, y ]	149.2 [mm], 6656.3 [m], ( 459.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:38.9 [mm]
Result	OK	Area	30.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#135, \$128	Date	2023/7/19 上午 11:07:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	13078	Position[ x, y ]	196.4 [mm], 6407.0 [m], ( 708.8 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#134, \$127	Date	2023/7/19 上午 10:58:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	11640	Position[ x, y ]	1.0 [mm], 5703.2 [m], ( 1412.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:102.0 [mm]
Result	OK	Area	48.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#133, \$126	Date	2023/7/19 上午 10:56:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	11277	Position[ x, y ]	148.2 [mm], 5525.8 [m], ( 1589.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:85.7 [mm]
Result	OK	Area	87.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#132, \$125	Date	2023/7/19 上午 10:55:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	11147	Position[ x, y ]	87.5 [mm], 5462.3 [m], ( 1653.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:66.7 [mm]
Result	OK	Area	51.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#131, \$124	Date	2023/7/19 上午 10:54:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	10931	Position[ x, y ]	220.4 [mm], 5356.5 [m], ( 1759.2 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#130, \$123	Date	2023/7/19 上午 10:53:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	10780	Position[ x, y ]	147.6 [mm], 5283.0 [m], ( 1832.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:10.7 [mm]
Result	OK	Area	7.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#129, \$122	Date	2023/7/19 上午 10:53:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	10759	Position[ x, y ]	148.6 [mm], 5272.7 [m], ( 1843.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:165.5 [mm]
Result	OK	Area	184.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#128, \$121	Date	2023/7/19 上午 10:53:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	10758	Position[ x, y ]	150.2 [mm], 5272.3 [m], ( 1843.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:43.3 [mm]
Result	OK	Area	31.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#127, \$120	Date	2023/7/19 上午 10:53:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	10693	Position[ x, y ]	278.1 [mm], 5240.2 [m], ( 1875.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:121.5 [mm]
Result	OK	Area	73.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#126, \$119	Date	2023/7/19 上午 10:52:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	10647	Position[ x, y ]	149.5 [mm], 5218.1 [m], ( 1897.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:113.1 [mm]
Result	OK	Area	108.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#126, \$119	Date	2023/7/19 上午 10:52:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	10647	Position[ x, y ]	150.1 [mm], 5217.9 [m], ( 1897.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:176.6 [mm]
Result	OK	Area	177.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#125, \$118	Date	2023/7/19 上午 10:52:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	10591	Position[ x, y ]	148.8 [mm], 5190.6 [m], ( 1925.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:108.8 [mm]
Result	OK	Area	62.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#124, \$117	Date	2023/7/19 上午 10:51:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	10470	Position[ x, y ]	152.0 [mm], 5131.4 [m], ( 1984.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:97.2 [mm]
Result	OK	Area	101.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#123, \$116	Date	2023/7/19 上午 10:46:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	9725	Position[ x, y ]	148.8 [mm], 4766.0 [m], ( 2349.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:128.2 [mm]
Result	OK	Area	114.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#122, \$115	Date	2023/7/19 上午 10:46:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	9594	Position[ x, y ]	306.8 [mm], 4701.9 [m], ( 2413.9 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.2 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#121, \$114	Date	2023/7/19 上午 10:45:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	9541	Position[ x, y ]	342.9 [mm], 4675.9 [m], ( 2439.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:83.3 [mm]
Result	OK	Area	78.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#120, \$113	Date	2023/7/19 上午 10:45:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	9519	Position[ x, y ]	85.9 [mm], 4665.0 [m], ( 2450.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:63.9 [mm]
Result	OK	Area	72.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#119, \$112	Date	2023/7/19 上午 10:45:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	9509	Position[ x, y ]	246.2 [mm], 4660.2 [m], ( 2455.5 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#118, \$111	Date	2023/7/19 上午 10:45:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	9471	Position[ x, y ]	354.1 [mm], 4641.2 [m], ( 2474.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#117, \$110	Date	2023/7/19 上午 10:45:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	9450	Position[ x, y ]	153.0 [mm], 4630.9 [m], ( 2484.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:90.5 [mm]
Result	OK	Area	87.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#116, \$109	Date	2023/7/19 上午 10:45:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	9449	Position[ x, y ]	152.9 [mm], 4630.8 [m], ( 2484.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:106.8 [mm]
Result	OK	Area	122.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#115, \$108	Date	2023/7/19 上午 10:44:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	9399	Position[ x, y ]	338.3 [mm], 4606.3 [m], ( 2509.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:100.8 [mm]
Result	OK	Area	83.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#114, \$107	Date	2023/7/19 上午 10:43:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	9203	Position[ x, y ]	145.5 [mm], 4510.3 [m], ( 2605.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:92.5 [mm]
Result	OK	Area	72.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#113, \$106	Date	2023/7/19 上午 10:43:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	9153	Position[ x, y ]	243.0 [mm], 4485.9 [m], ( 2629.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:119.1 [mm]
Result	OK	Area	83.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#112, \$105	Date	2023/7/19 上午 10:41:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	8796	Position[ x, y ]	165.9 [mm], 4311.3 [m], ( 2804.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:127.4 [mm]
Result	OK	Area	126.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#111, \$104	Date	2023/7/19 上午 10:39:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	8550	Position[ x, y ]	148.3 [mm], 4191.1 [m], ( 2924.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:150.4 [mm]
Result	OK	Area	152.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#110, \$103	Date	2023/7/19 上午 10:39:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	8547	Position[ x, y ]	149.6 [mm], 4189.6 [m], ( 2926.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:179.8 [mm]
Result	OK	Area	159.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#109, \$102	Date	2023/7/19 上午 10:39:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	8546	Position[ x, y ]	149.1 [mm], 4189.4 [m], ( 2926.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:125.0 [mm]
Result	OK	Area	113.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#108, \$101	Date	2023/7/19 上午 10:39:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	8458	Position[ x, y ]	149.5 [mm], 4146.3 [m], ( 2969.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:47.2 [mm]
Result	OK	Area	34.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#107, \$100	Date	2023/7/19 上午 10:38:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	8427	Position[ x, y ]	148.5 [mm], 4131.0 [m], ( 2984.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:130.2 [mm]
Result	OK	Area	97.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#106, \$99	Date	2023/7/19 上午 10:38:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	8360	Position[ x, y ]	148.8 [mm], 4098.3 [m], ( 3017.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:170.7 [mm]
Result	OK	Area	113.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#105, \$98	Date	2023/7/19 上午 10:38:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	8334	Position[ x, y ]	230.7 [mm], 4085.4 [m], ( 3030.3 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#104, \$97	Date	2023/7/19 上午 10:37:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	8271	Position[ x, y ]	166.6 [mm], 4054.8 [m], ( 3060.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:107.2 [mm]
Result	OK	Area	111.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#103, \$96	Date	2023/7/19 上午 10:33:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	7570	Position[ x, y ]	166.1 [mm], 3711.7 [m], ( 3404.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:62.3 [mm]
Result	OK	Area	55.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#102, \$95	Date	2023/7/19 上午 10:32:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	7409	Position[ x, y ]	147.4 [mm], 3632.7 [m], ( 3483.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:104.8 [mm]
Result	OK	Area	95.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#101, \$94	Date	2023/7/19 上午 10:32:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	7405	Position[ x, y ]	149.8 [mm], 3630.5 [m], ( 3485.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:181.0 [mm]
Result	OK	Area	148.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#100, \$93	Date	2023/7/19 上午 10:32:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	7404	Position[ x, y ]	156.2 [mm], 3630.1 [m], ( 3485.6 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#100, \$93	Date	2023/7/19 上午 10:32:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	7404	Position[ x, y ]	149.5 [mm], 3630.4 [m], ( 3485.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:200.8 [mm]
Result	OK	Area	166.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#99, \$92	Date	2023/7/19 上午 10:32:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	7350	Position[ x, y ]	86.1 [mm], 3603.8 [m], ( 3511.9 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#98, \$91	Date	2023/7/19 上午 10:31:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	7325	Position[ x, y ]	110.7 [mm], 3591.5 [m], ( 3524.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.8 ,V:75.0 [mm]
Result	OK	Area	3.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#97, \$90	Date	2023/7/19 上午 10:31:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	7199	Position[ x, y ]	247.1 [mm], 3529.8 [m], ( 3585.9 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)




商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#96, \$89	Date	2023/7/19 上午 10:29:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	6951	Position[ x, y ]	341.5 [mm], 3408.0 [m], ( 3707.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:121.8 [mm]
Result	OK	Area	137.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#95, \$88	Date	2023/7/19 上午 10:29:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	6950	Position[ x, y ]	341.5 [mm], 3408.0 [m], ( 3707.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:125.0 [mm]
Result	OK	Area	147.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#94, \$87	Date	2023/7/19 上午 10:29:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	6896	Position[ x, y ]	169.9 [mm], 3381.5 [m], ( 3734.3 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#93, \$86	Date	2023/7/19 上午 10:28:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	6820	Position[ x, y ]	164.3 [mm], 3344.2 [m], ( 3771.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:86.9 [mm]
Result	OK	Area	67.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#92, \$85	Date	2023/7/19 上午 10:28:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	6759	Position[ x, y ]	150.5 [mm], 3314.3 [m], ( 3801.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:133.4 [mm]
Result	OK	Area	131.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#91, \$84	Date	2023/7/19 上午 10:28:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	6688	Position[ x, y ]	148.5 [mm], 3279.3 [m], ( 3836.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:127.8 [mm]
Result	OK	Area	130.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#90, \$83	Date	2023/7/19 上午 10:28:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	6687	Position[ x, y ]	149.1 [mm], 3279.1 [m], ( 3836.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:346.9 [mm]
Result	OK	Area	139.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#89, \$82	Date	2023/7/19 上午 10:26:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	6395	Position[ x, y ]	202.2 [mm], 3136.3 [m], ( 3979.4 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#88, \$81	Date	2023/7/19 上午 10:26:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	6373	Position[ x, y ]	147.7 [mm], 3125.3 [m], ( 3990.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:132.6 [mm]
Result	OK	Area	63.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#87, \$80	Date	2023/7/19 上午 10:25:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	6350	Position[ x, y ]	300.5 [mm], 3113.9 [m], ( 4001.8 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#86, \$79	Date	2023/7/19 上午 10:25:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	6249	Position[ x, y ]	328.1 [mm], 3064.7 [m], ( 4051.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:154.8 [mm]
Result	OK	Area	128.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#85, \$78	Date	2023/7/19 上午 10:25:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	6248	Position[ x, y ]	328.4 [mm], 3064.1 [m], ( 4051.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:80.6 [mm]
Result	OK	Area	69.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#84, \$77	Date	2023/7/19 上午 10:23:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	5994	Position[ x, y ]	89.9 [mm], 2940.0 [m], ( 4175.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:78.6 [mm]
Result	OK	Area	72.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#83, \$76	Date	2023/7/19 上午 10:23:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	5938	Position[ x, y ]	264.0 [mm], 2912.9 [m], ( 4202.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#82, \$75	Date	2023/7/19 上午 10:23:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	5878	Position[ x, y ]	328.2 [mm], 2883.1 [m], ( 4232.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:88.9 [mm]
Result	OK	Area	80.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#81, \$74	Date	2023/7/19 上午 10:23:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	5877	Position[ x, y ]	329.2 [mm], 2882.8 [m], ( 4232.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:161.5 [mm]
Result	OK	Area	132.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#80, \$73	Date	2023/7/19 上午 10:18:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	5125	Position[ x, y ]	245.2 [mm], 2515.7 [m], ( 4600.0 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#79, \$72	Date	2023/7/19 上午 10:17:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	4918	Position[ x, y ]	276.2 [mm], 2414.2 [m], ( 4701.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:117.9 [mm]
Result	OK	Area	105.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#78, \$71	Date	2023/7/19 上午 10:16:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	4854	Position[ x, y ]	33.6 [mm], 2382.9 [m], ( 4732.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:21.4 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#77, \$70	Date	2023/7/19 上午 10:15:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	4662	Position[ x, y ]	147.7 [mm], 2288.8 [m], ( 4826.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:185.4 [mm]
Result	OK	Area	175.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#76, \$69	Date	2023/7/19 上午 10:13:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	4415	Position[ x, y ]	197.0 [mm], 2167.6 [m], ( 4948.1 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#75, \$68	Date	2023/7/19 上午 10:13:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	4408	Position[ x, y ]	263.9 [mm], 2164.3 [m], ( 4951.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:17.1 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)




商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#74, \$67	Date	2023/7/19 上午 10:13:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	4396	Position[ x, y ]	265.4 [mm], 2158.6 [m], ( 4957.1 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	3.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#73, \$66	Date	2023/7/19 上午 10:13:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	4302	Position[ x, y ]	235.0 [mm], 2112.3 [m], ( 5003.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#70, \$65	Date	2023/7/19 上午 10:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	4230	Position[ x, y ]	198.4 [mm], 2077.0 [m], ( 5038.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:29.0 ,V:101.2 [mm]
Result	OK	Area	7.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#70, \$65	Date	2023/7/19 上午 10:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	4230	Position[ x, y ]	299.5 [mm], 2077.0 [m], ( 5038.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.8 ,V:45.6 [mm]
Result	OK	Area	7.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#70, \$65	Date	2023/7/19 上午 10:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	4230	Position[ x, y ]	329.4 [mm], 2077.0 [m], ( 5038.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:33.4 ,V:50.0 [mm]
Result	OK	Area	8.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#70, \$65	Date	2023/7/19 上午 10:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	4230	Position[ x, y ]	52.7 [mm], 2077.1 [m], ( 5038.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:37.5 ,V:190.1 [mm]
Result	OK	Area	9.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#69, \$64	Date	2023/7/19 上午 10:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	4229	Position[ x, y ]	46.7 [mm], 2076.4 [m], ( 5039.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	7.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#69, \$64	Date	2023/7/19 上午 10:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	4229	Position[ x, y ]	299.5 [mm], 2076.5 [m], ( 5039.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.7 ,V:46.0 [mm]
Result	OK	Area	7.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#69, \$64	Date	2023/7/19 上午 10:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	4229	Position[ x, y ]	332.8 [mm], 2076.5 [m], ( 5039.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:28.1 ,V:47.6 [mm]
Result	OK	Area	7.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#69, \$64	Date	2023/7/19 上午 10:12:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	4229	Position[ x, y ]	61.8 [mm], 2076.6 [m], ( 5039.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:7.0 ,V:111.5 [mm]
Result	OK	Area	8.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#68, \$63	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4228	Position[ x, y ]	332.8 [mm], 2076.0 [m], ( 5039.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:28.1 ,V:48.8 [mm]
Result	OK	Area	7.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#68, \$63	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4228	Position[ x, y ]	303.5 [mm], 2076.0 [m], ( 5039.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:28.6 ,V:45.6 [mm]
Result	OK	Area	7.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#68, \$63	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4228	Position[ x, y ]	61.0 [mm], 2076.1 [m], ( 5039.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.8 ,V:64.7 [mm]
Result	OK	Area	9.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#68, \$63	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4228	Position[ x, y ]	47.8 [mm], 2076.0 [m], ( 5039.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:33.3 ,V:61.9 [mm]
Result	OK	Area	9.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#67, \$62	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4227	Position[ x, y ]	30.0 [mm], 2075.5 [m], ( 5040.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.0 ,V:51.2 [mm]
Result	OK	Area	6.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#67, \$62	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4227	Position[ x, y ]	46.7 [mm], 2075.5 [m], ( 5040.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	7.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#67, \$62	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4227	Position[ x, y ]	316.5 [mm], 2075.5 [m], ( 5040.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:56.3 ,V:73.8 [mm]
Result	OK	Area	7.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#67, \$62	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4227	Position[ x, y ]	55.5 [mm], 2075.6 [m], ( 5040.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:28.7 ,V:125.0 [mm]
Result	OK	Area	14.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#66, \$61	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4226	Position[ x, y ]	334.8 [mm], 2075.0 [m], ( 5040.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:44.5 [mm]
Result	OK	Area	6.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#66, \$61	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4226	Position[ x, y ]	46.8 [mm], 2075.0 [m], ( 5040.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	6.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#66, \$61	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4226	Position[ x, y ]	39.9 [mm], 2075.0 [m], ( 5040.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:21.7 ,V:49.6 [mm]
Result	OK	Area	7.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)




商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#66, \$61	Date	2023/7/19 上午 10:12:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4226	Position[ x, y ]	60.6 [mm], 2075.1 [m], ( 5040.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.8 ,V:111.5 [mm]
Result	OK	Area	8.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
			

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#65, \$60	Date	2023/7/19 上午 10:10:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	3938	Position[ x, y ]	62.9 [mm], 1934.2 [m], ( 5181.5 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/19 上午 10:10:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3885	Position[ x, y ]	84.3 [mm], 1908.1 [m], ( 5207.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.7 ,V:61.9 [mm]
Result	OK	Area	9.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/19 上午 10:10:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3885	Position[ x, y ]	241.2 [mm], 1908.0 [m], ( 5207.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.3 ,V:24.6 [mm]
Result	OK	Area	9.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/19 上午 10:10:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3885	Position[ x, y ]	337.6 [mm], 1908.0 [m], ( 5207.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.9 ,V:57.9 [mm]
Result	OK	Area	9.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/19 上午 10:10:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3885	Position[ x, y ]	147.7 [mm], 1908.0 [m], ( 5207.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.1 ,V:54.0 [mm]
Result	OK	Area	11.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/19 上午 10:10:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3884	Position[ x, y ]	240.5 [mm], 1907.5 [m], ( 5208.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.3 ,V:23.8 [mm]
Result	OK	Area	9.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/19 上午 10:10:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3884	Position[ x, y ]	41.1 [mm], 1907.5 [m], ( 5208.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:26.2 ,V:92.9 [mm]
Result	OK	Area	11.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/19 上午 10:10:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3884	Position[ x, y ]	147.6 [mm], 1907.5 [m], ( 5208.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.1 ,V:54.0 [mm]
Result	OK	Area	12.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/19 上午 10:10:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3884	Position[ x, y ]	321.6 [mm], 1907.8 [m], ( 5207.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:28.7 ,V:51.6 [mm]
Result	OK	Area	13.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3883	Position[ x, y ]	296.6 [mm], 1907.1 [m], ( 5208.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	5.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3883	Position[ x, y ]	82.3 [mm], 1907.1 [m], ( 5208.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.4 ,V:15.1 [mm]
Result	OK	Area	6.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3883	Position[ x, y ]	147.2 [mm], 1907.0 [m], ( 5208.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.8 ,V:19.8 [mm]
Result	OK	Area	6.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3883	Position[ x, y ]	337.4 [mm], 1907.1 [m], ( 5208.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.9 ,V:57.2 [mm]
Result	OK	Area	7.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3882	Position[ x, y ]	81.5 [mm], 1906.7 [m], ( 5209.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:9.8 ,V:55.2 [mm]
Result	OK	Area	5.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3882	Position[ x, y ]	42.3 [mm], 1906.5 [m], ( 5209.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	5.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3882	Position[ x, y ]	146.3 [mm], 1906.8 [m], ( 5208.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.1 ,V:22.6 [mm]
Result	OK	Area	9.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3882	Position[ x, y ]	236.7 [mm], 1906.8 [m], ( 5208.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:14.5 ,V:41.3 [mm]
Result	OK	Area	9.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#58, \$55	Date	2023/7/19 上午 10:10:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	3881	Position[ x, y ]	322.6 [mm], 1906.3 [m], ( 5209.4 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:24.6 ,V:9.1 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#57, \$54	Date	2023/7/19 上午 10:09:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	3710	Position[ x, y ]	15.9 [mm], 1822.3 [m], ( 5293.4 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#56, \$53	Date	2023/7/19 上午 10:08:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	3517	Position[ x, y ]	70.5 [mm], 1728.1 [m], ( 5387.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	4.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#55, \$52	Date	2023/7/19 上午 10:07:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	3353	Position[ x, y ]	345.5 [mm], 1647.4 [m], ( 5468.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:4.4 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#54, \$51	Date	2023/7/19 上午 10:06:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	3202	Position[ x, y ]	7.0 [mm], 1573.9 [m], ( 5541.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:44.8 [mm]
Result	OK	Area	39.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#53, \$50	Date	2023/7/19 上午 10:02:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	2587	Position[ x, y ]	10.6 [mm], 1273.2 [m], ( 5842.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	21.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#52, \$49	Date	2023/7/19 上午 10:01:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	2426	Position[ x, y ]	273.0 [mm], 1194.1 [m], ( 5921.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#51, \$48	Date	2023/7/19 上午 09:59:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	2061	Position[ x, y ]	341.7 [mm], 1015.6 [m], ( 6100.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:45.2 [mm]
Result	OK	Area	36.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#50, \$47	Date	2023/7/19 上午 09:59:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	2060	Position[ x, y ]	341.7 [mm], 1015.6 [m], ( 6100.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:94.9 [mm]
Result	OK	Area	67.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#49, \$46	Date	2023/7/19 上午 09:58:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	2020	Position[ x, y ]	341.1 [mm], 996.0 [m], ( 6119.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:82.2 [mm]
Result	OK	Area	77.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#48, \$45	Date	2023/7/19 上午 09:58:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	1960	Position[ x, y ]	342.6 [mm], 966.3 [m], ( 6149.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:100.8 [mm]
Result	OK	Area	104.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#47, \$44	Date	2023/7/19 上午 09:58:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	1959	Position[ x, y ]	342.4 [mm], 966.2 [m], ( 6149.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:106.8 [mm]
Result	OK	Area	111.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#46, \$43	Date	2023/7/19 上午 09:58:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	1948	Position[ x, y ]	344.9 [mm], 960.4 [m], ( 6155.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:92.1 [mm]
Result	OK	Area	95.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#45, \$42	Date	2023/7/19 上午 09:58:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	1947	Position[ x, y ]	344.9 [mm], 960.3 [m], ( 6155.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:134.9 [mm]
Result	OK	Area	145.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#44, \$41	Date	2023/7/19 上午 09:57:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	1825	Position[ x, y ]	345.2 [mm], 900.7 [m], ( 6215.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:109.1 [mm]
Result	OK	Area	95.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/7/19 上午 09:57:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	1764	Position[ x, y ]	341.4 [mm], 870.4 [m], ( 6245.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:88.5 [mm]
Result	OK	Area	72.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#42, \$39	Date	2023/7/19 上午 09:57:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	1763	Position[ x, y ]	341.5 [mm], 870.3 [m], ( 6245.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:99.2 [mm]
Result	OK	Area	124.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#41, \$38	Date	2023/7/19 上午 09:56:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	1693	Position[ x, y ]	104.8 [mm], 835.7 [m], ( 6280.0 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#40, \$37	Date	2023/7/19 上午 09:56:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	1602	Position[ x, y ]	284.3 [mm], 791.5 [m], ( 6324.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#39, \$36	Date	2023/7/19 上午 09:55:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	1497	Position[ x, y ]	278.0 [mm], 740.0 [m], ( 6375.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:142.1 [mm]
Result	OK	Area	107.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#38, \$35	Date	2023/7/19 上午 09:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	1331	Position[ x, y ]	184.9 [mm], 659.0 [m], ( 6456.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.4 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	6.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#37, \$34	Date	2023/7/19 上午 09:54:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	1233	Position[ x, y ]	247.4 [mm], 611.1 [m], ( 6504.6 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#36, \$33	Date	2023/7/19 上午 09:53:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	1178	Position[ x, y ]	148.6 [mm], 583.7 [m], ( 6532.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:84.1 [mm]
Result	OK	Area	91.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#35, \$32	Date	2023/7/19 上午 09:53:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	1177	Position[ x, y ]	149.4 [mm], 583.5 [m], ( 6532.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:48.8 [mm]
Result	OK	Area	29.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#35, \$32	Date	2023/7/19 上午 09:53:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	1177	Position[ x, y ]	148.6 [mm], 583.7 [m], ( 6532.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:50.4 [mm]
Result	OK	Area	47.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#34, \$31	Date	2023/7/19 上午 09:53:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1132	Position[ x, y ]	9.5 [mm], 561.4 [m], ( 6554.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:126.6 [mm]
Result	OK	Area	110.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#33, \$30	Date	2023/7/19 上午 09:53:05
Segment	1	Camera	0
Pattern	1086	Position[ x, y ]	149.5 [mm], 539.0 [m], ( 6576.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:71.8 [mm]
Result	OK	Area	64.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#32, \$29	Date	2023/7/19 上午 09:53:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	1083	Position[ x, y ]	197.1 [mm], 537.7 [m], ( 6578.0 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:1.8 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#31, \$28	Date	2023/7/19 上午 09:53:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	1075	Position[ x, y ]	199.4 [mm], 533.4 [m], ( 6582.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:8.7 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#30, \$27	Date	2023/7/19 上午 09:52:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	1031	Position[ x, y ]	148.6 [mm], 512.0 [m], ( 6603.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:90.1 [mm]
Result	OK	Area	85.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#29, \$26	Date	2023/7/19 上午 09:52:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	1029	Position[ x, y ]	149.9 [mm], 511.0 [m], ( 6604.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:152.8 [mm]
Result	OK	Area	158.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#28, \$25	Date	2023/7/19 上午 09:52:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	1018	Position[ x, y ]	149.5 [mm], 505.4 [m], ( 6610.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:71.0 [mm]
Result	OK	Area	54.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#27, \$24	Date	2023/7/19 上午 09:52:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	1017	Position[ x, y ]	149.1 [mm], 505.3 [m], ( 6610.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:44.5 [mm]
Result	OK	Area	31.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#26, \$23	Date	2023/7/19 上午 09:52:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	1010	Position[ x, y ]	148.8 [mm], 501.8 [m], ( 6613.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:110.3 [mm]
Result	OK	Area	82.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#25, \$22	Date	2023/7/19 上午 09:51:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	907	Position[ x, y ]	149.8 [mm], 451.3 [m], ( 6664.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:114.3 [mm]
Result	OK	Area	90.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#24, \$21	Date	2023/7/19 上午 09:51:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	822	Position[ x, y ]	149.2 [mm], 409.7 [m], ( 6706.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:260.0 [mm]
Result	OK	Area	227.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#23, \$20	Date	2023/7/19 上午 09:49:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	552	Position[ x, y ]	342.3 [mm], 277.9 [m], ( 6837.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:112.7 [mm]
Result	OK	Area	71.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#22, \$19	Date	2023/7/19 上午 09:49:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	508	Position[ x, y ]	342.9 [mm], 255.9 [m], ( 6859.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:111.1 [mm]
Result	OK	Area	115.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#21, \$18	Date	2023/7/19 上午 09:49:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	507	Position[ x, y ]	342.7 [mm], 255.9 [m], ( 6859.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:108.0 [mm]
Result	OK	Area	126.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#20, \$17	Date	2023/7/19 上午 09:48:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	382	Position[ x, y ]	253.4 [mm], 194.5 [m], ( 6921.2 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#19, \$16	Date	2023/7/19 上午 09:47:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	267	Position[ x, y ]	344.2 [mm], 138.4 [m], ( 6977.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:92.9 [mm]
Result	OK	Area	99.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#18, \$15	Date	2023/7/19 上午 09:46:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	110	Position[ x, y ]	344.3 [mm], 61.6 [m], ( 7054.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:53.6 [mm]
Result	OK	Area	41.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/19 上午 09:46:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	93	Position[ x, y ]	128.6 [mm], 52.8 [m], ( 7062.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:123.8 [mm]
Result	OK	Area	122.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#16, \$13	Date	2023/7/19 上午 09:46:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	92	Position[ x, y ]	128.7 [mm], 52.8 [m], ( 7062.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:123.8 [mm]
Result	OK	Area	137.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#15, \$12	Date	2023/7/19 上午 09:46:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	89	Position[ x, y ]	8.4 [mm], 51.2 [m], ( 7064.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:34.1 [mm]
Result	OK	Area	37.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/19 上午 09:46:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	84	Position[ x, y ]	109.9 [mm], 48.5 [m], ( 7067.2 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:5.7 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/19 上午 09:46:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	84	Position[ x, y ]	263.8 [mm], 48.5 [m], ( 7067.2 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:8.2 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/19 上午 09:46:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	84	Position[ x, y ]	8.0 [mm], 48.5 [m], ( 7067.3 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:16.0 ,V:21.4 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#13, \$10	Date	2023/7/19 上午 09:46:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	83	Position[ x, y ]	46.7 [mm], 48.2 [m], ( 7067.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	6.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#13, \$10	Date	2023/7/19 上午 09:46:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	83	Position[ x, y ]	46.5 [mm], 48.0 [m], ( 7067.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	6.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#13, \$10	Date	2023/7/19 上午 09:46:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	83	Position[ x, y ]	340.7 [mm], 48.0 [m], ( 7067.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:14.8 ,V:49.6 [mm]
Result	OK	Area	7.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#13, \$10	Date	2023/7/19 上午 09:46:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	83	Position[ x, y ]	303.3 [mm], 48.0 [m], ( 7067.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:28.6 ,V:51.6 [mm]
Result	OK	Area	12.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#12, \$9	Date	2023/7/19 上午 09:46:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	81	Position[ x, y ]	5.4 [mm], 47.0 [m], ( 7068.7 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:9.2 ,V:17.5 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#11, \$8	Date	2023/7/19 上午 09:46:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	80	Position[ x, y ]	4.9 [mm], 46.5 [m], ( 7069.2 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:9.4 ,V:17.5 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#10, \$7	Date	2023/7/19 上午 09:46:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	78	Position[ x, y ]	46.7 [mm], 45.5 [m], ( 7070.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:11.1 [mm]
Result	OK	Area	4.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#10, \$7	Date	2023/7/19 上午 09:46:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	78	Position[ x, y ]	46.7 [mm], 45.8 [m], ( 7069.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	6.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#10, \$7	Date	2023/7/19 上午 09:46:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	78	Position[ x, y ]	339.0 [mm], 45.6 [m], ( 7070.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:14.6 ,V:40.5 [mm]
Result	OK	Area	7.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#10, \$7	Date	2023/7/19 上午 09:46:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	78	Position[ x, y ]	298.9 [mm], 45.6 [m], ( 7070.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.5 ,V:52.0 [mm]
Result	OK	Area	11.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#7, \$6	Date	2023/7/19 上午 09:46:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	32	Position[ x, y ]	146.1 [mm], 23.1 [m], ( 7092.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.4 ,V:22.6 [mm]
Result	OK	Area	10.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#7, \$6	Date	2023/7/19 上午 09:46:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	32	Position[ x, y ]	305.4 [mm], 23.1 [m], ( 7092.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:20.8 ,V:45.6 [mm]
Result	OK	Area	10.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#7, \$6	Date	2023/7/19 上午 09:46:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	32	Position[ x, y ]	233.3 [mm], 23.1 [m], ( 7092.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:27.5 ,V:44.1 [mm]
Result	OK	Area	10.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#7, \$6	Date	2023/7/19 上午 09:46:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	32	Position[ x, y ]	332.0 [mm], 23.1 [m], ( 7092.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:21.1 ,V:62.7 [mm]
Result	OK	Area	14.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#6, \$5	Date	2023/7/19 上午 09:46:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	31	Position[ x, y ]	239.9 [mm], 22.6 [m], ( 7093.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.4 ,V:22.6 [mm]
Result	OK	Area	9.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#6, \$5	Date	2023/7/19 上午 09:46:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	31	Position[ x, y ]	44.6 [mm], 22.7 [m], ( 7093.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:8.9 ,V:61.1 [mm]
Result	OK	Area	9.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#6, \$5	Date	2023/7/19 上午 09:46:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	31	Position[ x, y ]	306.4 [mm], 22.6 [m], ( 7093.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:20.7 ,V:45.6 [mm]
Result	OK	Area	9.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#6, \$5	Date	2023/7/19 上午 09:46:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	31	Position[ x, y ]	333.8 [mm], 22.6 [m], ( 7093.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:15.2 ,V:56.4 [mm]
Result	OK	Area	12.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#5, \$4	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	30	Position[ x, y ]	148.5 [mm], 22.3 [m], ( 7093.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:2.5 ,V:20.2 [mm]
Result	OK	Area	6.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#5, \$4	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	30	Position[ x, y ]	179.2 [mm], 22.3 [m], ( 7093.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.9 ,V:18.3 [mm]
Result	OK	Area	6.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#5, \$4	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	30	Position[ x, y ]	327.5 [mm], 22.1 [m], ( 7093.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:34.9 ,V:56.0 [mm]
Result	OK	Area	7.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#5, \$4	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	30	Position[ x, y ]	41.7 [mm], 22.3 [m], ( 7093.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:1.0 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	9.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#4, \$3	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	29	Position[ x, y ]	176.2 [mm], 21.6 [m], ( 7094.1 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:8.8 ,V:18.7 [mm]
Result	OK	Area	3.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範圍 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#4, \$3	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	29	Position[ x, y ]	41.5 [mm], 21.5 [m], ( 7094.2 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:0.7 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#4, \$3	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	29	Position[ x, y ]	147.4 [mm], 21.6 [m], ( 7094.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.1 ,V:21.8 [mm]
Result	OK	Area	5.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#4, \$3	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	29	Position[ x, y ]	240.9 [mm], 21.6 [m], ( 7094.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.3 ,V:23.0 [mm]
Result	OK	Area	5.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#3, \$2	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	28	Position[ x, y ]	239.9 [mm], 21.3 [m], ( 7094.4 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:4.8 ,V:20.2 [mm]
Result	OK	Area	4.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#3, \$2	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	28	Position[ x, y ]	148.6 [mm], 21.3 [m], ( 7094.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.3 ,V:20.2 [mm]
Result	OK	Area	4.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#3, \$2	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	28	Position[ x, y ]	41.5 [mm], 21.0 [m], ( 7094.7 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:0.6 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#3, \$2	Date	2023/7/19 上午 09:46:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	28	Position[ x, y ]	147.6 [mm], 21.1 [m], ( 7094.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.0 ,V:19.8 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/19 上午 09:46:19 ~ 2023/7/19 上午 11:17:03

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	151	検査範囲 : 168.6 ~ 528.6 [mm] 寬度 : 360.0 [mm]
Web length	7115.7 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#2, \$1	Date	2023/7/19 上午 09:46:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	25	Position[ x, y ]	41.5 [mm], 19.6 [m], ( 7096.1 [m] )
Type	橫向刀絲	Size	H:0.4 ,V:21.8 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image

