

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#173, \$156	Date	2023/7/18 下午 02:30:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	16713	Position[x, y]	140.3 [mm], 7790.6 [m], (131.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:9.9 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#172, \$155	Date	2023/7/18 下午 02:29:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	16434	Position[x, y]	63.8 [mm], 7660.8 [m], (261.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#171, \$154	Date	2023/7/18 下午 02:28:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	16407	Position[x, y]	232.1 [mm], 7648.2 [m], (274.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#170, \$153	Date	2023/7/18 下午 02:28:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	16362	Position[x, y]	138.4 [mm], 7627.5 [m], (294.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#169, \$152	Date	2023/7/18 下午 02:28:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	16360	Position[x, y]	318.6 [mm], 7626.7 [m], (295.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:53.6 [mm]
Result	OK	Area	35.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#168, \$151	Date	2023/7/18 下午 02:28:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16327	Position[x, y]	324.3 [mm], 7610.9 [m], (311.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#167, \$150	Date	2023/7/18 下午 02:28:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	16303	Position[x, y]	220.7 [mm], 7600.1 [m], (322.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#166, \$149	Date	2023/7/18 下午 02:28:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	16288	Position[x, y]	336.7 [mm], 7592.7 [m], (329.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:50.4 [mm]
Result	OK	Area	52.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#165, \$148	Date	2023/7/18 下午 02:28:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	16287	Position[x, y]	336.7 [mm], 7592.7 [m], (329.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:126.2 [mm]
Result	OK	Area	136.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#164, \$147	Date	2023/7/18 下午 02:27:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	16224	Position[x, y]	85.5 [mm], 7563.1 [m], (359.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:170.3 [mm]
Result	OK	Area	144.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#163, \$146	Date	2023/7/18 下午 02:27:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16173	Position[x, y]	197.8 [mm], 7539.5 [m], (382.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#162, \$145	Date	2023/7/18 下午 02:25:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	15862	Position[x, y]	39.6 [mm], 7394.8 [m], (527.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#162, \$145	Date	2023/7/18 下午 02:25:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	15862	Position[x, y]	40.2 [mm], 7394.6 [m], (527.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#162, \$145	Date	2023/7/18 下午 02:25:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	15862	Position[x, y]	58.0 [mm], 7394.8 [m], (527.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:6.7 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#161, \$144	Date	2023/7/18 下午 02:25:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	15861	Position[x, y]	39.8 [mm], 7394.4 [m], (527.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#161, \$144	Date	2023/7/18 下午 02:25:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	15861	Position[x, y]	58.0 [mm], 7394.3 [m], (527.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:6.7 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#160, \$143	Date	2023/7/18 下午 02:24:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	15687	Position[x, y]	232.6 [mm], 7313.2 [m], (609.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#159, \$142	Date	2023/7/18 下午 02:24:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	15610	Position[x, y]	72.9 [mm], 7277.4 [m], (644.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:11.9 [mm]
Result	OK	Area	14.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#158, \$141	Date	2023/7/18 下午 02:23:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	15541	Position[x, y]	69.1 [mm], 7245.6 [m], (676.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#157, \$140	Date	2023/7/18 下午 02:22:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	15359	Position[x, y]	334.2 [mm], 7160.6 [m], (761.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:154.4 [mm]
Result	OK	Area	118.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#156, \$139	Date	2023/7/18 下午 02:22:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	15305	Position[x, y]	84.3 [mm], 7135.5 [m], (786.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:127.8 [mm]
Result	OK	Area	135.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#155, \$138	Date	2023/7/18 下午 02:22:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	15250	Position[x, y]	250.6 [mm], 7109.9 [m], (812.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#154, \$137	Date	2023/7/18 下午 02:20:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	14922	Position[x, y]	331.3 [mm], 6957.5 [m], (964.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:82.6 [mm]
Result	OK	Area	60.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#153, \$136	Date	2023/7/18 下午 02:20:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	14918	Position[x, y]	57.8 [mm], 6955.5 [m], (966.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#152, \$135	Date	2023/7/18 下午 02:20:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	14914	Position[x, y]	275.5 [mm], 6953.6 [m], (968.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:4.4 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#151, \$134	Date	2023/7/18 下午 02:20:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	14912	Position[x, y]	325.7 [mm], 6952.9 [m], (969.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:6.4 [mm]
Result	OK	Area	5.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#150, \$133	Date	2023/7/18 下午 02:19:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	14809	Position[x, y]	143.4 [mm], 6904.8 [m], (1017.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:17.9 [mm]
Result	OK	Area	5.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#149, \$132	Date	2023/7/18 下午 02:19:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14797	Position[x, y]	283.4 [mm], 6899.3 [m], (1022.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:6.4 [mm]
Result	OK	Area	5.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#148, \$131	Date	2023/7/18 下午 02:19:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	14732	Position[x, y]	85.6 [mm], 6868.8 [m], (1053.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:131.8 [mm]
Result	OK	Area	158.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#147, \$130	Date	2023/7/18 下午 02:19:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	14731	Position[x, y]	87.1 [mm], 6868.4 [m], (1053.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:100.0 [mm]
Result	OK	Area	88.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#146, \$129	Date	2023/7/18 下午 02:17:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	14496	Position[x, y]	276.7 [mm], 6759.3 [m], (1162.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:154.4 [mm]
Result	OK	Area	157.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#145, \$128	Date	2023/7/18 下午 02:17:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14423	Position[x, y]	233.2 [mm], 6725.0 [m], (1197.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#144, \$127	Date	2023/7/18 下午 02:17:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	14404	Position[x, y]	330.3 [mm], 6716.5 [m], (1205.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:149.2 [mm]
Result	OK	Area	153.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#143, \$126	Date	2023/7/18 下午 02:16:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	14296	Position[x, y]	66.0 [mm], 6666.2 [m], (1255.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#142, \$125	Date	2023/7/18 下午 02:14:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	13926	Position[x, y]	250.7 [mm], 6494.1 [m], (1428.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#141, \$124	Date	2023/7/18 下午 02:14:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	13919	Position[x, y]	85.1 [mm], 6490.7 [m], (1431.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:60.7 [mm]
Result	OK	Area	61.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#140, \$123	Date	2023/7/18 下午 02:14:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	13891	Position[x, y]	242.1 [mm], 6477.8 [m], (1444.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#139, \$122	Date	2023/7/18 下午 02:14:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	13861	Position[x, y]	343.6 [mm], 6463.6 [m], (1458.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:136.1 [mm]
Result	OK	Area	104.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#138, \$121	Date	2023/7/18 下午 02:14:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	13848	Position[x, y]	84.2 [mm], 6457.4 [m], (1464.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:28.6 [mm]
Result	OK	Area	34.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#137, \$120	Date	2023/7/18 下午 02:14:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	13847	Position[x, y]	84.2 [mm], 6457.4 [m], (1464.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:46.4 [mm]
Result	OK	Area	57.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#137, \$120	Date	2023/7/18 下午 02:14:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	13847	Position[x, y]	85.3 [mm], 6457.1 [m], (1465.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:191.7 [mm]
Result	OK	Area	218.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#136, \$119	Date	2023/7/18 下午 02:12:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	13652	Position[x, y]	251.2 [mm], 6366.4 [m], (1555.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#135, \$118	Date	2023/7/18 下午 02:12:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	13625	Position[x, y]	234.3 [mm], 6354.0 [m], (1568.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.9 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$117	Date	2023/7/18 下午 02:12:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	13617	Position[x, y]	234.6 [mm], 6350.0 [m], (1572.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#133, \$116	Date	2023/7/18 下午 02:10:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	13197	Position[x, y]	266.7 [mm], 6154.7 [m], (1767.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	3.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$115	Date	2023/7/18 下午 02:09:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	13084	Position[x, y]	85.1 [mm], 6102.1 [m], (1820.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:108.8 [mm]
Result	OK	Area	100.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#131, \$114	Date	2023/7/18 下午 02:09:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	13033	Position[x, y]	145.3 [mm], 6078.4 [m], (1843.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:152.0 [mm]
Result	OK	Area	123.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#130, \$113	Date	2023/7/18 下午 02:09:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	13000	Position[x, y]	84.9 [mm], 6063.1 [m], (1859.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:98.4 [mm]
Result	OK	Area	86.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#129, \$112	Date	2023/7/18 下午 02:08:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	12846	Position[x, y]	68.2 [mm], 5991.4 [m], (1930.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$111	Date	2023/7/18 下午 02:08:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	12845	Position[x, y]	124.8 [mm], 5990.9 [m], (1931.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:100.8 [mm]
Result	OK	Area	81.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$110	Date	2023/7/18 下午 02:05:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	12380	Position[x, y]	84.6 [mm], 5774.6 [m], (2147.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:194.1 [mm]
Result	OK	Area	193.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$109	Date	2023/7/18 下午 02:05:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	12338	Position[x, y]	0.7 [mm], 5754.9 [m], (2167.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:38.5 [mm]
Result	OK	Area	29.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$108	Date	2023/7/18 下午 02:05:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	12337	Position[x, y]	0.7 [mm], 5754.5 [m], (2167.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:37.7 [mm]
Result	OK	Area	32.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$108	Date	2023/7/18 下午 02:05:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	12337	Position[x, y]	0.7 [mm], 5754.8 [m], (2167.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:183.0 [mm]
Result	OK	Area	152.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#124, \$107	Date	2023/7/18 下午 02:04:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	12260	Position[x, y]	84.5 [mm], 5719.0 [m], (2203.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:127.8 [mm]
Result	OK	Area	97.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#123, \$106	Date	2023/7/18 下午 02:03:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	12013	Position[x, y]	27.9 [mm], 5603.7 [m], (2318.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#122, \$105	Date	2023/7/18 下午 02:03:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	11976	Position[x, y]	298.6 [mm], 5586.9 [m], (2335.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:84.1 [mm]
Result	OK	Area	69.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#121, \$104	Date	2023/7/18 下午 02:01:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	11612	Position[x, y]	17.4 [mm], 5417.3 [m], (2504.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.0 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#120, \$103	Date	2023/7/18 下午 02:00:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	11452	Position[x, y]	305.7 [mm], 5342.6 [m], (2579.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#119, \$102	Date	2023/7/18 下午 01:59:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	11365	Position[x, y]	251.2 [mm], 5302.5 [m], (2619.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$101	Date	2023/7/18 下午 01:57:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	11035	Position[x, y]	230.5 [mm], 5148.6 [m], (2773.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$100	Date	2023/7/18 下午 01:57:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	10949	Position[x, y]	85.1 [mm], 5108.7 [m], (2813.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:59.5 [mm]
Result	OK	Area	56.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#116, \$99	Date	2023/7/18 下午 01:56:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	10759	Position[x, y]	239.3 [mm], 5020.4 [m], (2901.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#115, \$98	Date	2023/7/18 下午 01:56:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	10751	Position[x, y]	329.8 [mm], 5016.5 [m], (2905.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:213.5 [mm]
Result	OK	Area	186.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#114, \$97	Date	2023/7/18 下午 01:56:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	10750	Position[x, y]	330.1 [mm], 5016.4 [m], (2905.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:56.8 [mm]
Result	OK	Area	59.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#113, \$96	Date	2023/7/18 下午 01:56:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	10742	Position[x, y]	348.6 [mm], 5012.5 [m], (2909.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	6.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#112, \$95	Date	2023/7/18 下午 01:54:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	10452	Position[x, y]	273.9 [mm], 4877.6 [m], (3044.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:133.8 [mm]
Result	OK	Area	114.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#111, \$94	Date	2023/7/18 下午 01:51:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	10010	Position[x, y]	83.3 [mm], 4671.5 [m], (3250.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:37.7 [mm]
Result	OK	Area	42.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$93	Date	2023/7/18 下午 01:51:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	10009	Position[x, y]	83.3 [mm], 4671.5 [m], (3250.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:59.1 [mm]
Result	OK	Area	65.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#109, \$92	Date	2023/7/18 下午 01:51:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	9991	Position[x, y]	214.4 [mm], 4662.9 [m], (3259.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:66.3 [mm]
Result	OK	Area	47.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#108, \$91	Date	2023/7/18 下午 01:47:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	9317	Position[x, y]	231.5 [mm], 4349.2 [m], (3573.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#107, \$90	Date	2023/7/18 下午 01:47:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	9241	Position[x, y]	312.5 [mm], 4314.2 [m], (3608.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:40.9 [mm]
Result	OK	Area	23.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#106, \$89	Date	2023/7/18 下午 01:45:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	8983	Position[x, y]	301.1 [mm], 4194.0 [m], (3728.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:166.7 [mm]
Result	OK	Area	176.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#105, \$88	Date	2023/7/18 下午 01:44:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	8728	Position[x, y]	330.4 [mm], 4075.0 [m], (3847.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#104, \$87	Date	2023/7/18 下午 01:44:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	8725	Position[x, y]	124.3 [mm], 4073.7 [m], (3848.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:2.3 ,V:219.9 [mm]
Result	OK	Area	230.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#103, \$86	Date	2023/7/18 下午 01:44:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	8701	Position[x, y]	106.4 [mm], 4062.7 [m], (3859.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:6.7 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#102, \$85	Date	2023/7/18 下午 01:42:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	8429	Position[x, y]	331.9 [mm], 3936.0 [m], (3986.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:102.4 [mm]
Result	OK	Area	98.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#101, \$84	Date	2023/7/18 下午 01:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	7982	Position[x, y]	340.5 [mm], 3727.8 [m], (4194.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:9.5 [mm]
Result	OK	Area	6.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#100, \$83	Date	2023/7/18 下午 01:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	7981	Position[x, y]	340.5 [mm], 3727.8 [m], (4194.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:9.5 [mm]
Result	OK	Area	6.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#99, \$82	Date	2023/7/18 下午 01:39:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	7957	Position[x, y]	24.9 [mm], 3716.2 [m], (4206.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#98, \$81	Date	2023/7/18 下午 01:39:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	7893	Position[x, y]	84.3 [mm], 3686.6 [m], (4235.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:59.1 [mm]
Result	OK	Area	48.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image





Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#97, \$80	Date	2023/7/18 下午 01:39:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	7850	Position[x, y]	233.2 [mm], 3666.4 [m], (4255.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#96, \$79	Date	2023/7/18 下午 01:38:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	7805	Position[x, y]	336.6 [mm], 3645.8 [m], (4276.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:88.1 [mm]
Result	OK	Area	61.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#95, \$78	Date	2023/7/18 下午 01:37:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	7621	Position[x, y]	88.3 [mm], 3560.0 [m], (4362.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:150.0 [mm]
Result	OK	Area	153.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#94, \$77	Date	2023/7/18 下午 01:37:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	7587	Position[x, y]	325.1 [mm], 3544.3 [m], (4377.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:102.4 [mm]
Result	OK	Area	98.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#93, \$76	Date	2023/7/18 下午 01:37:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	7542	Position[x, y]	264.9 [mm], 3523.1 [m], (4399.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#92, \$75	Date	2023/7/18 下午 01:35:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	7198	Position[x, y]	11.7 [mm], 3362.8 [m], (4559.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#91, \$74	Date	2023/7/18 下午 01:35:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	7180	Position[x, y]	262.4 [mm], 3354.8 [m], (4567.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.7 ,V:32.5 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#90, \$73	Date	2023/7/18 下午 01:33:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	6860	Position[x, y]	298.9 [mm], 3205.4 [m], (4716.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#89, \$72	Date	2023/7/18 下午 01:32:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	6774	Position[x, y]	297.2 [mm], 3165.0 [m], (4757.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:144.1 [mm]
Result	OK	Area	146.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#88, \$71	Date	2023/7/18 下午 01:31:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6578	Position[x, y]	228.0 [mm], 3073.5 [m], (4848.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#87, \$70	Date	2023/7/18 下午 01:31:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	6566	Position[x, y]	14.3 [mm], 3067.6 [m], (4854.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#86, \$69	Date	2023/7/18 下午 01:31:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	6527	Position[x, y]	315.3 [mm], 3049.7 [m], (4872.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.3 ,V:161.9 [mm]
Result	OK	Area	164.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#85, \$68	Date	2023/7/18 下午 01:31:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6484	Position[x, y]	196.7 [mm], 3029.3 [m], (4892.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.1 ,V:8.3 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#85, \$68	Date	2023/7/18 下午 01:31:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6484	Position[x, y]	106.9 [mm], 3029.3 [m], (4892.9 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:5.6 ,V:16.3 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#85, \$68	Date	2023/7/18 下午 01:31:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6484	Position[x, y]	197.3 [mm], 3029.3 [m], (4892.9 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:6.0 ,V:21.4 [mm]
Result	OK	Area	3.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#85, \$68	Date	2023/7/18 下午 01:31:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6484	Position[x, y]	309.0 [mm], 3029.3 [m], (4892.9 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:28.7 ,V:33.7 [mm]
Result	OK	Area	9.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#84, \$67	Date	2023/7/18 下午 01:31:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6483	Position[x, y]	23.7 [mm], 3029.1 [m], (4893.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.3 ,V:44.5 [mm]
Result	OK	Area	4.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#84, \$67	Date	2023/7/18 下午 01:31:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6483	Position[x, y]	325.4 [mm], 3029.1 [m], (4893.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:18.2 ,V:52.8 [mm]
Result	OK	Area	5.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#84, \$67	Date	2023/7/18 下午 01:31:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6483	Position[x, y]	329.2 [mm], 3028.9 [m], (4893.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.1 ,V:46.4 [mm]
Result	OK	Area	6.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#84, \$67	Date	2023/7/18 下午 01:31:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6483	Position[x, y]	50.9 [mm], 3029.0 [m], (4893.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:8.9 ,V:57.6 [mm]
Result	OK	Area	9.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#83, \$66	Date	2023/7/18 下午 01:30:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	6382	Position[x, y]	337.9 [mm], 2981.7 [m], (4940.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:26.6 [mm]
Result	OK	Area	29.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#82, \$65	Date	2023/7/18 下午 01:30:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	6381	Position[x, y]	337.7 [mm], 2981.6 [m], (4940.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:152.4 [mm]
Result	OK	Area	159.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#81, \$64	Date	2023/7/18 下午 01:30:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	6329	Position[x, y]	321.9 [mm], 2957.3 [m], (4964.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:17.5 [mm]
Result	OK	Area	12.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#80, \$63	Date	2023/7/18 下午 01:29:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	6253	Position[x, y]	239.6 [mm], 2921.5 [m], (5000.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#77, \$62	Date	2023/7/18 下午 01:29:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	6243	Position[x, y]	233.3 [mm], 2917.1 [m], (5005.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:12.7 ,V:61.9 [mm]
Result	OK	Area	14.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#77, \$62	Date	2023/7/18 下午 01:29:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	6243	Position[x, y]	268.0 [mm], 2916.9 [m], (5005.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:67.1 ,V:143.7 [mm]
Result	OK	Area	14.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#77, \$62	Date	2023/7/18 下午 01:29:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	6243	Position[x, y]	322.4 [mm], 2916.9 [m], (5005.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:45.4 ,V:51.2 [mm]
Result	OK	Area	14.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#77, \$62	Date	2023/7/18 下午 01:29:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	6243	Position[x, y]	78.8 [mm], 2917.2 [m], (5005.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:3.4 ,V:23.0 [mm]
Result	OK	Area	16.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#76, \$61	Date	2023/7/18 下午 01:29:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	6242	Position[x, y]	264.8 [mm], 2916.4 [m], (5005.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:16.1 ,V:123.0 [mm]
Result	OK	Area	10.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#76, \$61	Date	2023/7/18 下午 01:29:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	6242	Position[x, y]	80.2 [mm], 2916.5 [m], (5005.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:6.3 ,V:96.4 [mm]
Result	OK	Area	10.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#76, \$61	Date	2023/7/18 下午 01:29:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	6242	Position[x, y]	264.5 [mm], 2916.6 [m], (5005.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:13.3 ,V:20.6 [mm]
Result	OK	Area	12.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#76, \$61	Date	2023/7/18 下午 01:29:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	6242	Position[x, y]	328.8 [mm], 2916.4 [m], (5005.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:25.3 ,V:38.1 [mm]
Result	OK	Area	12.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#75, \$60	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6241	Position[x, y]	168.6 [mm], 2916.1 [m], (5006.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:14.1 ,V:73.8 [mm]
Result	OK	Area	9.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#75, \$60	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6241	Position[x, y]	265.8 [mm], 2915.9 [m], (5006.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:16.0 ,V:122.2 [mm]
Result	OK	Area	9.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#75, \$60	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6241	Position[x, y]	138.2 [mm], 2915.9 [m], (5006.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:12.0 ,V:57.2 [mm]
Result	OK	Area	11.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#75, \$60	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6241	Position[x, y]	334.4 [mm], 2915.9 [m], (5006.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:30.8 ,V:60.7 [mm]
Result	OK	Area	12.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#74, \$59	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6240	Position[x, y]	142.2 [mm], 2915.7 [m], (5006.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:2.9 ,V:19.8 [mm]
Result	OK	Area	6.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#74, \$59	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6240	Position[x, y]	167.4 [mm], 2915.4 [m], (5006.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:16.1 ,V:71.8 [mm]
Result	OK	Area	7.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#74, \$59	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6240	Position[x, y]	136.8 [mm], 2915.4 [m], (5006.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.9 ,V:34.5 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#74, \$59	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6240	Position[x, y]	330.9 [mm], 2915.5 [m], (5006.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.8 ,V:60.7 [mm]
Result	OK	Area	11.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#73, \$58	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6239	Position[x, y]	237.1 [mm], 2915.2 [m], (5007.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:20.2 [mm]
Result	OK	Area	6.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#73, \$58	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6239	Position[x, y]	230.7 [mm], 2915.3 [m], (5006.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:36.5 ,V:212.7 [mm]
Result	OK	Area	7.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#73, \$58	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6239	Position[x, y]	42.3 [mm], 2915.4 [m], (5006.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:34.6 ,V:120.3 [mm]
Result	OK	Area	9.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#73, \$58	Date	2023/7/18 下午 01:29:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	6239	Position[x, y]	80.4 [mm], 2915.3 [m], (5006.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:35.2 ,V:143.7 [mm]
Result	OK	Area	11.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#72, \$57	Date	2023/7/18 下午 01:28:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	5993	Position[x, y]	73.6 [mm], 2800.5 [m], (5121.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#71, \$56	Date	2023/7/18 下午 01:28:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	5972	Position[x, y]	83.9 [mm], 2790.5 [m], (5131.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:192.1 [mm]
Result	OK	Area	200.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#70, \$55	Date	2023/7/18 下午 01:28:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	5957	Position[x, y]	262.6 [mm], 2783.5 [m], (5138.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#69, \$54	Date	2023/7/18 下午 01:28:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	5956	Position[x, y]	259.5 [mm], 2783.2 [m], (5138.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.3 ,V:5.2 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#68, \$53	Date	2023/7/18 下午 01:25:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	5550	Position[x, y]	63.8 [mm], 2593.5 [m], (5328.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#67, \$52	Date	2023/7/18 下午 01:24:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	5408	Position[x, y]	280.9 [mm], 2527.3 [m], (5394.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:169.9 [mm]
Result	OK	Area	153.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#66, \$51	Date	2023/7/18 下午 01:22:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	4929	Position[x, y]	83.9 [mm], 2303.9 [m], (5618.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:170.3 [mm]
Result	OK	Area	153.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#65, \$50	Date	2023/7/18 下午 01:22:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	4928	Position[x, y]	83.9 [mm], 2303.4 [m], (5618.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:169.9 [mm]
Result	OK	Area	153.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#64, \$49	Date	2023/7/18 下午 01:21:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	4912	Position[x, y]	254.1 [mm], 2296.0 [m], (5626.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:17.9 [mm]
Result	OK	Area	23.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#64, \$49	Date	2023/7/18 下午 01:21:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	4912	Position[x, y]	254.7 [mm], 2296.1 [m], (5626.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:33.7 [mm]
Result	OK	Area	31.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#63, \$48	Date	2023/7/18 下午 01:21:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	4794	Position[x, y]	249.0 [mm], 2240.9 [m], (5681.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#62, \$47	Date	2023/7/18 下午 01:20:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	4706	Position[x, y]	69.5 [mm], 2200.0 [m], (5722.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#61, \$46	Date	2023/7/18 下午 01:20:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	4705	Position[x, y]	82.6 [mm], 2199.2 [m], (5723.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:59.1 [mm]
Result	OK	Area	60.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#60, \$45	Date	2023/7/18 下午 01:20:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	4704	Position[x, y]	82.6 [mm], 2199.1 [m], (5723.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:171.9 [mm]
Result	OK	Area	158.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#59, \$44	Date	2023/7/18 下午 01:19:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	4550	Position[x, y]	83.7 [mm], 2127.0 [m], (5795.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:133.0 [mm]
Result	OK	Area	151.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#58, \$43	Date	2023/7/18 下午 01:19:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	4467	Position[x, y]	24.4 [mm], 2088.4 [m], (5833.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#57, \$42	Date	2023/7/18 下午 01:16:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	4051	Position[x, y]	78.3 [mm], 1894.6 [m], (6027.6 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:1.2 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#56, \$41	Date	2023/7/18 下午 01:16:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	4005	Position[x, y]	252.3 [mm], 1873.1 [m], (6049.1 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:1.9 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#55, \$40	Date	2023/7/18 下午 01:16:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	3914	Position[x, y]	219.7 [mm], 1830.4 [m], (6091.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:3.6 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#54, \$39	Date	2023/7/18 下午 01:16:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	3911	Position[x, y]	345.5 [mm], 1829.0 [m], (6093.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#53, \$38	Date	2023/7/18 下午 01:15:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	3844	Position[x, y]	16.1 [mm], 1797.8 [m], (6124.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#52, \$37	Date	2023/7/18 下午 01:14:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	3657	Position[x, y]	239.2 [mm], 1710.8 [m], (6211.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#51, \$36	Date	2023/7/18 下午 01:14:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	3643	Position[x, y]	276.7 [mm], 1704.0 [m], (6218.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:228.6 [mm]
Result	OK	Area	132.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#50, \$35	Date	2023/7/18 下午 01:14:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	3642	Position[x, y]	276.5 [mm], 1704.0 [m], (6218.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:90.9 [mm]
Result	OK	Area	97.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#49, \$34	Date	2023/7/18 下午 01:14:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	3629	Position[x, y]	189.2 [mm], 1697.6 [m], (6224.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:5.2 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#48, \$33	Date	2023/7/18 下午 01:14:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	3626	Position[x, y]	292.8 [mm], 1696.5 [m], (6225.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:25.4 [mm]
Result	OK	Area	33.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#47, \$32	Date	2023/7/18 下午 01:13:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	3509	Position[x, y]	6.1 [mm], 1641.9 [m], (6280.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:77.4 [mm]
Result	OK	Area	60.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#46, \$31	Date	2023/7/18 下午 01:12:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	3351	Position[x, y]	142.9 [mm], 1568.1 [m], (6354.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:17.5 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#45, \$30	Date	2023/7/18 下午 01:10:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	2946	Position[x, y]	83.0 [mm], 1379.2 [m], (6543.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:117.5 [mm]
Result	OK	Area	119.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#44, \$29	Date	2023/7/18 下午 01:10:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	2945	Position[x, y]	85.1 [mm], 1378.7 [m], (6543.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:131.8 [mm]
Result	OK	Area	156.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#43, \$28	Date	2023/7/18 下午 01:07:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	2462	Position[x, y]	263.6 [mm], 1153.9 [m], (6768.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#42, \$27	Date	2023/7/18 下午 01:05:33
Segment	1	Camera	0
Pattern	2091	Position[x, y]	352.5 [mm], 981.0 [m], (6941.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#41, \$26	Date	2023/7/18 下午 01:04:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	1852	Position[x, y]	221.3 [mm], 869.9 [m], (7052.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#40, \$25	Date	2023/7/18 下午 01:04:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	1823	Position[x, y]	84.2 [mm], 856.1 [m], (7066.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:129.0 [mm]
Result	OK	Area	172.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#39, \$24	Date	2023/7/18 下午 01:03:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	1733	Position[x, y]	330.4 [mm], 814.4 [m], (7107.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:149.2 [mm]
Result	OK	Area	193.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#38, \$23	Date	2023/7/18 下午 01:03:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	1732	Position[x, y]	329.7 [mm], 814.0 [m], (7108.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:191.7 [mm]
Result	OK	Area	222.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#37, \$22	Date	2023/7/18 下午 01:02:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	1568	Position[x, y]	293.6 [mm], 737.3 [m], (7184.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.3 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#36, \$21	Date	2023/7/18 下午 01:02:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	1484	Position[x, y]	36.4 [mm], 698.3 [m], (7223.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.3 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#35, \$20	Date	2023/7/18 下午 01:01:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	1464	Position[x, y]	78.5 [mm], 689.2 [m], (7232.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#34, \$19	Date	2023/7/18 下午 01:01:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	1451	Position[x, y]	222.2 [mm], 682.9 [m], (7239.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#33, \$18	Date	2023/7/18 下午 12:59:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	1059	Position[x, y]	47.0 [mm], 500.4 [m], (7421.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:17.1 [mm]
Result	OK	Area	22.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#32, \$17	Date	2023/7/18 下午 12:59:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	982	Position[x, y]	183.1 [mm], 464.9 [m], (7457.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:3.1 ,V:9.5 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#31, \$16	Date	2023/7/18 下午 12:57:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	642	Position[x, y]	78.6 [mm], 306.3 [m], (7615.8 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:1.3 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#30, \$15	Date	2023/7/18 下午 12:56:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	592	Position[x, y]	254.2 [mm], 283.4 [m], (7638.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#29, \$14	Date	2023/7/18 下午 12:56:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	587	Position[x, y]	327.2 [mm], 281.0 [m], (7641.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:111.5 [mm]
Result	OK	Area	70.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#26, \$13	Date	2023/7/18 下午 12:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	230	Position[x, y]	238.0 [mm], 114.5 [m], (7807.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:18.7 [mm]
Result	OK	Area	5.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#26, \$13	Date	2023/7/18 下午 12:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	230	Position[x, y]	79.8 [mm], 114.6 [m], (7807.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.0 ,V:67.1 [mm]
Result	OK	Area	5.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#26, \$13	Date	2023/7/18 下午 12:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	230	Position[x, y]	22.9 [mm], 114.7 [m], (7807.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.5 ,V:11.1 [mm]
Result	OK	Area	7.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#26, \$13	Date	2023/7/18 下午 12:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	230	Position[x, y]	16.4 [mm], 114.5 [m], (7807.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:14.8 ,V:55.2 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#25, \$12	Date	2023/7/18 下午 12:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	229	Position[x, y]	78.8 [mm], 114.2 [m], (7808.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:6.0 ,V:104.0 [mm]
Result	OK	Area	5.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#25, \$12	Date	2023/7/18 下午 12:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	229	Position[x, y]	22.7 [mm], 114.3 [m], (7807.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:9.5 [mm]
Result	OK	Area	6.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#25, \$12	Date	2023/7/18 下午 12:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	229	Position[x, y]	44.6 [mm], 114.2 [m], (7807.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:17.6 ,V:90.1 [mm]
Result	OK	Area	6.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#25, \$12	Date	2023/7/18 下午 12:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	229	Position[x, y]	20.6 [mm], 114.0 [m], (7808.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.4 ,V:59.9 [mm]
Result	OK	Area	8.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#24, \$11	Date	2023/7/18 下午 12:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	228	Position[x, y]	22.5 [mm], 113.8 [m], (7808.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:9.1 [mm]
Result	OK	Area	5.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#24, \$11	Date	2023/7/18 下午 12:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	228	Position[x, y]	79.5 [mm], 113.7 [m], (7808.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:6.0 ,V:53.6 [mm]
Result	OK	Area	6.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#24, \$11	Date	2023/7/18 下午 12:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	228	Position[x, y]	39.6 [mm], 113.8 [m], (7808.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:0.9 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	6.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#24, \$11	Date	2023/7/18 下午 12:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	228	Position[x, y]	19.7 [mm], 113.6 [m], (7808.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:30.2 ,V:97.6 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#23, \$10	Date	2023/7/18 下午 12:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	227	Position[x, y]	79.3 [mm], 113.3 [m], (7808.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.9 ,V:54.0 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#23, \$10	Date	2023/7/18 下午 12:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	227	Position[x, y]	22.7 [mm], 113.3 [m], (7808.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.0 ,V:11.1 [mm]
Result	OK	Area	5.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#23, \$10	Date	2023/7/18 下午 12:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	227	Position[x, y]	39.5 [mm], 113.3 [m], (7808.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:0.9 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	6.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#23, \$10	Date	2023/7/18 下午 12:54:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	227	Position[x, y]	35.7 [mm], 113.5 [m], (7808.6 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:17.3 ,V:45.6 [mm]
Result	OK	Area	6.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#22, \$9	Date	2023/7/18 下午 12:54:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	226	Position[x, y]	283.0 [mm], 112.9 [m], (7809.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#22, \$9	Date	2023/7/18 下午 12:54:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	226	Position[x, y]	39.4 [mm], 112.8 [m], (7809.4 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:0.4 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#22, \$9	Date	2023/7/18 下午 12:54:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	226	Position[x, y]	22.4 [mm], 112.9 [m], (7809.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:9.1 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#21, \$8	Date	2023/7/18 下午 12:54:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	212	Position[x, y]	164.6 [mm], 106.2 [m], (7816.0 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:358.7 ,V:57.6 [mm]
Result	OK	Area	9512.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$7	Date	2023/7/18 下午 12:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	204	Position[x, y]	40.1 [mm], 102.6 [m], (7819.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:13.8 ,V:56.0 [mm]
Result	OK	Area	8.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$7	Date	2023/7/18 下午 12:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	204	Position[x, y]	29.1 [mm], 102.5 [m], (7819.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.9 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	9.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$7	Date	2023/7/18 下午 12:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	204	Position[x, y]	58.1 [mm], 102.5 [m], (7819.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:6.4 ,V:66.3 [mm]
Result	OK	Area	9.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$7	Date	2023/7/18 下午 12:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	204	Position[x, y]	52.5 [mm], 102.5 [m], (7819.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:31.2 ,V:71.0 [mm]
Result	OK	Area	13.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$6	Date	2023/7/18 下午 12:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	203	Position[x, y]	61.0 [mm], 102.0 [m], (7820.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:21.0 [mm]
Result	OK	Area	6.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$6	Date	2023/7/18 下午 12:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	203	Position[x, y]	27.0 [mm], 102.0 [m], (7820.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.7 ,V:49.6 [mm]
Result	OK	Area	6.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$6	Date	2023/7/18 下午 12:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	203	Position[x, y]	48.4 [mm], 102.2 [m], (7820.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:23.1 ,V:101.6 [mm]
Result	OK	Area	8.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$6	Date	2023/7/18 下午 12:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	203	Position[x, y]	56.5 [mm], 102.0 [m], (7820.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:31.1 ,V:46.0 [mm]
Result	OK	Area	9.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$5	Date	2023/7/18 下午 12:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	202	Position[x, y]	330.0 [mm], 101.7 [m], (7820.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.4 ,V:24.2 [mm]
Result	OK	Area	6.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$5	Date	2023/7/18 下午 12:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	202	Position[x, y]	61.0 [mm], 101.6 [m], (7820.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:21.4 [mm]
Result	OK	Area	6.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#16, \$5	Date	2023/7/18 下午 12:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	202	Position[x, y]	53.3 [mm], 101.5 [m], (7820.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:31.1 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	6.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$5	Date	2023/7/18 下午 12:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	202	Position[x, y]	51.1 [mm], 101.6 [m], (7820.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:8.9 ,V:57.2 [mm]
Result	OK	Area	11.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$4	Date	2023/7/18 下午 12:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	201	Position[x, y]	47.1 [mm], 101.3 [m], (7820.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:21.4 [mm]
Result	OK	Area	6.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$4	Date	2023/7/18 下午 12:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	201	Position[x, y]	48.0 [mm], 101.1 [m], (7821.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:19.6 ,V:18.7 [mm]
Result	OK	Area	6.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$4	Date	2023/7/18 下午 12:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	201	Position[x, y]	331.0 [mm], 101.3 [m], (7820.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:41.3 [mm]
Result	OK	Area	7.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$4	Date	2023/7/18 下午 12:54:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	201	Position[x, y]	47.0 [mm], 101.2 [m], (7821.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	10.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#14, \$3	Date	2023/7/18 下午 12:54:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	200	Position[x, y]	107.2 [mm], 100.8 [m], (7821.4 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:5.7 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#9, \$2	Date	2023/7/18 下午 12:54:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	127	Position[x, y]	84.8 [mm], 66.7 [m], (7855.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:113.9 [mm]
Result	OK	Area	122.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 5

Inspected date : 2023/7/18 下午 12:53:28 ~ 2023/7/18 下午 02:32:21

ID information (No. 1)




商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	156	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7922.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/18 下午 12:53:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	83	Position[x, y]	340.4 [mm], 46.3 [m], (7875.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	9.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image
		

G	M	G	M
