

Inspection Result Report

Inspected date : 2023/8/9 下午 04:15:13 ~ 2023/8/9 下午 05:05:15

Lot number : 8

ID information	(No. 2)	
商品名	標準透明6-6-3	周長
顧客名		Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3
Test condition		
Total defects	21	Label 0
Web length	4343.0 [m]	Segments 1 (從左側)
InspectWindow	940.6 [mm]	
Reference mode	無更新/無更新	
Lighting	#0:On:等級6,#1:On:等級6,#2:On:等級3	

疵號	X位	種類	逆位置	縱向	橫向	缺點面積	混合像	暗缺點	明亮缺	結果
* 1	880.7	点状疵点縱向刀絲疵點	3975.0	4.0	2.4	4.7	0	0	16	-
* 2	444.4	縱向刀絲疵點	169.0	129.6	27.3	44.6	3	7	458	-
* 3	567.2	点状疵点縱向刀絲疵點	168.5	330.4	2.7	427.6	0	0	843	-
* 4	273.1	面状重疵点縱向刀絲疵點	167.6	575.2	59.8	-	-	-	-	-
* 5	143.4	点状疵点縱向刀絲疵點	166.8	155.2	185.3	-	-	-	-	-
* 6	116.6	点状疵点縱向刀絲疵點橫向刀絲	166.3	384.4	242.4	-	-	-	-	-
* 7	733.3	縱向刀絲疵點	134.7	14.0	5.6	9.7	0	81	24	-
* 8	130.0	縱向刀絲疵點	133.7	96.4	0.2	12.6	6	223	0	-
* 9	772.8	点状疵点縱向刀絲疵點	132.9	98.0	1.7	66.2	0	233	0	-
* 10	450.5	点状疵点縱向刀絲疵點	132.2	98.0	2.2	123.6	0	1270	0	-
* 11	130.0	点状疵点縱向刀絲疵點	131.4	98.0	2.4	151.9	0	1560	0	-
* 12	229.1	縱向刀絲疵點	119.3	13.6	0.7	3.6	0	0	43	-
* 13	386.1	縱向刀絲疵點	118.6	14.0	5.6	5.7	0	58	13	-
* 14	385.4	縱向刀絲疵點	118.2	13.6	0.5	6.5	0	68	0	-
* 15	129.5	縱向刀絲疵點	117.2	85.6	0.7	27.8	0	7	301	-
* 16	450.3	縱向刀絲疵點	116.8	96.0	0.5	34.7	23	23	336	-
* 17	121.9	縱向刀絲疵點	64.1	1.2	2.0	2.1	0	21	0	-
* 18	493.0	縱向刀絲疵點	61.1	2.8	2.2	4.5	4	39	6	-
* 19	494.0	縱向刀絲疵點	60.7	3.2	2.0	4.6	1	50	0	-
* 20	159.3	点状疵点縱向刀絲疵點橫向刀絲	51.4	3.2	3.9	7.5	0	0	47	-
* 21	17.4	点状疵点縱向刀絲疵點橫向刀絲	2.0	17.6	29.5	365.8	0	3939	0	-