

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#112, \$109	Date	2023/7/20 上午 11:15:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	15760	Position[ x, y ]	162.5 [mm], 7720.5 [m], ( 233.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:86.5 [mm]
Result	OK	Area	84.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#111, \$108	Date	2023/7/20 上午 11:12:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	15347	Position[ x, y ]	144.3 [mm], 7518.1 [m], ( 435.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:181.0 [mm]
Result	OK	Area	154.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#110, \$107	Date	2023/7/20 上午 11:12:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	15346	Position[ x, y ]	144.6 [mm], 7518.0 [m], ( 435.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:133.0 [mm]
Result	OK	Area	126.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#109, \$106	Date	2023/7/20 上午 11:12:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	15338	Position[ x, y ]	143.9 [mm], 7513.9 [m], ( 439.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:181.0 [mm]
Result	OK	Area	154.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#108, \$105	Date	2023/7/20 上午 11:12:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	15337	Position[ x, y ]	145.6 [mm], 7513.6 [m], ( 440.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:27.8 [mm]
Result	OK	Area	22.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image





G

M

G

M





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#107, \$104	Date	2023/7/20 上午 11:11:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	15131	Position[ x, y ]	33.9 [mm], 7412.4 [m], ( 541.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	3.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#106, \$103	Date	2023/7/20 上午 11:10:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	14952	Position[ x, y ]	122.9 [mm], 7325.0 [m], ( 628.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:158.4 [mm]
Result	OK	Area	103.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#105, \$102	Date	2023/7/20 上午 11:10:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	14942	Position[ x, y ]	162.3 [mm], 7320.2 [m], ( 633.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:64.7 [mm]
Result	OK	Area	58.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#104, \$101	Date	2023/7/20 上午 11:10:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	14891	Position[ x, y ]	271.3 [mm], 7295.0 [m], ( 658.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:69.1 [mm]
Result	OK	Area	66.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#103, \$100	Date	2023/7/20 上午 11:08:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	14719	Position[ x, y ]	145.3 [mm], 7210.9 [m], ( 742.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:421.1 [mm]
Result	OK	Area	328.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#102, \$99	Date	2023/7/20 上午 11:08:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	14718	Position[ x, y ]	143.7 [mm], 7210.5 [m], ( 743.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:98.8 [mm]
Result	OK	Area	95.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#101, \$98	Date	2023/7/20 上午 11:08:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	14703	Position[ x, y ]	143.3 [mm], 7203.1 [m], ( 750.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.4 ,V:172.3 [mm]
Result	OK	Area	158.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#100, \$97	Date	2023/7/20 上午 11:08:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	14699	Position[ x, y ]	143.2 [mm], 7201.2 [m], ( 752.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:122.6 [mm]
Result	OK	Area	121.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#99, \$96	Date	2023/7/20 上午 11:08:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	14694	Position[ x, y ]	143.6 [mm], 7198.8 [m], ( 754.8 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:199.2 [mm]
Result	OK	Area	225.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#98, \$95	Date	2023/7/20 上午 11:08:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	14611	Position[ x, y ]	143.3 [mm], 7158.1 [m], ( 795.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:134.2 [mm]
Result	OK	Area	125.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#97, \$94	Date	2023/7/20 上午 11:08:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	14606	Position[ x, y ]	273.4 [mm], 7155.5 [m], ( 798.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:129.4 [mm]
Result	OK	Area	95.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#96, \$93	Date	2023/7/20 上午 11:07:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	14505	Position[ x, y ]	3.8 [mm], 7106.0 [m], ( 847.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:76.6 [mm]
Result	OK	Area	51.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#95, \$92	Date	2023/7/20 上午 11:07:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14488	Position[ x, y ]	144.6 [mm], 7097.9 [m], ( 855.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:163.9 [mm]
Result	OK	Area	172.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#94, \$91	Date	2023/7/20 上午 11:05:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	14161	Position[ x, y ]	276.2 [mm], 6937.7 [m], ( 1015.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.1 ,V:12.3 [mm]
Result	OK	Area	8.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#93, \$90	Date	2023/7/20 上午 11:05:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	14160	Position[ x, y ]	276.2 [mm], 6937.7 [m], ( 1015.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.1 ,V:12.3 [mm]
Result	OK	Area	8.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#92, \$89	Date	2023/7/20 上午 11:05:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14148	Position[ x, y ]	302.8 [mm], 6931.5 [m], ( 1022.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.0 ,V:26.2 [mm]
Result	OK	Area	20.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#91, \$88	Date	2023/7/20 上午 11:05:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14147	Position[ x, y ]	57.0 [mm], 6930.9 [m], ( 1022.6 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#90, \$87	Date	2023/7/20 上午 11:04:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	13935	Position[ x, y ]	259.6 [mm], 6827.5 [m], ( 1126.0 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#89, \$86	Date	2023/7/20 上午 11:01:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	13562	Position[ x, y ]	144.8 [mm], 6645.3 [m], ( 1308.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:134.2 [mm]
Result	OK	Area	55.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#88, \$85	Date	2023/7/20 上午 11:00:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	13396	Position[ x, y ]	222.4 [mm], 6563.9 [m], ( 1389.6 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.3 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#87, \$84	Date	2023/7/20 上午 11:00:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	13394	Position[ x, y ]	224.7 [mm], 6562.9 [m], ( 1390.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.4 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	3.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#86, \$83	Date	2023/7/20 上午 10:59:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	13295	Position[ x, y ]	194.9 [mm], 6514.7 [m], ( 1438.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:10.7 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#85, \$82	Date	2023/7/20 上午 10:59:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	13294	Position[ x, y ]	194.6 [mm], 6514.2 [m], ( 1439.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#84, \$81	Date	2023/7/20 上午 10:58:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	13128	Position[ x, y ]	83.8 [mm], 6433.0 [m], ( 1520.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:65.9 [mm]
Result	OK	Area	56.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#83, \$80	Date	2023/7/20 上午 10:58:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	13114	Position[ x, y ]	144.0 [mm], 6426.1 [m], ( 1527.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:181.0 [mm]
Result	OK	Area	164.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#82, \$79	Date	2023/7/20 上午 10:58:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	13056	Position[ x, y ]	145.3 [mm], 6397.8 [m], ( 1555.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:111.9 [mm]
Result	OK	Area	97.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#81, \$78	Date	2023/7/20 上午 10:57:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	12966	Position[ x, y ]	144.0 [mm], 6353.7 [m], ( 1599.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:189.7 [mm]
Result	OK	Area	231.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#80, \$77	Date	2023/7/20 上午 10:56:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	12774	Position[ x, y ]	147.7 [mm], 6259.9 [m], ( 1693.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:165.9 [mm]
Result	OK	Area	152.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#79, \$76	Date	2023/7/20 上午 10:56:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	12772	Position[ x, y ]	148.9 [mm], 6259.0 [m], ( 1694.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:28.6 [mm]
Result	OK	Area	21.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#78, \$75	Date	2023/7/20 上午 10:56:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	12664	Position[ x, y ]	122.5 [mm], 6206.1 [m], ( 1747.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:103.2 [mm]
Result	OK	Area	83.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#77, \$74	Date	2023/7/20 上午 10:55:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	12523	Position[ x, y ]	259.9 [mm], 6137.1 [m], ( 1816.4 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#76, \$73	Date	2023/7/20 上午 10:53:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	12221	Position[ x, y ]	228.1 [mm], 5989.4 [m], ( 1964.1 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#75, \$72	Date	2023/7/20 上午 10:52:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	12059	Position[ x, y ]	143.6 [mm], 5910.2 [m], ( 2043.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:315.9 [mm]
Result	OK	Area	170.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#74, \$71	Date	2023/7/20 上午 10:51:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	11932	Position[ x, y ]	306.8 [mm], 5848.2 [m], ( 2105.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





G

M

G

M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#73, \$70	Date	2023/7/20 上午 10:48:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	11461	Position[ x, y ]	129.8 [mm], 5618.0 [m], ( 2335.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.2 ,V:9.9 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#72, \$69	Date	2023/7/20 上午 10:46:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	11113	Position[ x, y ]	112.5 [mm], 5447.9 [m], ( 2505.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:8.3 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#71, \$68	Date	2023/7/20 上午 10:44:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	10831	Position[ x, y ]	171.7 [mm], 5310.0 [m], ( 2643.6 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.3 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#70, \$67	Date	2023/7/20 上午 10:44:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	10810	Position[ x, y ]	273.4 [mm], 5299.6 [m], ( 2654.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:216.3 [mm]
Result	OK	Area	150.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#69, \$66	Date	2023/7/20 上午 10:43:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	10748	Position[ x, y ]	144.3 [mm], 5269.2 [m], ( 2684.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:139.3 [mm]
Result	OK	Area	130.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#68, \$65	Date	2023/7/20 上午 10:43:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	10747	Position[ x, y ]	145.3 [mm], 5268.9 [m], ( 2684.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:44.1 [mm]
Result	OK	Area	43.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#67, \$64	Date	2023/7/20 上午 10:41:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	10392	Position[ x, y ]	124.3 [mm], 5095.2 [m], ( 2858.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:136.9 [mm]
Result	OK	Area	153.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#66, \$63	Date	2023/7/20 上午 10:38:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	9895	Position[ x, y ]	272.5 [mm], 4851.6 [m], ( 3102.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:66.7 [mm]
Result	OK	Area	60.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#65, \$62	Date	2023/7/20 上午 10:35:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	9466	Position[ x, y ]	65.7 [mm], 4640.8 [m], ( 3312.7 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#64, \$61	Date	2023/7/20 上午 10:35:05
Segment	1	Camera	0
Pattern	9377	Position[ x, y ]	139.6 [mm], 4597.5 [m], ( 3356.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:40.9 [mm]
Result	OK	Area	30.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#63, \$60	Date	2023/7/20 上午 10:35:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	9367	Position[ x, y ]	233.1 [mm], 4592.3 [m], ( 3361.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:69.9 [mm]
Result	OK	Area	81.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/20 上午 10:34:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	9333	Position[ x, y ]	143.6 [mm], 4576.0 [m], ( 3377.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:10.3 [mm]
Result	OK	Area	8.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/20 上午 10:30:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	8691	Position[ x, y ]	144.6 [mm], 4261.2 [m], ( 3692.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:175.4 [mm]
Result	OK	Area	193.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/20 上午 10:29:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	8565	Position[ x, y ]	122.5 [mm], 4199.5 [m], ( 3754.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:70.6 [mm]
Result	OK	Area	60.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/20 上午 10:29:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	8446	Position[ x, y ]	311.0 [mm], 4141.0 [m], ( 3812.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:150.0 [mm]
Result	OK	Area	117.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#58, \$55	Date	2023/7/20 上午 10:28:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	8387	Position[ x, y ]	123.8 [mm], 4112.3 [m], ( 3841.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#57, \$54	Date	2023/7/20 上午 10:24:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	7786	Position[ x, y ]	82.5 [mm], 3817.6 [m], ( 4135.9 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#56, \$53	Date	2023/7/20 上午 10:23:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	7634	Position[ x, y ]	76.9 [mm], 3743.0 [m], ( 4210.5 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#55, \$52	Date	2023/7/20 上午 10:22:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	7382	Position[ x, y ]	171.1 [mm], 3620.0 [m], ( 4333.5 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:0.9 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#54, \$51	Date	2023/7/20 上午 10:22:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	7381	Position[ x, y ]	168.1 [mm], 3619.1 [m], ( 4334.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:4.8 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#54, \$51	Date	2023/7/20 上午 10:22:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	7381	Position[ x, y ]	169.4 [mm], 3619.4 [m], ( 4334.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:2.5 ,V:3.6 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#53, \$50	Date	2023/7/20 上午 10:21:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	7302	Position[ x, y ]	124.0 [mm], 3580.7 [m], ( 4372.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:159.2 [mm]
Result	OK	Area	139.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#52, \$49	Date	2023/7/20 上午 10:21:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	7263	Position[ x, y ]	204.5 [mm], 3561.6 [m], ( 4391.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:65.5 [mm]
Result	OK	Area	59.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#51, \$48	Date	2023/7/20 上午 10:21:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	7180	Position[ x, y ]	4.6 [mm], 3521.1 [m], ( 4432.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:33.3 [mm]
Result	OK	Area	20.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#50, \$47	Date	2023/7/20 上午 10:21:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	7179	Position[ x, y ]	2.1 [mm], 3520.6 [m], ( 4433.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:34.1 [mm]
Result	OK	Area	26.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#49, \$46	Date	2023/7/20 上午 10:19:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	6932	Position[ x, y ]	327.1 [mm], 3399.4 [m], ( 4554.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:153.2 [mm]
Result	OK	Area	110.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#48, \$45	Date	2023/7/20 上午 10:19:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	6914	Position[ x, y ]	5.3 [mm], 3390.8 [m], ( 4562.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:77.0 [mm]
Result	OK	Area	54.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#47, \$44	Date	2023/7/20 上午 10:19:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	6877	Position[ x, y ]	272.1 [mm], 3372.5 [m], ( 4581.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:69.5 [mm]
Result	OK	Area	59.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#46, \$43	Date	2023/7/20 上午 10:18:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	6794	Position[ x, y ]	3.3 [mm], 3332.3 [m], ( 4621.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	13.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#45, \$42	Date	2023/7/20 上午 10:17:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	6657	Position[ x, y ]	271.6 [mm], 3264.8 [m], ( 4688.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:66.3 [mm]
Result	OK	Area	26.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#44, \$41	Date	2023/7/20 上午 10:16:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	6459	Position[ x, y ]	312.8 [mm], 3167.9 [m], ( 4785.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/7/20 上午 10:15:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	6319	Position[ x, y ]	3.6 [mm], 3099.2 [m], ( 4854.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:76.6 [mm]
Result	OK	Area	74.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#42, \$39	Date	2023/7/20 上午 10:13:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	6004	Position[ x, y ]	144.3 [mm], 2945.2 [m], ( 5008.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:141.7 [mm]
Result	OK	Area	102.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





G

M

G

M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#41, \$38	Date	2023/7/20 上午 10:11:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	5686	Position[ x, y ]	191.1 [mm], 2789.3 [m], ( 5164.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:66.3 [mm]
Result	OK	Area	62.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#40, \$37	Date	2023/7/20 上午 10:11:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	5624	Position[ x, y ]	136.3 [mm], 2758.7 [m], ( 5194.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:138.1 [mm]
Result	OK	Area	112.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#39, \$36	Date	2023/7/20 上午 10:09:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	5403	Position[ x, y ]	161.8 [mm], 2650.4 [m], ( 5303.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:59.5 [mm]
Result	OK	Area	50.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#38, \$35	Date	2023/7/20 上午 10:09:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	5402	Position[ x, y ]	161.8 [mm], 2650.4 [m], ( 5303.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:56.8 [mm]
Result	OK	Area	49.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#37, \$34	Date	2023/7/20 上午 10:09:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	5299	Position[ x, y ]	145.1 [mm], 2599.4 [m], ( 5354.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:56.0 [mm]
Result	OK	Area	57.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#36, \$33	Date	2023/7/20 上午 10:09:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	5298	Position[ x, y ]	145.1 [mm], 2599.4 [m], ( 5354.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:54.8 [mm]
Result	OK	Area	57.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#35, \$32	Date	2023/7/20 上午 10:06:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	4892	Position[ x, y ]	213.2 [mm], 2400.3 [m], ( 5553.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:66.3 [mm]
Result	OK	Area	69.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#34, \$31	Date	2023/7/20 上午 10:04:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	4597	Position[ x, y ]	144.3 [mm], 2255.8 [m], ( 5697.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:156.0 [mm]
Result	OK	Area	174.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#33, \$30	Date	2023/7/20 上午 10:04:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	4596	Position[ x, y ]	144.5 [mm], 2255.3 [m], ( 5698.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:146.1 [mm]
Result	OK	Area	137.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





G

M

G

M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#32, \$29	Date	2023/7/20 上午 10:04:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	4556	Position[ x, y ]	137.1 [mm], 2235.6 [m], ( 5717.9 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#31, \$28	Date	2023/7/20 上午 10:04:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	4555	Position[ x, y ]	226.9 [mm], 2235.2 [m], ( 5718.4 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#30, \$27	Date	2023/7/20 上午 10:03:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	4475	Position[ x, y ]	147.4 [mm], 2196.2 [m], ( 5757.4 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.3 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#29, \$26	Date	2023/7/20 上午 10:03:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	4367	Position[ x, y ]	274.5 [mm], 2143.0 [m], ( 5810.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:6.4 [mm]
Result	OK	Area	2.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#28, \$25	Date	2023/7/20 上午 10:03:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	4351	Position[ x, y ]	218.2 [mm], 2135.2 [m], ( 5818.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:10.7 ,V:156.0 [mm]
Result	OK	Area	30.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#27, \$24	Date	2023/7/20 上午 10:03:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	4347	Position[ x, y ]	224.5 [mm], 2133.1 [m], ( 5820.4 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#26, \$23	Date	2023/7/20 上午 10:02:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	4303	Position[ x, y ]	125.7 [mm], 2111.7 [m], ( 5841.8 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#25, \$22	Date	2023/7/20 上午 10:01:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	4166	Position[ x, y ]	237.9 [mm], 2044.8 [m], ( 5908.7 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#24, \$21	Date	2023/7/20 上午 09:59:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3727	Position[ x, y ]	260.6 [mm], 1829.7 [m], ( 6123.8 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#23, \$20	Date	2023/7/20 上午 09:57:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	3439	Position[ x, y ]	43.0 [mm], 1688.9 [m], ( 6264.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:3.6 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#22, \$19	Date	2023/7/20 上午 09:55:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	3105	Position[ x, y ]	224.9 [mm], 1525.2 [m], ( 6428.3 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#21, \$18	Date	2023/7/20 上午 09:54:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	3029	Position[ x, y ]	140.5 [mm], 1488.3 [m], ( 6465.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:67.1 [mm]
Result	OK	Area	59.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#20, \$17	Date	2023/7/20 上午 09:54:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	3006	Position[ x, y ]	147.0 [mm], 1477.1 [m], ( 6476.4 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#19, \$16	Date	2023/7/20 上午 09:53:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	2782	Position[ x, y ]	145.2 [mm], 1367.5 [m], ( 6586.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:121.1 [mm]
Result	OK	Area	82.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#18, \$15	Date	2023/7/20 上午 09:50:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	2331	Position[ x, y ]	55.1 [mm], 1146.9 [m], ( 6806.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:5.2 [mm]
Result	OK	Area	3.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/20 上午 09:49:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	2143	Position[ x, y ]	5.2 [mm], 1055.0 [m], ( 6898.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:122.2 [mm]
Result	OK	Area	76.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#16, \$13	Date	2023/7/20 上午 09:49:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	2118	Position[ x, y ]	153.7 [mm], 1042.8 [m], ( 6910.7 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:77.4 [mm]
Result	OK	Area	104.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image




G



M

G



M

# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#15, \$12	Date	2023/7/20 上午 09:45:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	1534	Position[ x, y ]	228.3 [mm], 757.0 [m], ( 7196.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.9 ,V:17.9 [mm]
Result	OK	Area	2.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/20 上午 09:45:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	1520	Position[ x, y ]	73.1 [mm], 750.2 [m], ( 7203.3 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	3.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#13, \$10	Date	2023/7/20 上午 09:44:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	1434	Position[ x, y ]	272.4 [mm], 708.4 [m], ( 7245.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:143.7 [mm]
Result	OK	Area	122.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#12, \$9	Date	2023/7/20 上午 09:44:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	1352	Position[ x, y ]	48.1 [mm], 668.4 [m], ( 7285.2 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#11, \$8	Date	2023/7/20 上午 09:44:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	1339	Position[ x, y ]	127.5 [mm], 662.0 [m], ( 7291.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	5.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#10, \$7	Date	2023/7/20 上午 09:39:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	632	Position[ x, y ]	144.0 [mm], 316.4 [m], ( 7637.2 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:172.7 [mm]
Result	OK	Area	210.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#9, \$6	Date	2023/7/20 上午 09:39:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	599	Position[ x, y ]	22.7 [mm], 300.0 [m], ( 7653.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:2.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#8, \$5	Date	2023/7/20 上午 09:38:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	405	Position[ x, y ]	273.5 [mm], 205.2 [m], ( 7748.4 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:186.9 [mm]
Result	OK	Area	171.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#7, \$4	Date	2023/7/20 上午 09:37:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	279	Position[ x, y ]	84.9 [mm], 143.9 [m], ( 7809.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:69.5 [mm]
Result	OK	Area	70.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image





G

M

G

M



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#6, \$3	Date	2023/7/20 上午 09:36:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	127	Position[ x, y ]	286.1 [mm], 69.5 [m], ( 7884.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:6.6 ,V:34.1 [mm]
Result	OK	Area	33.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#5, \$2	Date	2023/7/20 上午 09:36:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	93	Position[ x, y ]	236.6 [mm], 52.8 [m], ( 7900.7 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	17.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image





# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/20 上午 09:35:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	17	Position[ x, y ]	36.5 [mm], 15.4 [m], ( 7938.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:16.6 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	17.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/20 上午 09:35:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	17	Position[ x, y ]	222.1 [mm], 15.4 [m], ( 7938.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:29.7 ,V:9.1 [mm]
Result	OK	Area	19.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


## Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/20 上午 09:35:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	17	Position[ x, y ]	213.8 [mm], 15.5 [m], ( 7938.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:55.1 ,V:43.7 [mm]
Result	OK	Area	29.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



# Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/20 上午 09:35:40 ~ 2023/7/20 下午 02:58:29

## ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	109	検査範囲 : 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7953.6 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

## Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/20 上午 09:35:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	17	Position[ x, y ]	41.9 [mm], 15.5 [m], ( 7938.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:86.4 ,V:42.9 [mm]
Result	OK	Area	64.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G M G M

