

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#120, \$105	Date	2023/7/18 上午 11:11:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	16849	Position[x, y]	64.3 [mm], 7854.7 [m], (51.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:118.8 ,V:311.2 [mm]
Result	OK	Area	114.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image

G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#120, \$105	Date	2023/7/18 上午 11:11:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	16849	Position[x, y]	326.6 [mm], 7854.6 [m], (51.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:56.1 ,V:76.2 [mm]
Result	OK	Area	117.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image

G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#120, \$105	Date	2023/7/18 上午 11:11:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	16849	Position[x, y]	55.5 [mm], 7855.0 [m], (51.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:31.6 ,V:16.7 [mm]
Result	OK	Area	126.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image

G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#120, \$105	Date	2023/7/18 上午 11:11:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	16849	Position[x, y]	29.5 [mm], 7854.8 [m], (51.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:78.7 ,V:292.5 [mm]
Result	OK	Area	137.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#119, \$104	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16848	Position[x, y]	322.5 [mm], 7854.1 [m], (52.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:14.9 ,V:70.3 [mm]
Result	OK	Area	110.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#119, \$104	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16848	Position[x, y]	53.9 [mm], 7854.5 [m], (51.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:53.2 ,V:18.7 [mm]
Result	OK	Area	117.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#119, \$104	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16848	Position[x, y]	56.5 [mm], 7854.3 [m], (51.9 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:117.0 ,V:256.4 [mm]
Result	OK	Area	131.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#119, \$104	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16848	Position[x, y]	296.9 [mm], 7854.2 [m], (52.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:116.5 ,V:377.5 [mm]
Result	OK	Area	212.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$103	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16847	Position[x, y]	34.4 [mm], 7853.7 [m], (52.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:78.2 ,V:103.2 [mm]
Result	OK	Area	128.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$103	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16847	Position[x, y]	55.3 [mm], 7853.9 [m], (52.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:107.1 ,V:193.3 [mm]
Result	OK	Area	137.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$103	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16847	Position[x, y]	301.7 [mm], 7854.0 [m], (52.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:29.0 ,V:188.1 [mm]
Result	OK	Area	210.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$103	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16847	Position[x, y]	304.9 [mm], 7853.7 [m], (52.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:67.8 ,V:289.3 [mm]
Result	OK	Area	389.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$102	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16846	Position[x, y]	80.7 [mm], 7853.3 [m], (52.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:117.6 ,V:350.1 [mm]
Result	OK	Area	187.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$102	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16846	Position[x, y]	273.6 [mm], 7853.2 [m], (53.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:25.3 ,V:101.2 [mm]
Result	OK	Area	325.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$102	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16846	Position[x, y]	300.5 [mm], 7853.5 [m], (52.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:22.0 ,V:225.0 [mm]
Result	OK	Area	496.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#117, \$102	Date	2023/7/18 上午 11:11:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	16846	Position[x, y]	283.1 [mm], 7853.3 [m], (52.9 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:80.1 ,V:495.7 [mm]
Result	OK	Area	946.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#116, \$101	Date	2023/7/18 上午 11:11:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	16845	Position[x, y]	107.2 [mm], 7853.0 [m], (53.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:7.3 ,V:153.2 [mm]
Result	OK	Area	208.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#116, \$101	Date	2023/7/18 上午 11:11:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	16845	Position[x, y]	104.7 [mm], 7852.8 [m], (53.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:29.3 ,V:235.8 [mm]
Result	OK	Area	269.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#116, \$101	Date	2023/7/18 上午 11:11:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	16845	Position[x, y]	261.1 [mm], 7852.8 [m], (53.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:17.1 ,V:93.3 [mm]
Result	OK	Area	279.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#116, \$101	Date	2023/7/18 上午 11:11:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	16845	Position[x, y]	235.1 [mm], 7852.8 [m], (53.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:55.2 ,V:77.0 [mm]
Result	OK	Area	296.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#113, \$100	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16833	Position[x, y]	43.5 [mm], 7846.0 [m], (60.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:92.0 ,V:95.7 [mm]
Result	OK	Area	416.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image





Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#113, \$100	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16833	Position[x, y]	41.8 [mm], 7846.1 [m], (60.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:94.2 ,V:212.3 [mm]
Result	OK	Area	426.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#113, \$100	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16833	Position[x, y]	323.7 [mm], 7846.2 [m], (60.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:79.0 ,V:81.8 [mm]
Result	OK	Area	477.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#113, \$100	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16833	Position[x, y]	219.7 [mm], 7846.1 [m], (60.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:124.7 ,V:195.7 [mm]
Result	OK	Area	566.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#112, \$99	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16832	Position[x, y]	207.5 [mm], 7845.8 [m], (60.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:56.3 ,V:81.4 [mm]
Result	OK	Area	262.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#112, \$99	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16832	Position[x, y]	35.3 [mm], 7845.7 [m], (60.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:79.2 ,V:144.9 [mm]
Result	OK	Area	263.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#112, \$99	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16832	Position[x, y]	225.2 [mm], 7845.7 [m], (60.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:145.9 ,V:292.5 [mm]
Result	OK	Area	379.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#112, \$99	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16832	Position[x, y]	227.7 [mm], 7845.9 [m], (60.4 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:135.4 ,V:199.2 [mm]
Result	OK	Area	506.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#111, \$98	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16831	Position[x, y]	239.7 [mm], 7845.2 [m], (61.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:64.9 ,V:127.8 [mm]
Result	OK	Area	103.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#111, \$98	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16831	Position[x, y]	229.8 [mm], 7845.5 [m], (60.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:123.8 ,V:56.8 [mm]
Result	OK	Area	146.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#111, \$98	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16831	Position[x, y]	213.4 [mm], 7845.3 [m], (60.9 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:64.2 ,V:85.7 [mm]
Result	OK	Area	168.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#111, \$98	Date	2023/7/18 上午 11:11:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	16831	Position[x, y]	21.6 [mm], 7845.5 [m], (60.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:76.0 ,V:62.3 [mm]
Result	OK	Area	188.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$97	Date	2023/7/18 上午 11:11:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16830	Position[x, y]	201.7 [mm], 7844.8 [m], (61.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:71.3 ,V:117.9 [mm]
Result	OK	Area	33.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1 (105)



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$97	Date	2023/7/18 上午 11:11:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16830	Position[x, y]	53.1 [mm], 7844.9 [m], (61.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:42.8 ,V:57.6 [mm]
Result	OK	Area	41.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$97	Date	2023/7/18 上午 11:11:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16830	Position[x, y]	24.4 [mm], 7845.0 [m], (61.2 [m])
Type	淡瑕疵	Size	H:35.7 ,V:11.5 [mm]
Result	OK	Area	44.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$97	Date	2023/7/18 上午 11:11:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16830	Position[x, y]	33.6 [mm], 7845.0 [m], (61.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:75.3 ,V:51.2 [mm]
Result	OK	Area	61.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#109, \$96	Date	2023/7/18 上午 11:11:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16829	Position[x, y]	262.0 [mm], 7844.5 [m], (61.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#109, \$96	Date	2023/7/18 上午 11:11:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16829	Position[x, y]	169.6 [mm], 7844.5 [m], (61.7 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:15.5 ,V:4.8 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#109, \$96	Date	2023/7/18 上午 11:11:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16829	Position[x, y]	39.2 [mm], 7844.4 [m], (61.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:6.4 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#109, \$96	Date	2023/7/18 上午 11:11:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	16829	Position[x, y]	62.9 [mm], 7844.4 [m], (61.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:14.1 ,V:56.8 [mm]
Result	OK	Area	4.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#108, \$95	Date	2023/7/18 上午 11:11:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16824	Position[x, y]	242.4 [mm], 7841.9 [m], (64.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#99, \$94	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16652	Position[x, y]	197.6 [mm], 7762.0 [m], (144.3 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:6.0 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#99, \$94	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16652	Position[x, y]	197.1 [mm], 7761.8 [m], (144.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:3.4 ,V:19.8 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#99, \$94	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16652	Position[x, y]	106.7 [mm], 7762.0 [m], (144.3 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:5.4 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#98, \$93	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16651	Position[x, y]	61.5 [mm], 7761.4 [m], (144.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	6.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#98, \$93	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16651	Position[x, y]	47.3 [mm], 7761.5 [m], (144.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	7.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#98, \$93	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16651	Position[x, y]	48.4 [mm], 7761.3 [m], (144.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:19.8 ,V:25.4 [mm]
Result	OK	Area	9.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#98, \$93	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16651	Position[x, y]	334.2 [mm], 7761.3 [m], (144.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:17.3 ,V:27.0 [mm]
Result	OK	Area	10.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1 (105)



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#97, \$92	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16650	Position[x, y]	29.7 [mm], 7760.8 [m], (145.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	5.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#97, \$92	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16650	Position[x, y]	182.3 [mm], 7760.9 [m], (145.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.4 ,V:13.9 [mm]
Result	OK	Area	5.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#97, \$92	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16650	Position[x, y]	48.4 [mm], 7760.8 [m], (145.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:19.8 ,V:25.0 [mm]
Result	OK	Area	7.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#97, \$92	Date	2023/7/18 上午 11:10:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	16650	Position[x, y]	334.4 [mm], 7760.8 [m], (145.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:17.3 ,V:25.4 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#96, \$91	Date	2023/7/18 上午 11:10:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	16594	Position[x, y]	315.3 [mm], 7734.8 [m], (171.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#95, \$90	Date	2023/7/18 上午 11:09:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	16480	Position[x, y]	71.3 [mm], 7682.1 [m], (224.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#94, \$89	Date	2023/7/18 上午 11:03:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	15506	Position[x, y]	302.7 [mm], 7228.6 [m], (677.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#93, \$88	Date	2023/7/18 上午 11:01:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	15080	Position[x, y]	46.8 [mm], 7030.4 [m], (875.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:18.3 [mm]
Result	OK	Area	20.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#92, \$87	Date	2023/7/18 上午 10:59:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14759	Position[x, y]	323.8 [mm], 6881.1 [m], (1025.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:161.1 [mm]
Result	OK	Area	156.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#91, \$86	Date	2023/7/18 上午 10:56:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	14319	Position[x, y]	85.8 [mm], 6676.3 [m], (1229.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:86.5 [mm]
Result	OK	Area	82.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#90, \$85	Date	2023/7/18 上午 10:56:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	14318	Position[x, y]	87.4 [mm], 6675.9 [m], (1230.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:61.1 [mm]
Result	OK	Area	57.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#89, \$84	Date	2023/7/18 上午 10:56:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14245	Position[x, y]	236.5 [mm], 6641.8 [m], (1264.5 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:4.7 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#89, \$84	Date	2023/7/18 上午 10:56:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14245	Position[x, y]	140.6 [mm], 6641.8 [m], (1264.5 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:4.1 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#89, \$84	Date	2023/7/18 上午 10:56:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14245	Position[x, y]	143.4 [mm], 6641.8 [m], (1264.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.3 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#88, \$83	Date	2023/7/18 上午 10:56:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14244	Position[x, y]	81.5 [mm], 6641.4 [m], (1264.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.9 ,V:64.3 [mm]
Result	OK	Area	5.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#88, \$83	Date	2023/7/18 上午 10:56:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14244	Position[x, y]	335.1 [mm], 6641.3 [m], (1264.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:17.6 ,V:45.6 [mm]
Result	OK	Area	7.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#88, \$83	Date	2023/7/18 上午 10:56:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14244	Position[x, y]	238.1 [mm], 6641.3 [m], (1264.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:3.1 ,V:20.2 [mm]
Result	OK	Area	7.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#88, \$83	Date	2023/7/18 上午 10:56:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14244	Position[x, y]	143.1 [mm], 6641.3 [m], (1264.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:3.5 ,V:21.8 [mm]
Result	OK	Area	8.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#87, \$82	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14243	Position[x, y]	141.6 [mm], 6640.8 [m], (1265.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:4.8 ,V:40.5 [mm]
Result	OK	Area	7.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#87, \$82	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14243	Position[x, y]	40.2 [mm], 6641.0 [m], (1265.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:1.0 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#87, \$82	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14243	Position[x, y]	332.3 [mm], 6640.8 [m], (1265.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.8 ,V:45.6 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#87, \$82	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14243	Position[x, y]	82.4 [mm], 6640.9 [m], (1265.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.5 ,V:96.1 [mm]
Result	OK	Area	8.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#86, \$81	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14242	Position[x, y]	77.3 [mm], 6640.5 [m], (1265.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:11.9 [mm]
Result	OK	Area	6.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#86, \$81	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14242	Position[x, y]	335.3 [mm], 6640.4 [m], (1265.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:17.6 ,V:45.2 [mm]
Result	OK	Area	7.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#86, \$81	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14242	Position[x, y]	81.5 [mm], 6640.5 [m], (1265.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.4 ,V:66.7 [mm]
Result	OK	Area	7.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#86, \$81	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14242	Position[x, y]	40.4 [mm], 6640.5 [m], (1265.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:1.9 ,V:57.9 [mm]
Result	OK	Area	8.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#85, \$80	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14241	Position[x, y]	40.1 [mm], 6640.1 [m], (1266.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:0.9 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	6.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#85, \$80	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14241	Position[x, y]	236.2 [mm], 6640.1 [m], (1266.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.3 ,V:18.3 [mm]
Result	OK	Area	7.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#85, \$80	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14241	Position[x, y]	142.2 [mm], 6640.1 [m], (1266.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:4.8 ,V:19.1 [mm]
Result	OK	Area	7.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#85, \$80	Date	2023/7/18 上午 10:56:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	14241	Position[x, y]	330.7 [mm], 6640.1 [m], (1266.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:42.3 ,V:53.6 [mm]
Result	OK	Area	8.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm] 参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Web length	7906.2 [m]	
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#84, \$79	Date	2023/7/18 上午 10:55:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	14089	Position[x, y]	315.6 [mm], 6569.4 [m], (1336.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#83, \$78	Date	2023/7/18 上午 10:54:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	13840	Position[x, y]	61.5 [mm], 6453.4 [m], (1452.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#82, \$77	Date	2023/7/18 上午 10:53:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	13788	Position[x, y]	243.3 [mm], 6429.3 [m], (1476.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#81, \$76	Date	2023/7/18 上午 10:53:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	13752	Position[x, y]	240.0 [mm], 6412.6 [m], (1493.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#80, \$75	Date	2023/7/18 上午 10:52:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	13542	Position[x, y]	63.5 [mm], 6314.9 [m], (1591.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#79, \$74	Date	2023/7/18 上午 10:49:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	13137	Position[x, y]	48.1 [mm], 6126.2 [m], (1780.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:102.8 [mm]
Result	OK	Area	86.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#78, \$73	Date	2023/7/18 上午 10:48:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	12921	Position[x, y]	64.0 [mm], 6025.7 [m], (1880.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#77, \$72	Date	2023/7/18 上午 10:48:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	12888	Position[x, y]	295.7 [mm], 6010.6 [m], (1895.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:86.9 [mm]
Result	OK	Area	62.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#76, \$71	Date	2023/7/18 上午 10:47:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	12698	Position[x, y]	79.2 [mm], 5921.8 [m], (1984.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#75, \$70	Date	2023/7/18 上午 10:46:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	12593	Position[x, y]	235.1 [mm], 5872.7 [m], (2033.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#74, \$69	Date	2023/7/18 上午 10:46:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	12592	Position[x, y]	235.1 [mm], 5872.7 [m], (2033.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#73, \$68	Date	2023/7/18 上午 10:45:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	12438	Position[x, y]	309.0 [mm], 5800.9 [m], (2105.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#72, \$67	Date	2023/7/18 上午 10:45:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	12411	Position[x, y]	217.8 [mm], 5788.0 [m], (2118.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:3.2 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#71, \$66	Date	2023/7/18 上午 10:44:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	12150	Position[x, y]	236.5 [mm], 5666.2 [m], (2240.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#70, \$65	Date	2023/7/18 上午 10:43:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	12047	Position[x, y]	103.4 [mm], 5617.8 [m], (2288.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#69, \$64	Date	2023/7/18 上午 10:43:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	12016	Position[x, y]	268.9 [mm], 5603.7 [m], (2302.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:7.9 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#68, \$63	Date	2023/7/18 上午 10:43:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	12009	Position[x, y]	83.0 [mm], 5600.2 [m], (2306.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:127.4 [mm]
Result	OK	Area	122.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#67, \$62	Date	2023/7/18 上午 10:43:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	11997	Position[x, y]	178.7 [mm], 5594.6 [m], (2311.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#66, \$61	Date	2023/7/18 上午 10:40:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	11536	Position[x, y]	105.7 [mm], 5379.4 [m], (2526.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#66, \$61	Date	2023/7/18 上午 10:40:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	11536	Position[x, y]	196.4 [mm], 5379.4 [m], (2526.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:6.7 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#65, \$60	Date	2023/7/18 上午 10:40:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	11535	Position[x, y]	197.1 [mm], 5378.7 [m], (2527.5 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:6.0 ,V:7.5 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/18 上午 10:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	11456	Position[x, y]	43.3 [mm], 5342.0 [m], (2564.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:8.3 ,V:106.8 [mm]
Result	OK	Area	9.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/18 上午 10:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	11456	Position[x, y]	237.1 [mm], 5341.8 [m], (2564.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:3.8 ,V:23.0 [mm]
Result	OK	Area	9.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/18 上午 10:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	11456	Position[x, y]	79.9 [mm], 5341.9 [m], (2564.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.3 ,V:67.5 [mm]
Result	OK	Area	9.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/18 上午 10:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	11456	Position[x, y]	142.3 [mm], 5341.8 [m], (2564.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:3.7 ,V:21.8 [mm]
Result	OK	Area	10.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/18 上午 10:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	11455	Position[x, y]	76.7 [mm], 5341.5 [m], (2564.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.9 ,V:12.3 [mm]
Result	OK	Area	9.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/18 上午 10:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	11455	Position[x, y]	79.9 [mm], 5341.5 [m], (2564.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.1 ,V:67.1 [mm]
Result	OK	Area	10.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/18 上午 10:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	11455	Position[x, y]	265.5 [mm], 5341.6 [m], (2564.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:9.4 ,V:19.4 [mm]
Result	OK	Area	10.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/18 上午 10:39:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	11455	Position[x, y]	43.6 [mm], 5341.5 [m], (2564.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:13.6 ,V:138.1 [mm]
Result	OK	Area	10.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11454	Position[x, y]	174.3 [mm], 5341.1 [m], (2565.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:13.6 ,V:25.4 [mm]
Result	OK	Area	8.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11454	Position[x, y]	141.3 [mm], 5341.1 [m], (2565.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:4.8 ,V:21.4 [mm]
Result	OK	Area	8.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11454	Position[x, y]	41.3 [mm], 5341.1 [m], (2565.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:7.6 ,V:59.1 [mm]
Result	OK	Area	8.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11454	Position[x, y]	268.3 [mm], 5341.1 [m], (2565.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:23.7 ,V:32.9 [mm]
Result	OK	Area	10.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11453	Position[x, y]	237.4 [mm], 5340.7 [m], (2565.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:2.8 ,V:20.2 [mm]
Result	OK	Area	5.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11453	Position[x, y]	235.3 [mm], 5340.4 [m], (2565.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:5.3 ,V:21.0 [mm]
Result	OK	Area	6.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11453	Position[x, y]	81.0 [mm], 5340.5 [m], (2565.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.5 ,V:67.5 [mm]
Result	OK	Area	7.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image




Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11453	Position[x, y]	140.7 [mm], 5340.4 [m], (2565.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:4.7 ,V:19.8 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#58, \$55	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11452	Position[x, y]	80.8 [mm], 5340.1 [m], (2566.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:63.9 [mm]
Result	OK	Area	3.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#58, \$55	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11452	Position[x, y]	267.6 [mm], 5340.4 [m], (2565.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:8.9 ,V:17.5 [mm]
Result	OK	Area	3.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#58, \$55	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11452	Position[x, y]	79.3 [mm], 5340.4 [m], (2565.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.9 ,V:53.6 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#58, \$55	Date	2023/7/18 上午 10:39:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	11452	Position[x, y]	39.6 [mm], 5340.4 [m], (2565.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:0.9 ,V:22.6 [mm]
Result	OK	Area	6.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#57, \$54	Date	2023/7/18 上午 10:39:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	11328	Position[x, y]	67.2 [mm], 5282.4 [m], (2623.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#56, \$53	Date	2023/7/18 上午 10:38:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	11199	Position[x, y]	37.4 [mm], 5221.9 [m], (2684.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.3 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#55, \$52	Date	2023/7/18 上午 10:35:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	10733	Position[x, y]	332.2 [mm], 5004.6 [m], (2901.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:151.6 [mm]
Result	OK	Area	123.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#54, \$51	Date	2023/7/18 上午 10:32:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	10239	Position[x, y]	130.5 [mm], 4774.3 [m], (3131.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.1 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	3.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#53, \$50	Date	2023/7/18 上午 10:31:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	9958	Position[x, y]	257.0 [mm], 4643.8 [m], (3262.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#52, \$49	Date	2023/7/18 上午 10:30:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	9789	Position[x, y]	239.2 [mm], 4564.9 [m], (3341.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#51, \$48	Date	2023/7/18 上午 10:29:05
Segment	1	Camera	0
Pattern	9586	Position[x, y]	281.3 [mm], 4470.5 [m], (3435.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:282.2 [mm]
Result	OK	Area	118.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)



商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#50, \$47	Date	2023/7/18 上午 10:27:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	9253	Position[x, y]	71.1 [mm], 4315.6 [m], (3590.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	3.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#49, \$46	Date	2023/7/18 上午 10:26:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	9166	Position[x, y]	128.9 [mm], 4274.8 [m], (3631.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image





Reference image



Shape image



G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#48, \$45	Date	2023/7/18 上午 10:24:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	8712	Position[x, y]	84.0 [mm], 4063.6 [m], (3842.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	3.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#47, \$44	Date	2023/7/18 上午 10:23:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	8676	Position[x, y]	61.5 [mm], 4046.7 [m], (3859.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#46, \$43	Date	2023/7/18 上午 10:20:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	8042	Position[x, y]	147.6 [mm], 3751.8 [m], (4154.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#45, \$42	Date	2023/7/18 上午 10:19:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	7873	Position[x, y]	88.1 [mm], 3673.1 [m], (4233.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:129.4 [mm]
Result	OK	Area	118.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#44, \$41	Date	2023/7/18 上午 10:18:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	7835	Position[x, y]	104.5 [mm], 3655.5 [m], (4250.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/7/18 上午 10:18:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	7805	Position[x, y]	76.7 [mm], 3641.7 [m], (4264.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#42, \$39	Date	2023/7/18 上午 10:15:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	7230	Position[x, y]	143.6 [mm], 3374.0 [m], (4532.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#41, \$38	Date	2023/7/18 上午 10:14:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	7144	Position[x, y]	250.6 [mm], 3334.1 [m], (4572.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.2 ,V:4.8 [mm]
Result	OK	Area	2.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#40, \$37	Date	2023/7/18 上午 10:12:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	6659	Position[x, y]	305.1 [mm], 3108.3 [m], (4798.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#39, \$36	Date	2023/7/18 上午 10:12:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	6640	Position[x, y]	72.0 [mm], 3099.6 [m], (4806.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#38, \$35	Date	2023/7/18 上午 10:09:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	6235	Position[x, y]	339.8 [mm], 2911.1 [m], (4995.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#37, \$34	Date	2023/7/18 上午 10:07:48
Segment	1	Camera	0
Pattern	5912	Position[x, y]	302.4 [mm], 2760.7 [m], (5145.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	4.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#36, \$33	Date	2023/7/18 上午 10:06:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	5646	Position[x, y]	85.1 [mm], 2636.8 [m], (5269.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:128.2 [mm]
Result	OK	Area	99.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#35, \$32	Date	2023/7/18 上午 10:05:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	5550	Position[x, y]	216.0 [mm], 2592.1 [m], (5314.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#34, \$31	Date	2023/7/18 上午 10:05:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	5509	Position[x, y]	84.5 [mm], 2573.1 [m], (5333.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:177.0 [mm]
Result	OK	Area	137.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#33, \$30	Date	2023/7/18 上午 10:04:49
Segment	1	Camera	0
Pattern	5397	Position[x, y]	215.4 [mm], 2520.9 [m], (5385.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#32, \$29	Date	2023/7/18 上午 10:04:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	5393	Position[x, y]	64.3 [mm], 2519.1 [m], (5387.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.3 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#31, \$28	Date	2023/7/18 上午 10:04:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	5319	Position[x, y]	226.9 [mm], 2484.7 [m], (5421.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#30, \$27	Date	2023/7/18 上午 10:04:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	5305	Position[x, y]	212.5 [mm], 2478.0 [m], (5428.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#29, \$26	Date	2023/7/18 上午 10:04:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	5297	Position[x, y]	238.4 [mm], 2474.6 [m], (5431.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#28, \$25	Date	2023/7/18 上午 10:03:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	5108	Position[x, y]	78.2 [mm], 2386.4 [m], (5519.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#27, \$24	Date	2023/7/18 上午 10:02:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	5027	Position[x, y]	61.0 [mm], 2348.6 [m], (5557.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#26, \$23	Date	2023/7/18 上午 10:02:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	5009	Position[x, y]	331.4 [mm], 2340.6 [m], (5565.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:29.0 [mm]
Result	OK	Area	25.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#25, \$22	Date	2023/7/18 上午 10:02:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	4922	Position[x, y]	60.7 [mm], 2300.1 [m], (5606.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#24, \$21	Date	2023/7/18 上午 10:01:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	4868	Position[x, y]	195.8 [mm], 2274.6 [m], (5631.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.3 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#23, \$20	Date	2023/7/18 上午 09:57:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	4148	Position[x, y]	232.7 [mm], 1939.9 [m], (5966.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#22, \$19	Date	2023/7/18 上午 09:55:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	3835	Position[x, y]	315.9 [mm], 1794.1 [m], (6112.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#21, \$18	Date	2023/7/18 上午 09:55:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	3738	Position[x, y]	56.3 [mm], 1749.1 [m], (6157.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#20, \$17	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3737	Position[x, y]	196.5 [mm], 1748.5 [m], (6157.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	3.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#19, \$16	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3736	Position[x, y]	187.9 [mm], 1747.8 [m], (6158.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:16.4 ,V:51.2 [mm]
Result	OK	Area	7.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#19, \$16	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3736	Position[x, y]	24.0 [mm], 1747.8 [m], (6158.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.6 ,V:44.5 [mm]
Result	OK	Area	7.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#19, \$16	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3736	Position[x, y]	330.0 [mm], 1747.8 [m], (6158.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.4 ,V:25.0 [mm]
Result	OK	Area	10.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#19, \$16	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3736	Position[x, y]	48.3 [mm], 1747.8 [m], (6158.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:19.9 ,V:27.8 [mm]
Result	OK	Area	11.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$15	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3735	Position[x, y]	24.1 [mm], 1747.3 [m], (6158.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.4 ,V:44.5 [mm]
Result	OK	Area	6.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$15	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3735	Position[x, y]	47.0 [mm], 1747.5 [m], (6158.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	7.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$15	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3735	Position[x, y]	48.3 [mm], 1747.4 [m], (6158.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.1 ,V:24.6 [mm]
Result	OK	Area	10.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M
(105)			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$15	Date	2023/7/18 上午 09:55:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	3735	Position[x, y]	330.0 [mm], 1747.4 [m], (6158.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.4 ,V:25.8 [mm]
Result	OK	Area	10.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1 (105)



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/18 上午 09:55:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	3734	Position[x, y]	106.4 [mm], 1746.9 [m], (6159.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:6.7 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/18 上午 09:55:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	3734	Position[x, y]	57.8 [mm], 1746.9 [m], (6159.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:6.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/18 上午 09:55:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	3734	Position[x, y]	39.6 [mm], 1746.9 [m], (6159.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:6.7 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/18 上午 09:55:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	3734	Position[x, y]	196.7 [mm], 1746.9 [m], (6159.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.9 ,V:21.4 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$13	Date	2023/7/18 上午 09:52:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	3333	Position[x, y]	87.1 [mm], 1560.4 [m], (6345.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:89.7 [mm]
Result	OK	Area	64.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$12	Date	2023/7/18 上午 09:52:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	3293	Position[x, y]	238.0 [mm], 1542.0 [m], (6364.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/18 上午 09:50:16
Segment	1	Camera	0
Pattern	2895	Position[x, y]	67.5 [mm], 1356.5 [m], (6549.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#13, \$10	Date	2023/7/18 上午 09:49:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	2834	Position[x, y]	296.7 [mm], 1327.9 [m], (6578.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:112.3 [mm]
Result	OK	Area	72.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#12, \$9	Date	2023/7/18 上午 09:46:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	2227	Position[x, y]	328.5 [mm], 1044.3 [m], (6862.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#11, \$8	Date	2023/7/18 上午 09:46:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	2183	Position[x, y]	282.8 [mm], 1024.1 [m], (6882.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:147.3 [mm]
Result	OK	Area	120.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#10, \$7	Date	2023/7/18 上午 09:46:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	2181	Position[x, y]	206.9 [mm], 1022.8 [m], (6883.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#9, \$6	Date	2023/7/18 上午 09:45:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	2151	Position[x, y]	238.0 [mm], 1008.8 [m], (6897.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#8, \$5	Date	2023/7/18 上午 09:44:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	1933	Position[x, y]	227.4 [mm], 907.1 [m], (6999.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#7, \$4	Date	2023/7/18 上午 09:42:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	1500	Position[x, y]	86.4 [mm], 705.2 [m], (7201.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:140.9 [mm]
Result	OK	Area	128.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1/105



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#6, \$3	Date	2023/7/18 上午 09:42:03
Segment	1	Camera	0
Pattern	1499	Position[x, y]	88.0 [mm], 704.7 [m], (7201.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:177.0 [mm]
Result	OK	Area	146.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



1 (105)



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#5, \$2	Date	2023/7/18 上午 09:40:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	1258	Position[x, y]	205.8 [mm], 592.7 [m], (7313.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/18 上午 09:40:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	1203	Position[x, y]	233.4 [mm], 567.0 [m], (7339.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 3

Inspected date : 2023/7/18 上午 09:33:22 ~ 2023/7/18 上午 11:12:15

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	105	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	7906.2 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/18 上午 09:40:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	1203	Position[x, y]	86.5 [mm], 567.2 [m], (7339.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:5.2 [mm]
Result	OK	Area	7.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image

