

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#135, \$126	Date	2023/7/18 下午 12:52:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	17205	Position[x, y]	169.6 [mm], 8021.7 [m], (89.3 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:29.2 ,V:83.0 [mm]
Result	OK	Area	193.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image

G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3



Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#135, \$126	Date	2023/7/18 下午 12:52:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	17205	Position[x, y]	60.2 [mm], 8021.9 [m], (89.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:132.4 ,V:334.2 [mm]
Result	OK	Area	216.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image

G	M	G	M
			

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#135, \$126	Date	2023/7/18 下午 12:52:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	17205	Position[x, y]	259.1 [mm], 8021.9 [m], (89.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:41.6 ,V:157.2 [mm]
Result	OK	Area	219.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image	Reference image	Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#135, \$126	Date	2023/7/18 下午 12:52:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	17205	Position[x, y]	203.3 [mm], 8021.8 [m], (89.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:120.0 ,V:313.9 [mm]
Result	OK	Area	222.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$125	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17204	Position[x, y]	196.2 [mm], 8021.2 [m], (89.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:71.0 ,V:102.8 [mm]
Result	OK	Area	180.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$125	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17204	Position[x, y]	263.8 [mm], 8021.5 [m], (89.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:40.0 ,V:163.9 [mm]
Result	OK	Area	199.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$125	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17204	Position[x, y]	55.5 [mm], 8021.4 [m], (89.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:117.5 ,V:290.9 [mm]
Result	OK	Area	212.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#134, \$125	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17204	Position[x, y]	180.6 [mm], 8021.4 [m], (89.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:55.2 ,V:123.0 [mm]
Result	OK	Area	226.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#133, \$124	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17203	Position[x, y]	260.1 [mm], 8021.0 [m], (90.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:41.3 ,V:156.8 [mm]
Result	OK	Area	202.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#133, \$124	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17203	Position[x, y]	197.6 [mm], 8020.8 [m], (90.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:57.7 ,V:111.9 [mm]
Result	OK	Area	203.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#133, \$124	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17203	Position[x, y]	65.9 [mm], 8021.0 [m], (90.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:123.2 ,V:155.6 [mm]
Result	OK	Area	220.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#133, \$124	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17203	Position[x, y]	187.3 [mm], 8021.0 [m], (90.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:68.8 ,V:112.3 [mm]
Result	OK	Area	231.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$123	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17202	Position[x, y]	226.3 [mm], 8020.7 [m], (90.3 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:92.1 ,V:94.1 [mm]
Result	OK	Area	197.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image




Shape image



G M G M



1/126



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$123	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17202	Position[x, y]	270.5 [mm], 8020.5 [m], (90.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:60.4 ,V:164.7 [mm]
Result	OK	Area	203.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$123	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17202	Position[x, y]	70.3 [mm], 8020.5 [m], (90.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:140.0 ,V:155.6 [mm]
Result	OK	Area	225.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#132, \$123	Date	2023/7/18 下午 12:52:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	17202	Position[x, y]	196.7 [mm], 8020.5 [m], (90.5 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:106.5 ,V:123.4 [mm]
Result	OK	Area	236.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#131, \$122	Date	2023/7/18 下午 12:52:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	17201	Position[x, y]	181.0 [mm], 8019.8 [m], (91.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:107.8 ,V:109.1 [mm]
Result	OK	Area	185.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$122	Date	2023/7/18 下午 12:52:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	17201	Position[x, y]	222.5 [mm], 8020.2 [m], (90.8 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:79.8 ,V:43.7 [mm]
Result	OK	Area	216.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$122	Date	2023/7/18 下午 12:52:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	17201	Position[x, y]	64.7 [mm], 8020.0 [m], (91.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:122.9 ,V:310.4 [mm]
Result	OK	Area	218.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#131, \$122	Date	2023/7/18 下午 12:52:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	17201	Position[x, y]	201.9 [mm], 8020.0 [m], (91.0 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:132.1 ,V:261.6 [mm]
Result	OK	Area	236.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$121	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17192	Position[x, y]	319.6 [mm], 8014.2 [m], (96.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:55.2 ,V:65.1 [mm]
Result	OK	Area	50.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$121	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17192	Position[x, y]	257.8 [mm], 8014.4 [m], (96.6 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:3.1 ,V:75.8 [mm]
Result	OK	Area	54.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$121	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17192	Position[x, y]	238.1 [mm], 8014.2 [m], (96.8 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:44.7 ,V:102.0 [mm]
Result	OK	Area	57.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#128, \$121	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17192	Position[x, y]	259.2 [mm], 8014.3 [m], (96.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:9.2 ,V:97.2 [mm]
Result	OK	Area	99.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$120	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17191	Position[x, y]	318.4 [mm], 8013.8 [m], (97.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:23.4 ,V:75.0 [mm]
Result	OK	Area	44.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$120	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17191	Position[x, y]	50.5 [mm], 8013.8 [m], (97.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:29.0 ,V:62.3 [mm]
Result	OK	Area	49.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$120	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17191	Position[x, y]	228.2 [mm], 8013.8 [m], (97.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:33.4 ,V:109.9 [mm]
Result	OK	Area	56.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#127, \$120	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17191	Position[x, y]	202.1 [mm], 8013.8 [m], (97.2 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:305.1 ,V:215.9 [mm]
Result	OK	Area	7277.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$119	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17190	Position[x, y]	334.8 [mm], 8013.7 [m], (97.3 [m])
Type	淡瑕疵	Size	H:11.4 ,V:106.4 [mm]
Result	OK	Area	493.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$119	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17190	Position[x, y]	17.7 [mm], 8013.3 [m], (97.7 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:44.8 ,V:92.5 [mm]
Result	OK	Area	517.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$119	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17190	Position[x, y]	169.4 [mm], 8013.7 [m], (97.3 [m])
Type	淡瑕疵	Size	H:16.1 ,V:142.9 [mm]
Result	OK	Area	1090.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 宽度 : 358.7 [mm] 参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Web length	8111.0 [m]	
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#126, \$119	Date	2023/7/18 下午 12:52:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	17190	Position[x, y]	153.5 [mm], 8013.4 [m], (97.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:355.2 ,V:520.7 [mm]
Result	OK	Area	82094.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image




G

M G

M



1 (126)



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$118	Date	2023/7/18 下午 12:52:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	17189	Position[x, y]	27.2 [mm], 8013.0 [m], (98.1 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:42.5 ,V:65.1 [mm]
Result	OK	Area	463.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$118	Date	2023/7/18 下午 12:52:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	17189	Position[x, y]	29.7 [mm], 8012.9 [m], (98.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:78.2 ,V:178.2 [mm]
Result	OK	Area	480.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#125, \$118	Date	2023/7/18 下午 12:52:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	17189	Position[x, y]	169.3 [mm], 8013.2 [m], (97.8 [m])
Type	淡瑕疵	Size	H:16.7 ,V:150.8 [mm]
Result	OK	Area	1297.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#125, \$118	Date	2023/7/18 下午 12:52:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	17189	Position[x, y]	163.3 [mm], 8012.9 [m], (98.1 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:356.5 ,V:520.7 [mm]
Result	OK	Area	80969.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#124, \$117	Date	2023/7/18 下午 12:52:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	17188	Position[x, y]	91.6 [mm], 8012.6 [m], (98.4 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:74.0 ,V:279.8 [mm]
Result	OK	Area	2488.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#124, \$117	Date	2023/7/18 下午 12:52:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	17188	Position[x, y]	216.5 [mm], 8012.7 [m], (98.3 [m])
Type	淡瑕疵	Size	H:73.8 ,V:69.9 [mm]
Result	OK	Area	3854.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#124, \$117	Date	2023/7/18 下午 12:52:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	17188	Position[x, y]	313.1 [mm], 8012.6 [m], (98.4 [m])
Type	淡瑕疵橫向刀絲	Size	H:75.7 ,V:229.4 [mm]
Result	OK	Area	7740.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#124, \$117	Date	2023/7/18 下午 12:52:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	17188	Position[x, y]	163.1 [mm], 8012.4 [m], (98.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:358.7 ,V:520.7 [mm]
Result	OK	Area	57032.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#121, \$116	Date	2023/7/18 下午 12:52:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	17168	Position[x, y]	224.7 [mm], 8002.7 [m], (108.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:18.8 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#121, \$116	Date	2023/7/18 下午 12:52:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	17168	Position[x, y]	72.3 [mm], 8002.4 [m], (108.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.2 ,V:3.6 [mm]
Result	OK	Area	3.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#121, \$116	Date	2023/7/18 下午 12:52:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	17168	Position[x, y]	44.8 [mm], 8002.7 [m], (108.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:80.1 ,V:46.8 [mm]
Result	OK	Area	27.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#120, \$115	Date	2023/7/18 下午 12:52:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	17167	Position[x, y]	222.6 [mm], 8002.2 [m], (108.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:18.6 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#120, \$115	Date	2023/7/18 下午 12:52:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	17167	Position[x, y]	35.8 [mm], 8002.0 [m], (109.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:78.8 ,V:9.9 [mm]
Result	OK	Area	16.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#120, \$115	Date	2023/7/18 下午 12:52:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	17167	Position[x, y]	43.7 [mm], 8002.2 [m], (108.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:80.0 ,V:22.2 [mm]
Result	OK	Area	29.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#119, \$114	Date	2023/7/18 下午 12:52:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	17166	Position[x, y]	222.0 [mm], 8001.8 [m], (109.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:19.0 ,V:7.1 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#119, \$114	Date	2023/7/18 下午 12:52:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	17166	Position[x, y]	42.7 [mm], 8001.8 [m], (109.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:10.3 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	3.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$113	Date	2023/7/18 下午 12:51:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	17165	Position[x, y]	349.8 [mm], 8001.0 [m], (110.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.4 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$113	Date	2023/7/18 下午 12:51:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	17165	Position[x, y]	225.1 [mm], 8001.1 [m], (109.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:13.2 ,V:6.4 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$113	Date	2023/7/18 下午 12:51:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	17165	Position[x, y]	311.2 [mm], 8001.0 [m], (110.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:24.0 ,V:33.3 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#118, \$113	Date	2023/7/18 下午 12:51:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	17165	Position[x, y]	53.9 [mm], 8001.1 [m], (109.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:44.7 ,V:9.9 [mm]
Result	OK	Area	7.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$112	Date	2023/7/18 下午 12:51:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	17164	Position[x, y]	47.6 [mm], 8000.7 [m], (110.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:38.7 ,V:8.7 [mm]
Result	OK	Area	4.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$112	Date	2023/7/18 下午 12:51:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	17164	Position[x, y]	215.7 [mm], 8000.9 [m], (110.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:55.2 ,V:40.9 [mm]
Result	OK	Area	9.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$112	Date	2023/7/18 下午 12:51:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	17164	Position[x, y]	193.6 [mm], 8000.7 [m], (110.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:51.6 ,V:0.4 [mm]
Result	OK	Area	12.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#117, \$112	Date	2023/7/18 下午 12:51:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	17164	Position[x, y]	59.1 [mm], 8000.9 [m], (110.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:48.6 ,V:9.1 [mm]
Result	OK	Area	12.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#115, \$111	Date	2023/7/18 下午 12:51:58
Segment	1	Camera	0
Pattern	17161	Position[x, y]	69.5 [mm], 7999.2 [m], (111.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#114, \$110	Date	2023/7/18 下午 12:51:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	17107	Position[x, y]	146.6 [mm], 7974.2 [m], (136.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:13.8 ,V:171.1 [mm]
Result	OK	Area	103.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#112, \$109	Date	2023/7/18 下午 12:50:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	16987	Position[x, y]	278.9 [mm], 7918.5 [m], (192.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:117.9 [mm]
Result	OK	Area	117.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#111, \$108	Date	2023/7/18 下午 12:48:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	16477	Position[x, y]	238.0 [mm], 7680.9 [m], (430.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#110, \$107	Date	2023/7/18 下午 12:47:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	16460	Position[x, y]	263.3 [mm], 7673.0 [m], (438.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#109, \$106	Date	2023/7/18 下午 12:44:18
Segment	1	Camera	0
Pattern	15835	Position[x, y]	143.6 [mm], 7382.0 [m], (729.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#108, \$105	Date	2023/7/18 下午 12:42:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	15517	Position[x, y]	219.7 [mm], 7234.5 [m], (876.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#107, \$104	Date	2023/7/18 下午 12:41:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	15368	Position[x, y]	226.3 [mm], 7165.1 [m], (946.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#106, \$103	Date	2023/7/18 下午 12:40:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	15168	Position[x, y]	277.7 [mm], 7071.8 [m], (1039.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:6.7 [mm]
Result	OK	Area	6.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#105, \$102	Date	2023/7/18 下午 12:38:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	14913	Position[x, y]	285.7 [mm], 6953.2 [m], (1157.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#104, \$101	Date	2023/7/18 下午 12:38:31
Segment	1	Camera	0
Pattern	14838	Position[x, y]	222.6 [mm], 6918.2 [m], (1192.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#103, \$100	Date	2023/7/18 下午 12:38:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	14797	Position[x, y]	252.6 [mm], 6899.4 [m], (1211.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#102, \$99	Date	2023/7/18 下午 12:38:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	14751	Position[x, y]	174.9 [mm], 6878.1 [m], (1232.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.8 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	11.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#101, \$98	Date	2023/7/18 下午 12:37:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	14666	Position[x, y]	256.6 [mm], 6838.4 [m], (1272.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:3.4 ,V:15.1 [mm]
Result	OK	Area	11.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#100, \$97	Date	2023/7/18 下午 12:36:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	14553	Position[x, y]	253.7 [mm], 6785.9 [m], (1325.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#99, \$96	Date	2023/7/18 下午 12:34:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	14140	Position[x, y]	348.9 [mm], 6593.6 [m], (1517.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:8.3 [mm]
Result	OK	Area	10.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#98, \$95	Date	2023/7/18 下午 12:33:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	13967	Position[x, y]	91.9 [mm], 6512.9 [m], (1598.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:5.6 [mm]
Result	OK	Area	5.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#97, \$94	Date	2023/7/18 下午 12:31:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	13682	Position[x, y]	312.4 [mm], 6380.5 [m], (1730.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#96, \$93	Date	2023/7/18 下午 12:30:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	13399	Position[x, y]	85.3 [mm], 6248.7 [m], (1862.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:98.0 [mm]
Result	OK	Area	82.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image




Shape image



G

M G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#95, \$92	Date	2023/7/18 下午 12:28:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	13167	Position[x, y]	214.5 [mm], 6141.0 [m], (1970.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#94, \$91	Date	2023/7/18 下午 12:28:36
Segment	1	Camera	0
Pattern	13123	Position[x, y]	276.7 [mm], 6120.5 [m], (1990.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#93, \$90	Date	2023/7/18 下午 12:28:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	13053	Position[x, y]	84.6 [mm], 6088.0 [m], (2023.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:128.6 [mm]
Result	OK	Area	143.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#92, \$89	Date	2023/7/18 下午 12:23:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	12279	Position[x, y]	1.6 [mm], 5727.7 [m], (2383.3 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:4.4 ,V:3.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#91, \$88	Date	2023/7/18 下午 12:22:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	12130	Position[x, y]	304.2 [mm], 5658.3 [m], (2452.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:105.2 [mm]
Result	OK	Area	89.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#90, \$87	Date	2023/7/18 下午 12:22:46
Segment	1	Camera	0
Pattern	12117	Position[x, y]	125.8 [mm], 5652.2 [m], (2458.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:152.0 [mm]
Result	OK	Area	179.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#89, \$86	Date	2023/7/18 下午 12:20:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	11708	Position[x, y]	255.4 [mm], 5461.9 [m], (2649.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#88, \$85	Date	2023/7/18 下午 12:20:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	11696	Position[x, y]	242.2 [mm], 5456.3 [m], (2654.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#87, \$84	Date	2023/7/18 下午 12:20:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	11677	Position[x, y]	227.6 [mm], 5447.5 [m], (2663.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#86, \$83	Date	2023/7/18 下午 12:20:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	11674	Position[x, y]	226.4 [mm], 5446.1 [m], (2664.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:12.2 ,V:17.1 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#85, \$82	Date	2023/7/18 下午 12:19:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	11518	Position[x, y]	205.5 [mm], 5373.7 [m], (2737.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#84, \$81	Date	2023/7/18 下午 12:18:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	11332	Position[x, y]	251.0 [mm], 5287.0 [m], (2824.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#83, \$80	Date	2023/7/18 下午 12:17:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	11235	Position[x, y]	227.7 [mm], 5241.8 [m], (2869.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:8.3 [mm]
Result	OK	Area	7.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G	M	G	M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#82, \$79	Date	2023/7/18 下午 12:16:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	11036	Position[x, y]	84.9 [mm], 5149.1 [m], (2961.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:47.2 [mm]
Result	OK	Area	55.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#81, \$78	Date	2023/7/18 下午 12:16:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	11035	Position[x, y]	84.6 [mm], 5149.0 [m], (2962.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:157.2 [mm]
Result	OK	Area	136.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image




Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#80, \$77	Date	2023/7/18 下午 12:15:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	10880	Position[x, y]	316.9 [mm], 5076.6 [m], (3034.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:146.9 [mm]
Result	OK	Area	154.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#79, \$76	Date	2023/7/18 下午 12:14:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	10653	Position[x, y]	58.0 [mm], 4971.1 [m], (3139.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#78, \$75	Date	2023/7/18 下午 12:14:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	10640	Position[x, y]	147.5 [mm], 4964.9 [m], (3146.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:138.9 [mm]
Result	OK	Area	136.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#77, \$74	Date	2023/7/18 下午 12:13:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	10459	Position[x, y]	83.7 [mm], 4880.9 [m], (3230.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:107.2 [mm]
Result	OK	Area	83.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#76, \$73	Date	2023/7/18 下午 12:13:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	10458	Position[x, y]	85.5 [mm], 4880.4 [m], (3230.6 [m])
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:130.6 [mm]
Result	OK	Area	172.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



1/126



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#75, \$72	Date	2023/7/18 下午 12:10:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	10077	Position[x, y]	249.3 [mm], 4702.9 [m], (3408.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 宽度 : 358.7 [mm] 参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Web length	8111.0 [m]	
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#74, \$71	Date	2023/7/18 下午 12:10:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	10049	Position[x, y]	221.4 [mm], 4690.0 [m], (3421.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image




G



M

G



M

Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#73, \$70	Date	2023/7/18 下午 12:10:21
Segment	1	Camera	0
Pattern	9982	Position[x, y]	222.6 [mm], 4658.6 [m], (3452.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#72, \$69	Date	2023/7/18 下午 12:09:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	9821	Position[x, y]	324.3 [mm], 4583.8 [m], (3527.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:13.5 [mm]
Result	OK	Area	7.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#71, \$68	Date	2023/7/18 下午 12:08:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	9689	Position[x, y]	232.4 [mm], 4522.4 [m], (3588.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)



商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲：172.7 ～ 531.4 [mm] 宽度：358.7 [mm] 参照更新：週期12<平時>/週期12<平時>
Web length	8111.0 [m]	
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#70, \$67	Date	2023/7/18 下午 12:08:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	9581	Position[x, y]	85.8 [mm], 4472.2 [m], (3638.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:130.6 [mm]
Result	OK	Area	156.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#69, \$66	Date	2023/7/18 下午 12:07:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	9492	Position[x, y]	101.6 [mm], 4430.6 [m], (3680.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#68, \$65	Date	2023/7/18 下午 12:07:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	9448	Position[x, y]	76.4 [mm], 4410.1 [m], (3700.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#67, \$64	Date	2023/7/18 下午 12:06:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	9382	Position[x, y]	240.6 [mm], 4379.4 [m], (3731.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:5.2 [mm]
Result	OK	Area	2.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#66, \$63	Date	2023/7/18 下午 12:05:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	9169	Position[x, y]	192.9 [mm], 4280.2 [m], (3830.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#65, \$62	Date	2023/7/18 下午 12:05:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	9146	Position[x, y]	144.7 [mm], 4269.5 [m], (3841.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	3.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#64, \$61	Date	2023/7/18 下午 12:04:20
Segment	1	Camera	0
Pattern	8959	Position[x, y]	294.5 [mm], 4182.4 [m], (3928.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:6.7 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#63, \$60	Date	2023/7/18 下午 12:04:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	8957	Position[x, y]	251.6 [mm], 4181.4 [m], (3929.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#62, \$59	Date	2023/7/18 下午 12:04:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	8904	Position[x, y]	85.3 [mm], 4156.6 [m], (3954.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:60.7 [mm]
Result	OK	Area	53.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#61, \$58	Date	2023/7/18 上午 11:58:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	7956	Position[x, y]	235.9 [mm], 3713.7 [m], (4397.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.2 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#60, \$57	Date	2023/7/18 上午 11:57:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	7798	Position[x, y]	86.2 [mm], 3640.1 [m], (4470.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:177.4 [mm]
Result	OK	Area	166.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



1/126



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#59, \$56	Date	2023/7/18 上午 11:57:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	7755	Position[x, y]	139.7 [mm], 3619.9 [m], (4491.1 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	2.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#58, \$55	Date	2023/7/18 上午 11:56:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	7586	Position[x, y]	341.5 [mm], 3541.0 [m], (4570.0 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:1.3 ,V:2.8 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#57, \$54	Date	2023/7/18 上午 11:54:32
Segment	1	Camera	0
Pattern	7292	Position[x, y]	138.1 [mm], 3403.8 [m], (4707.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:147.6 [mm]
Result	OK	Area	132.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#56, \$53	Date	2023/7/18 上午 11:54:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	7270	Position[x, y]	88.0 [mm], 3393.5 [m], (4717.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#55, \$52	Date	2023/7/18 上午 11:53:53
Segment	1	Camera	0
Pattern	7180	Position[x, y]	64.4 [mm], 3351.8 [m], (4759.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#54, \$51	Date	2023/7/18 上午 11:53:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	7176	Position[x, y]	63.5 [mm], 3349.8 [m], (4761.2 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#53, \$50	Date	2023/7/18 上午 11:53:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	7175	Position[x, y]	62.8 [mm], 3349.3 [m], (4761.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.3 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#52, \$49	Date	2023/7/18 上午 11:52:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	6931	Position[x, y]	220.4 [mm], 3235.6 [m], (4875.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#51, \$48	Date	2023/7/18 上午 11:52:07
Segment	1	Camera	0
Pattern	6877	Position[x, y]	215.7 [mm], 3210.4 [m], (4900.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#50, \$47	Date	2023/7/18 上午 11:51:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	6762	Position[x, y]	167.5 [mm], 3156.6 [m], (4954.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:147.6 [mm]
Result	OK	Area	147.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#49, \$46	Date	2023/7/18 上午 11:51:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	6754	Position[x, y]	237.0 [mm], 3153.0 [m], (4958.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#48, \$45	Date	2023/7/18 上午 11:51:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	6691	Position[x, y]	335.5 [mm], 3123.5 [m], (4987.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:134.2 [mm]
Result	OK	Area	87.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#47, \$44	Date	2023/7/18 上午 11:49:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	6375	Position[x, y]	63.1 [mm], 2976.2 [m], (5134.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#46, \$43	Date	2023/7/18 上午 11:49:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	6369	Position[x, y]	58.7 [mm], 2973.7 [m], (5137.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#45, \$42	Date	2023/7/18 上午 11:49:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	6342	Position[x, y]	255.9 [mm], 2961.1 [m], (5149.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#44, \$41	Date	2023/7/18 上午 11:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	6096	Position[x, y]	235.2 [mm], 2846.1 [m], (5264.9 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:4.7 ,V:20.2 [mm]
Result	OK	Area	4.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#44, \$41	Date	2023/7/18 上午 11:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	6096	Position[x, y]	143.2 [mm], 2846.3 [m], (5264.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.9 ,V:13.1 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#44, \$41	Date	2023/7/18 上午 11:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	6096	Position[x, y]	235.5 [mm], 2846.1 [m], (5264.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.1 ,V:20.6 [mm]
Result	OK	Area	5.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#44, \$41	Date	2023/7/18 上午 11:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	6096	Position[x, y]	142.9 [mm], 2846.1 [m], (5264.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:19.8 [mm]
Result	OK	Area	8.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/7/18 上午 11:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	6095	Position[x, y]	79.8 [mm], 2845.7 [m], (5265.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.4 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	3.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/7/18 上午 11:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	6095	Position[x, y]	143.1 [mm], 2845.6 [m], (5265.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.2 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	4.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/7/18 上午 11:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	6095	Position[x, y]	143.2 [mm], 2845.8 [m], (5265.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.9 ,V:13.1 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#43, \$40	Date	2023/7/18 上午 11:47:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	6095	Position[x, y]	333.2 [mm], 2845.9 [m], (5265.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.7 ,V:42.9 [mm]
Result	OK	Area	5.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#42, \$39	Date	2023/7/18 上午 11:46:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	5941	Position[x, y]	328.8 [mm], 2774.0 [m], (5337.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:63.1 [mm]
Result	OK	Area	58.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範圍 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#41, \$38	Date	2023/7/18 上午 11:45:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	5762	Position[x, y]	17.5 [mm], 2690.6 [m], (5420.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.2 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)





商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 宽度 : 358.7 [mm] 参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Web length	8111.0 [m]	
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#40, \$37	Date	2023/7/18 上午 11:45:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	5665	Position[x, y]	71.6 [mm], 2645.5 [m], (5465.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.3 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#39, \$36	Date	2023/7/18 上午 11:44:56
Segment	1	Camera	0
Pattern	5641	Position[x, y]	317.2 [mm], 2634.1 [m], (5476.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:122.2 [mm]
Result	OK	Area	91.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#38, \$35	Date	2023/7/18 上午 11:44:15
Segment	1	Camera	0
Pattern	5525	Position[x, y]	222.2 [mm], 2580.3 [m], (5530.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:19.1 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#37, \$34	Date	2023/7/18 上午 11:43:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	5386	Position[x, y]	230.2 [mm], 2515.3 [m], (5595.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:2.2 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#36, \$33	Date	2023/7/18 上午 11:41:52
Segment	1	Camera	0
Pattern	5113	Position[x, y]	252.6 [mm], 2388.1 [m], (5722.9 [m])
Type	橫向刀絲	Size	H:1.6 ,V:4.0 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image




G

M

G

M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#35, \$32	Date	2023/7/18 上午 11:41:30
Segment	1	Camera	0
Pattern	5051	Position[x, y]	61.5 [mm], 2359.3 [m], (5751.7 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#34, \$31	Date	2023/7/18 上午 11:41:27
Segment	1	Camera	0
Pattern	5043	Position[x, y]	83.0 [mm], 2355.3 [m], (5755.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:128.6 [mm]
Result	OK	Area	106.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



1/126



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#33, \$30	Date	2023/7/18 上午 11:41:19
Segment	1	Camera	0
Pattern	5019	Position[x, y]	84.0 [mm], 2344.4 [m], (5766.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:131.0 [mm]
Result	OK	Area	132.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#32, \$29	Date	2023/7/18 上午 11:40:25
Segment	1	Camera	0
Pattern	4864	Position[x, y]	84.8 [mm], 2272.1 [m], (5838.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:96.8 [mm]
Result	OK	Area	93.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#31, \$28	Date	2023/7/18 上午 11:39:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	4661	Position[x, y]	233.9 [mm], 2177.6 [m], (5933.4 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#30, \$27	Date	2023/7/18 上午 11:39:09
Segment	1	Camera	0
Pattern	4647	Position[x, y]	77.9 [mm], 2170.7 [m], (5940.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#29, \$26	Date	2023/7/18 上午 11:38:24
Segment	1	Camera	0
Pattern	4518	Position[x, y]	104.1 [mm], 2110.7 [m], (6000.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#28, \$25	Date	2023/7/18 上午 11:36:26
Segment	1	Camera	0
Pattern	4180	Position[x, y]	105.0 [mm], 1953.0 [m], (6158.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#27, \$24	Date	2023/7/18 上午 11:36:01
Segment	1	Camera	0
Pattern	4107	Position[x, y]	131.3 [mm], 1919.2 [m], (6191.8 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#26, \$23	Date	2023/7/18 上午 11:35:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	3995	Position[x, y]	87.7 [mm], 1867.1 [m], (6243.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:196.9 [mm]
Result	OK	Area	177.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#25, \$22	Date	2023/7/18 上午 11:34:42
Segment	1	Camera	0
Pattern	3881	Position[x, y]	244.4 [mm], 1813.7 [m], (6297.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:11.9 [mm]
Result	OK	Area	9.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#24, \$21	Date	2023/7/18 上午 11:34:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	3844	Position[x, y]	86.2 [mm], 1796.8 [m], (6314.2 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.9 ,V:10.3 [mm]
Result	OK	Area	5.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#23, \$20	Date	2023/7/18 上午 11:33:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	3686	Position[x, y]	83.2 [mm], 1723.0 [m], (6388.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.5 ,V:104.8 [mm]
Result	OK	Area	73.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#22, \$19	Date	2023/7/18 上午 11:30:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	3093	Position[x, y]	224.1 [mm], 1446.7 [m], (6664.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#21, \$18	Date	2023/7/18 上午 11:25:17
Segment	1	Camera	0
Pattern	2256	Position[x, y]	242.8 [mm], 1057.1 [m], (7053.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#20, \$17	Date	2023/7/18 上午 11:24:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	2202	Position[x, y]	221.6 [mm], 1032.2 [m], (7078.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.6 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#19, \$16	Date	2023/7/18 上午 11:23:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	1893	Position[x, y]	239.2 [mm], 888.2 [m], (7222.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#18, \$15	Date	2023/7/18 上午 11:22:51
Segment	1	Camera	0
Pattern	1835	Position[x, y]	233.0 [mm], 861.1 [m], (7249.9 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/18 上午 11:22:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	1754	Position[x, y]	47.4 [mm], 823.6 [m], (7287.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.4 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	5.2 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/18 上午 11:22:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	1754	Position[x, y]	61.8 [mm], 823.5 [m], (7287.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.4 ,V:18.7 [mm]
Result	OK	Area	5.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/18 上午 11:22:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	1754	Position[x, y]	48.0 [mm], 823.4 [m], (7287.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.0 ,V:24.6 [mm]
Result	OK	Area	8.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image




Shape image



G M G M



1/126



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#17, \$14	Date	2023/7/18 上午 11:22:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	1754	Position[x, y]	327.0 [mm], 823.4 [m], (7287.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:46.7 ,V:52.0 [mm]
Result	OK	Area	8.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$13	Date	2023/7/18 上午 11:22:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	1753	Position[x, y]	20.0 [mm], 823.0 [m], (7288.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.1 ,V:90.5 [mm]
Result	OK	Area	7.3 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#16, \$13	Date	2023/7/18 上午 11:22:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	1753	Position[x, y]	47.6 [mm], 823.1 [m], (7287.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	8.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$13	Date	2023/7/18 上午 11:22:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	1753	Position[x, y]	48.9 [mm], 823.0 [m], (7288.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:20.2 ,V:24.6 [mm]
Result	OK	Area	11.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#16, \$13	Date	2023/7/18 上午 11:22:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	1753	Position[x, y]	330.7 [mm], 823.0 [m], (7288.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.6 ,V:49.6 [mm]
Result	OK	Area	11.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$12	Date	2023/7/18 上午 11:22:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1752	Position[x, y]	61.8 [mm], 822.6 [m], (7288.4 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.4 ,V:19.1 [mm]
Result	OK	Area	5.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$12	Date	2023/7/18 上午 11:22:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1752	Position[x, y]	53.0 [mm], 822.5 [m], (7288.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.4 ,V:24.2 [mm]
Result	OK	Area	8.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$12	Date	2023/7/18 上午 11:22:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1752	Position[x, y]	47.6 [mm], 822.7 [m], (7288.3 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.7 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	8.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#15, \$12	Date	2023/7/18 上午 11:22:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1752	Position[x, y]	330.6 [mm], 822.5 [m], (7288.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.3 ,V:25.8 [mm]
Result	OK	Area	9.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/18 上午 11:22:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1751	Position[x, y]	330.6 [mm], 822.1 [m], (7289.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.1 ,V:22.6 [mm]
Result	OK	Area	5.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/18 上午 11:22:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1751	Position[x, y]	47.6 [mm], 822.2 [m], (7288.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:16.3 [mm]
Result	OK	Area	6.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



G M G M



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/18 上午 11:22:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1751	Position[x, y]	330.0 [mm], 822.3 [m], (7288.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:5.6 ,V:49.6 [mm]
Result	OK	Area	8.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#14, \$11	Date	2023/7/18 上午 11:22:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	1751	Position[x, y]	48.0 [mm], 822.3 [m], (7288.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.0 ,V:25.0 [mm]
Result	OK	Area	8.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#13, \$10	Date	2023/7/18 上午 11:22:12
Segment	1	Camera	0
Pattern	1722	Position[x, y]	74.8 [mm], 808.7 [m], (7302.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#12, \$9	Date	2023/7/18 上午 11:18:43
Segment	1	Camera	0
Pattern	1119	Position[x, y]	294.1 [mm], 528.0 [m], (7583.0 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#11, \$8	Date	2023/7/18 上午 11:15:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	500	Position[x, y]	75.1 [mm], 240.4 [m], (7870.6 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.9 ,V:2.4 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#10, \$7	Date	2023/7/18 上午 11:14:55
Segment	1	Camera	0
Pattern	464	Position[x, y]	162.5 [mm], 223.7 [m], (7887.3 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.2 [mm]
Result	OK	Area	1.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#9, \$6	Date	2023/7/18 上午 11:14:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	461	Position[x, y]	107.9 [mm], 221.9 [m], (7889.1 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#8, \$5	Date	2023/7/18 上午 11:13:39
Segment	1	Camera	0
Pattern	245	Position[x, y]	102.9 [mm], 121.4 [m], (7989.6 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.2 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Area	1.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#7, \$4	Date	2023/7/18 上午 11:13:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	137	Position[x, y]	75.4 [mm], 71.5 [m], (8039.5 [m])
Type	微小疵點	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Result	OK	Area	2.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#6, \$3	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	27	Position[x, y]	329.8 [mm], 20.2 [m], (8090.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.4 ,V:17.5 [mm]
Result	OK	Area	4.0 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#6, \$3	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	27	Position[x, y]	331.0 [mm], 20.0 [m], (8091.0 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:42.1 [mm]
Result	OK	Area	5.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#6, \$3	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	27	Position[x, y]	2.6 [mm], 20.2 [m], (8090.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:40.9 [mm]
Result	OK	Area	6.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#6, \$3	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	27	Position[x, y]	47.0 [mm], 20.2 [m], (8090.8 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.5 [mm]
Result	OK	Area	7.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#5, \$2	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	26	Position[x, y]	11.2 [mm], 19.5 [m], (8091.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:16.4 ,V:53.2 [mm]
Result	OK	Area	3.7 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#5, \$2	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	26	Position[x, y]	29.2 [mm], 19.6 [m], (8091.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:0.6 ,V:15.9 [mm]
Result	OK	Area	4.1 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	參照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#5, \$2	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	26	Position[x, y]	98.4 [mm], 19.5 [m], (8091.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:20.4 ,V:77.4 [mm]
Result	OK	Area	4.4 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#5, \$2	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	26	Position[x, y]	331.0 [mm], 19.5 [m], (8091.5 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:41.7 [mm]
Result	OK	Area	6.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		


Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	25	Position[x, y]	25.7 [mm], 19.1 [m], (8091.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.3 ,V:45.2 [mm]
Result	OK	Area	3.5 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	

Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	25	Position[x, y]	99.4 [mm], 19.1 [m], (8091.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:14.6 ,V:37.3 [mm]
Result	OK	Area	3.6 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	25	Position[x, y]	23.8 [mm], 19.3 [m], (8091.7 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:11.3 ,V:44.5 [mm]
Result	OK	Area	4.8 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		



Defect image



Reference image



Shape image



Inspection Result (Individual Data)

Lot number : 4

Inspected date : 2023/7/18 上午 11:12:15 ~ 2023/7/18 下午 12:53:28

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

Coil Information

Total defects	126	検査範囲 : 172.7 ~ 531.4 [mm] 寬度 : 358.7 [mm]
Web length	8111.0 [m]	参照更新 : 週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 (從左側)	


Defect information

No.	#4, \$1	Date	2023/7/18 上午 11:12:23
Segment	1	Camera	0
Pattern	25	Position[x, y]	331.0 [mm], 19.1 [m], (8091.9 [m])
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:2.5 ,V:41.3 [mm]
Result	OK	Area	4.9 [mm2]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Label	-
Light	6,6,3/6,6,3		

Defect image



Reference image



Shape image

